



## COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

Ordinanza n. 41 /2020

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DI CAUSE DI RICHIO ESTERNO SU AREA PUBBLICA IN FRAZIONE VILLA POPOLO DI TORRICELLA SICURA ADIACENTE A PARTE DEL FABBRICATO FG. 29 P.LLA 26.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che gravi eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, 26-30 ottobre 2016, da ultimo la scossa del 18.01.2017 e un'eccezionale nevicata del mese di gennaio 2017, hanno interessato l'intero territorio comunale;
- che con DD.GG.CC. n. 52 del 25.08.2016 e n. 65 del 02.11.2016, esecutive, è stato riconosciuto lo stato di emergenza per calamità naturale sull'intero territorio comunale di Torricella Sicura;

#### VISTI:

- il D. L. del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (testo vigente) "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" e ss.mm.ii. compreso l'allegato 2;
- l'OCDPC n. 441 del 21 marzo 2017 "*Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017*";
- l'OCSR n. 101 del 30 aprile 2020 "*Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016*";
- le note dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione pervenute la protocollo dell'Ente n. 5185 del 07/07/2020 e n. 6643 del 14/09/2020;

#### PRESO ATTO:

- della scheda AeDES ID n. 87382 del 02/03/2017 nella quale è stata rilevata la presenza di un rischio esterno sull'edificio oggetto del sopralluogo dato dal lato ovest dell'edificio sito in frazione Villa Popolo e meglio distinto in catasto al foglio 29 p.la 26;
- che il pericolo rilevato costituisce anche un potenziale rischio sulla viabilità pubblica confinante con pericolo di compromissione della pubblica e privata incolumità;

**EFFETTUATI** accertamenti di ufficio circa la reale presenza e consistenza del pericolo rilevato;

**DATO ATTO** della situazione di particolare rischio di possibile crollo su area di pubblico transito del cornicione lato SUD del muro perimetrale lato OVEST dell'edificio sito in frazione Villa Popolo e meglio distinto in catasto al foglio 29 p.la 26;

**VALUTATO** che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;



**COMUNE DI TORRICELLA SICURA**  
*Provincia di Teramo*

**CONSIDERATO** che esiste una viabilità pubblica alternativa ai tratti interessati dal pericolo ed è pertanto possibile procedere all'interdizione delle aree pericolose mediante apposita transennatura secondo lo schema di cui all'allegato A;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, mediante l'interdizione della pubblica via interessata;

**VISTO** l'OCDPC n.388 del 26 agosto 2016 e l'OCDPC n. 389 del 28.08.2016;

**ATTESO** inoltre che l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire la messa in sicurezza della viabilità pubblica e delle stesse costruzioni.

**VISTE:**

- L'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225 e successive;
- L'Art. 108 lettera C del D. L. 31.03.1998, n. 112;
- Gli Art.li 50 e 54 del D. L. 18.08.2000, n. 267;
- L'articolo 54 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**ORDINA**

L'interdizione e la messa in sicurezza mediante transennatura, della via pubblica in Frazione Villa Popolo adiacente la parte sud-ovest dell'edificio meglio distinto in catasto al foglio 29 p.la 26 secondo lo schema di cui all'*Allegato A*;

**DISPONE**

Agli operai dell'Ente addetti ai servizi di manutenzione esterna di provvedere alla predisposizione di idonea transennatura secondo lo schema di cui all'*Allegato A* al fine di rendere interdetta al transito veicolare e pedonale l'area pericolosa e di dare contezza dell'operato all'Ufficio Tecnico Comunale;

**INDIVIDUA**

Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Geom. Raniero Bilanzola, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale contattabile presso la sede Municipale ore ufficio e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

**RENDE NOTO**

Che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene pubblicata sul'Albo Pretorio nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale.

*Torricella Sicura, li 19/10/2020*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

*Geom. Raniero Bilanzola*



IL SINDACO

*Dantele Palumbi*

ALLEGATO A

