



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 5896

Roccafluvione, li 06 luglio 2018

ID. 076 – 103 – 193 – 370

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 successivi

Stato di emergenza fino al 26.08.2018, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 (art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i.)

Ordinanza Sindacale n. 57 del 06 luglio 2018

Ad integrazione delle precedenti Ordinanze n. 131 del 07/10/2016 prot. 8566, n. 44 del 02/05/2018 prot. 3885 e n. 46 del 10/05/2018 prot. 4126

Revoca della precedente Ordinanza n. ___ del ___ prot. ___

IL SINDACO

- **Considerato** che il territorio del Comune di Roccafluvione rientra tra quelli che sono stati interessati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;

- **Tenuto conto** che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

- **Dato atto** che in attuazione di quanto sopra, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)";

- **Tenuto conto** degli "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)" disposti dal C.D.P.C., con le seguenti Ordinanze:

-n.389 del 26.08.2016;

-n.391 del 01.09.2016;

-n.392 del 06.09.2016;

-n.393 del 13.09.2016;

-n.394 del 19.09.2016;

-n.396 del 23.09.2016;

-n.399 del 10.10.2016;

-**Considerato** che con D.L. 17.10.2016, n. 189 (G.U. n. 244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, all'art. 1 comma 1, veniva disposto:

"1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche – Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

-**Tenuto conto** che in data 26.10.2016, tutti i comuni di cui all' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", venivano interessati da un ulteriore fortissimo terremoto, con scosse: di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

-**Dato atto** che in data 30.10.2016, tutti i comuni di cui all' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", ed altri limitrofi, venivano interessati da un ulteriore fortissimo terremoto, con scossa di magnitudo 6.5 scala Richter;

-**Tenuto conto** -della D.C.M. del 27.10.2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26.10.2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

-della D.C.M. del 31.10.2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30.10.2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

-**Considerato** come altresì, ritenuto, dai geologi dell'I.N.G.V. che si è trattato di ulteriori "terremoti", per i quali al momento, oltre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e l'O.C.D.P.C. n.400 del 31.10.2016, non risultano pervenute, formalmente, disposizioni operative dal DiComaC (O.C.D.P.C. n.388/2016 e D.P.C.M. 28.08.2016) e/o C.C.R. (D.G.R. n.1012 del 29.08.2016);

Dato atto:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-n. 405 del 10.11.2016; -n. 406 del 12.11.2016; -n. 408 del 15.11.2016; - n. 414 del 19.11.2016; - n. 415 del 21.11.2016; - n. 418 del 29.11.2016; - n. 422 del 16.12.2016; - n. 427 del 20.12.2016; - 431 dell'11.01.2017; - 436 del 22.01.2017; - 437 del 16.02.2017; - 438 del 16.02.2017; - 444 del 04.04.2017; - 454 del 22/05/2017; - 455 del 27/05/2017; - 460 del 15.06.2017; - 475 del 18.08.2017; - 484 del 29.09.2017; - 489 del 20.11.2017; - 495 del 04.01.2018; - 502 del 26.01.2018; - 510 del 27.02.2018; - 518 del 04.05.2018;

- **Vista** la Legge 15.12.2016 n. 229;

- **Vista** la Legge 03.08.2017 n. 123;

- **Visto** il D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito in Legge 07/04/2017, n. 45;

Visto:

-il D.L. 09.02.2017, n.8 (convertito in Legge 07.04.2017, n. 45) ad oggetto: "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017",

-il D.L. 24.04.2017, n.50 (G.U. n.95 del 24.04.2017) ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

-il D.L. 20.06.2017, n.91 (convertito in Legge 03.08.2017, n. 123);

-**Vista** la nota del Sig. Iachini Francesco, proprietario di un alloggio in "Condominio via A. Gramsci 6" sito in questo Comune in Via A. Gramsci n. 6 acclarata al protocollo comunale n. 6819 del 30/08/2016, progressivo n. 076, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio posto al foglio n. 22 Particella n. 772, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016;

-**Vista** la nota del Sig. Orrù Alessandro, figlio dei proprietari di un alloggio in Condominio via A. Gramsci 6 sito in questo Comune in Via A. Gramsci n. 6 acclarata al protocollo comunale n. 6907 del 31/08/2016, progressivo n. 103, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio posto al foglio n. 22 Particella n. 772, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016;

-**Vista** la nota del Sig. Corradetti Corrado, in qualità di amministratore del Condominio via A. Gramsci 6 sito in questo Comune in Via A. Gramsci n. 6 acclarata al protocollo comunale n. 7235 del 06/09/2016, progressivo n. 193, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio posto al foglio n. 22 Particella n. 772, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016;

- **Vista** la "Scheda di prima rilevazione" del danno acquisto al prot. n. 7487 del 12/09/2016, redatta dai tecnici Ing. D'Emidio Mario e Ing. Silvi Danila, nominati con Ordinanza Sindacale n. 30 del 26/08/2016 per una prima verifica dell'agibilità degli edifici, dalla quale risulta che il fabbricato sito in Roccafluvione denominato "Condominio Via A. Gramsci n. 6", distinto catastalmente al Catasto Fabbricati del comune di Roccafluvione con il foglio di mappa n. 22 particella n. 712 è:

- [] Inagibile ;

- [] Parzialmente inagibile;

- [] Agibile con provvedimenti

-**[x] Agibile;**

Con la seguente annotazione:

"Lieve lesioni di ritiro del calcestruzzo, preesistenti e non collegabili all'evento sismico, sulle travi e sulle solette dei balconi".

- **Visto** il "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese - Modello GP1" redatto dai tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico redatta in data 30/09/2016 ed acclarata al protocollo comunale al n. 8240 del 30/09/2016, con il seguente Giudizio Agibilità: "A" AGIBILE;

- **Vista** la rettifica da parte dell'AGI DICOMAC del "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese - Modello GP1" redatto dai tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico redatta in data 20/09/2016 ed acclarata al protocollo comunale al n. 8278 del 02/10/2016, con il seguente Giudizio Agibilità:

A- [] Agibile;

B- [X] Agibile con provvedimenti

scheda AeDES: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento;

C- [] Parzialmente agibile;

scheda AeDES: Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE;

D- [] Da rivedere;

scheda AeDES: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento;

E- [] Inagibile;

scheda AeDES: Edificio INAGIBILE;

F- [] Inagibile per rischio esterno;

con i seguenti provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali: "Monitoraggio quadro fessurativo puntellamento trave portone";

- **Vista** la scheda AeDES ID. 14906 del 30/09/2016 che testualmente puntualizza:

Sez. 9 - "Altre osservazioni":

"Monitoraggio quadro fessurativo

1) Trave solaio tra piano terra e piano primo lato sud portone ingresso