



Comune di Roccafluvione

Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio Tecnico Comunale
(SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA)

PROT. N. 6442

DA PUBBLICARE:
- All'Albo Comunale
- Sito Web Comune

Elenco Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate art. 146 c. 13) D.Lgs 42/2004 ANNO 2017
AGGIORNATO AL MESE DI LUGLIO 2017

Atto N._Del_ Paesaggistica	lavori / ubicazione	domanda atto	dati catastali
2017/2 16/01/2017	PROGETTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA FRAZIONE DI FORCELLA ubicazione STR. FORCELLA	2016/22/P Atto	Foglio n. 58 mappali nn. VARIE
2017/1 16/01/2017	ART. 6 C. 2 LETT. a) D.P.R. 380/01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INSTALLAZIONE DI UN PANNELLO SOLARE SU FABBRICATO SITO IN VIA PONTE PUGLIESE N. 13 (F. NB. 22 PART. N. 7.0 SUB. 4) ubicazione VIA PONTE PUGLIESE	2016/24/P Atto	Foglio n. 22 mappali nn. 730 Sub. 4
2017/3 01/02/2017	COMPLETAMENTO LAVORI DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE IN LOCALITA' TEVERITO - VARIANTE QA PERMESSO DI COSTRUIRE 61/2008 DEL 30/06/2011 (F. N. 6 PART. N. 146) ubicazione LOCALITA' TEVERITO	2016/25/P permesso di costruire	Foglio n. 6 mappali nn. 146
2017/5 16/05/2017	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE MESCHIA - REGIONE MARCHE D.C.D. MALTEMPO NOV.DIC. 2013 N. 6/CDM13 DEL 07/18/2014 - COLLEGATA A domanda 2014/ 57 ubicazione FRAZIONE MESCHIA	2017/1/P Atto	

pagina 1 di 2

2017/4 13/04/2017	ART. 6 C. 2 LETT. a) D.P.R. 380/01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO - (F. N. 48 PART. N. 358). ubicazione STRADA SALARE	2017/2/P Atto		
2017/7 21/06/2017	LAVORI DI COSTRUZIONE DI COSTRUZIONE DI LOCALI AD USO POLIFUNZIONE, RICREATIVI E RELIGIOSI NEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE ubicazione	2017/3/P Atto		Foglio n. 22 mappali nn. 1565 Sub. 4
2017/8 27/06/2017	RISANAMENTO CONSERVATIVO CON AMPLIAMENTO INFERIORE ALM 20% DI EDIFICIO UNIFAMILIARE f. N. 34 PART. N. 151 SUB. 2.- ubicazione STR AGELLI	2017/4/P permesso di costruire		Foglio n. 34 mappali nn. 151 Sub. 2
2017/6 30/05/2017	PROGETTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DI FABBRICATO UBICATO IN LOCALITA' NOSCIA DI ROCCAFLUVIONE, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI (F. N. 35 PART. N. 403) ubicazione LOCALITA' NOSCIA	2017/5/P		Foglio n. 35 mappali nn. 403

Roccafluvione, li 02/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. **MANNI ARDUINO**
.....

