


INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEI MOSAICI PARIETALI
FACCIATA CHIESA SS. FRANCESCO E ANTONIO - POLLENZA (MC)



MOSAICO LATO SINISTRO



MOSAICO LATO DESTRO

LEGENDA MAPPATURA DEL DEGRADO

-  RIGONFIAMENTI E DISTACCHI
-  RIPRESE CON MALTE NON IDONEE

