



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio protezione civile

COMUNE DI POLLENZA

29 APR. 2017

PROT. N. 5839

Titolo 6 Classe 10



Centro di Coordinamento Regionale
CCR

Prot. 383372|28/04/2017|R_MARCHE|GRM|CCR_DPS|P|490.100/2017/CCR_DPS/27

Al Sindaco del Comune di
Pollenza (MC)

Al Soggetto Attuatore
soggettoattuatore@cert.vigilfuoco.it

COA competente per Territorio
coa.macerata@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Cratere Marche
comandocratere.marche@cert.vigilfuoco.it

MIBACT
mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Messa in Sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti edilizi.
Trasmissione schede di valutazione del GTS (Gruppi tecnici di sostegno)

Con riferimento alla nota del DPC prot. n. UC/TERAG16/47429 del 15/09/2016, per i provvedimenti di competenza, si inviano le schede verbale relative agli immobili sottoelencati:

CCR	NOMINATIVO/PROPRIETARIO/ENTE	DESTINAZIONE D'USO	UBICAZIONE
1781	Monastero delle Suore Clarisse	Edificio Culto - Monastero	Via Roma 11 FG 21 PART F 336-337 E

Codesta Amministrazione potrà procedere in forma autonoma affidando la progettazione e l'esecuzione delle opere ad altri soggetti, secondo le indicazioni impartite dalla Circolare del DPC prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, "Procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni)".

Cordiali saluti.

D'ordine del Direttore del Centro di Coordinamento Regionale
Arch. Andrea Vicomandi

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. 1381 Incarico n. 21 del 15/02/2017
(Parte I)

Scheda n° 1 del 24/02/2017

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	☒ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Anm.): <u>COMUNE DI POLLENZA</u>
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☐ Altro (specificare) _____	
Identificativo (es. Num. Richiesta) _____	Data emissione	g g m m a a a a

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>MACERATA</u>	COMUNE <u>POLLENZA</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) _____	
INDIRIZZO <u>VIA ROMA</u>	Num. <u>111</u>
DATI CATASTALI Foglio <u>21</u> Mappa _____ Particella <u>836/337</u> ID Aggregato (Prot. Civile) <u>Ed161613</u>	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE <u>MONASTERO DELLE CLARISSE</u>
DESTINAZIONE D'USO <u>CONVITTO MONASTERO</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni:
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☒ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾

Note: L'EDIFICIO IN MURATURA EDIFICATO NEL 1500 PRESENTA 3 LIVELLI CON SOLAI E COPERTURA IN LEGNO. SI RILEVANO LESIONI ALLA FACCIATA SU VIA ROMA, NONCHE' ALCUNI DISTACCHI DELLA PARTE DEI SOLAI SIA NELLA ZONA DEL MONASTERO CHE DELLA CHIESA. INOLTRE SI RILEVANO LESIONI AL MURO SOTTITALE SUL VICOLO DELLE MONACHE. PER QUANTO RIGUARDA LA PARETE SU VIA ROMA NECESSITA' UNA TRANTATURA DELLA FACCIATA E LA RIMOZIONE DI PARTI PERICOLANTI. SUL MURO IN VICOLO DELLE MONACHE BISOGNA RIMUOVERE LE PORZIONI PERICOLANTI.

Area for additional notes or signatures, currently blank.

MEMBRI COMMISSIONE

Funzione	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	PAIGIANI	ERNESTO	
Cens. Danni	CARBONI	CLAUDIO	
Dip. Prot. Civ.	CANUCCIA	FEDERICA	
Tecnico Comunale	BRUNINI	FRANCESCA	
Unità di Crisi	ZOPPINI	KRISTIANO	
MIBACT			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo

ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL

Provincia: MC

Comune: ROSENZA

Frazione:

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:

Denominazione: MONASTERO DELLE CLARISSE

Indirizzo: VIA ROMA 11

dati catastali: F.21 Part. F. 336-337-E

(43°26'N e 13°35'E)

proprietario: MONASTERO DELLE SUORE CLARISSE

PRESO ATTO CHE:

- ☐ I tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato.

oppure

- ☒ Il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali.

☐

SI COMUNICA CHE:

- ☐ Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MiBACT.

oppure

- ☐ Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. si **PRESCRIVE** che:

- lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MiBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adjacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni dal soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase del rimontaggio.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MiBACT.

- il progetto dovrà essere presentato alle SABAP e p.c. a UNTA DI CLES

Data: 26-02-2017

IL FUNZIONARIO MiBACT

Francesca Bm.