



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio protezione civile



Centro di Coordinamento Regionale
CCR

Prot. 0165672|28/02/2017|R_MARCHE|GRM|CCR_DPS|P|490/2016/CCR_DPS/15

Al Sindaco del Comune di
Pollenza (MC)

Al Soggetto Attuatore
soggettoattuatore@cert.vigilfuoco.it

COA competente per Territorio
coa.macerata@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Cratere Marche
comandocratere.marche@cert.vigilfuoco.it

MIBACT
mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: Messa in Sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti edilizi.
Trasmissione schede di valutazione del GTS (Gruppi tecnici di sostegno)**

Con riferimento alla nota del DPC prot. N. UC/TERAG16, per i provvedimenti di competenza, si inviano le schede verbale relative agli immobili sottoelencati:

	NOMINATIVO/PROPRIETARIO/ENTE	DESTINAZIONE D'USO	UBICAZIONE
1782	Chiesa Santa Maria della Pace	Ex Culto	Via Dante, 24
1784	Marinozzi Caterina	Civ. ab./Produttivo	Via Mons. Marinozzi

Contestualmente, per ogni intervento, si chiede a Codesta Amministrazione Comunale di manifestare l'intenzione di affidare l'esecuzione delle opere al Corpo Nazionale VV.FF attraverso richiesta formale al COA competente per territorio.

A richiesta pervenuta il COA competente per territorio programmerà la realizzazione dell'intervento in funzione dell'elenco delle priorità definito dal CCR



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio protezione civile



Centro di Coordinamento Regionale
CCR

In alternativa, considerati i tempi necessari per l'effettuazione dei lavori da parte dei VV.F., dovuti all'elevato numero di richieste in funzione delle risorse disponibili, Codesta Amministrazione potrà procedere in forma autonoma affidando la progettazione e l'esecuzione delle opere ad altri soggetti.

Cordiali saluti.

D'ordine del Direttore del Centro di Coordinamento Regionale
Arch. Andrea Vicomandi

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. 1782 Incarico n. 19 del 31/01/2017
(Parte I)

Scheda n° 5 del 9/2/2017

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino

☐ Sopralluogo di agibilità

☒ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): COMUNALE

☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco

☐ Altro (specificare) _____

Identificativo (es. Num. Richiesta) _____

Data emissione _____

g g m m a a a a

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA

MAKERATA

COMUNE

PIOLLENZA

LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona)

INDIRIZZO

VIA DANTE

Num.

24

DATI CATASTALI

Foglio

10

Mappa

Particella

62

ID Aggregato (Prot. Civile)

023660000

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE

COMUNALE - GIUSTOZZI GIUSEPPE

DESTINAZIONE D'USO

SIACIA DELLA PACE - EX CULTO

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO
COMPIUTO

☐ SI ☐ NO

☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile

ESPRIMIBILE

CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS

☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)

Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F.
(parere Vigili del Fuoco)

☐ SI ☐ NO

NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:

☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario

☐ Occorre Gruppo Allargato⁽¹⁾


Note ⁽²⁾.

LA VELA CAMPANARIA RISULTA PARZIALMENTE CROLLATA
PER QUANTO E' STATO POSSIBILE VISIONARE, RISULTANO EVIDENTI
SCIVOLANTI DIFFUSI DEI COPPI IN COPERTURA
PER QUANTO SOPRA SI RENDE NECESSARIO ESEGUIRE LO
SILONTAGGIO CONTROLLATO DELLA VELA CAMPANARIA, E
LA RIMOZIONE DEI COPPI DISTACCATI
NELLE FASE DEI SOLICITATI LAVORI, SI RENDE NECESSARIO
TRANSENNARE IL PERIMETRO DEL MANUFATTO EDILIZIO.

Area for notes or additional information, currently blank.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	BERNARDI	FABIO	[Firma]
Cens. Danni	LIANNI	ANDREA	[Firma]
Tecnico Comunale	ORAZI	MARCO	[Firma]
Unità di Crisi MIBACT	MAZZONI	ALBERTO	[Firma]
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			



(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda
 (2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)
CCR n. 1782 Incarico n. 19 del 31/01/2017 Scheda n° 5 del 9/2/2017

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdetto proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

VELA CAMPANINA PARZIALMENTE CROLLATA.

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Iniziatore il <u>9/2/2017</u> ore <u>13,00</u> Finito il <u>9/2/2017</u> ore <u>13,50</u> ☒ Eseguito delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione		ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☒ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale) Intervento Eseguitabile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
Allegati al presente documento Num. All. _____ ☐ Scheda Aedes ☐ Report Fotografico ☐ Altro		Note: _____ _____ _____	

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

Vigili del Fuoco	Cognome <u>BERNARDI</u>	Nome <u>FABIO</u>	<u>firmato</u>
Cens. Danni	Cognome <u>CIANNI</u>	Nome <u>ANDREA</u>	<u>firmato</u>
Tecnico Comunale	Cognome <u>ORAZI</u>	Nome <u>PIERO</u>	<u>firmato</u>
Unità di Crisi MIBACT	Cognome <u>PAZZONI</u>	Nome <u>ALBERTO</u>	<u>firmato</u>
Tecnico Provincia	Cognome _____	Nome _____	
Tecnico Regione	Cognome _____	Nome _____	
Tecnico Forze Armate	Cognome _____	Nome _____	
Tecnico	Cognome _____	Nome _____	
Tecnico	Cognome _____	Nome _____	
Tecnico	Cognome _____	Nome _____	

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.



ALLEGATO AL VERBALE DI GTS DEL

9/02/2017

Provincia: MC

Comune: POLLENZA

Frazione:

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE:

Denominazione: CHIESA S. MARIA delle PACE

Indirizzo: via DANTE, 24

dati catastali: F. 10 PART. 62

proprietario: COMUNE di POLLENZA - GIUSTOZZI

PRESO ATTO CHE:

- ☒ i tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale dell'immobile ~~non~~ ^{VELA CAMPANARIA} non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino di servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale / ~~del immobile~~ ^{VELA CAMPANARIA} sopra identificato. / attraverso smontaggi controllati.

oppure

- ☐ il livello di danno strutturale dell'immobile consente di mettere in atto presidi per garantire la pubblica incolumità/riattivazione dei servizi essenziali.

☐

SI COMUNICA CHE:

- ☒ Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. il progetto dell'intervento di messa in sicurezza andrà sottoposto alla preventiva autorizzazione del MiBACT.

oppure

- ☒ Ai sensi del D.Lgs. n.42 /2004 e s.m.i. si **PRESCRIVE** che:

- lo smontaggio dell'immobile avvenga sotto la vigilanza del MiBACT, garantendo la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio che andranno adeguatamente catalogati e collocati in luogo di stoccaggio il più possibile adiacente al sito. Le macerie risultanti dalle operazioni di smontaggio dovranno essere gestite secondo quanto già previsto dalle disposizioni del soggetto attuatore BB CC per la gestione delle macerie di tipo A.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio venga verificata l'esistenza di adeguata documentazione grafica e fotografica che andrà integrata in corso d'opera al fine di poter disporre di adeguati supporti per la fase del rimontaggio.
- Prima dell'avvio dell'attività di smontaggio sia garantita la messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all'interno trasferendolo in luogo sicuro secondo quanto previsto dalle procedure del MiBACT.

- ☒ Si dovrà dare comunicazione di inizio e fine lavori e inviare documentazione fotografica dei lavori effettuati a sr-mar.uccr@beniculturali.it - sabap-mar@beniculturali.it

Data:

9/02/2017

IL FUNZIONARIO MiBACT

Arch. Alberto Mazzoni



Comune di Pollenza

Provincia di Macerata

Ufficio Tecnico Comunale

Piazza della Libertà 16 - Tel. 0733-548713 - Fax: 0733-548712 - email: tecnicoced@pollenza.sinp.net

FASCICOLO RELATIVO ALL'ISTANZA DI SOPRALLUOGO

N. ISTANZA: 14121 DEL: 6-9-2016

DATA RICHIESTA: 6-9-2016

DATA EVENTO: 24-8-2016

DATI IMMOBILE

DENOMINAZIONE: CHIESA DELLA CROCE

INDIRIZZO: VIA DANTE - 24

REGIONE: MARCHE

PROVINCIA: MACERATA

COMUNE: POLLENZA

DATI CATASTALI

FOGLIO: 10


PART: 62

ALL:

ID AGGREGATO: 02366 - SUB: 00 - edificio: 00



scala 1:10000 con indicazione dei numeri delle istanze di sopralluogo



scala 1:2000 con indicazione dei num istanze di sopralluogo

DATI RICHIEDENTE

RESIDENTE: NO

NOME: SINDACO COMUNE DI POLLENZA

RESIDENTE IN: POLLENZA

PROVINCIA: MACERATA

REGIONE: MARCHE

VIA: PIAZZA DELLA LIBERTA', 16

IN QUALITA' DI: LEGALE RAPPR.

TEL: 0733-548711

USO DEL FABBRICATO

USO PREVALENTE: ALTRO

PROPRIETA': PUBBLICA

ATTUALMENTE UTILIZZATA: SI

EDIFICIO COMPOSTO DA: Più unità immobiliari

Rif. comune n.00


VULNERABILITA': NO

NOTE

--

N. ISTANZA: 14121

ID AGGREGATO: 02366 - SUB: 00 - edificio: 00



scala 1:1000

Comune di Pollenza Prot. n. 2830 del 01-03-2017 arrivo Cat. 6 Cl. 10

MODULO DI UNIONE DI TUTTE LE ISTANZE DI SOPRALLUOGO PER LO STESSO EDIFICIO/OPERE

ISTANZA	DATA PROT	RICHIEDENTE	CIVICO	FOGLIO	PARTICELLE	TEL	RESIDENTE	NOTE
15043	2016-11-02	GIUSTOZZI GIUSEPPE	24	10	62		NO	

ESTRATTO CATASTALE

