



COMUNE DI POLLENZA

(Provincia di Macerata)

SISMA CENTRO ITALIA 2016 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CONGUITÀ DELL'IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.)

Chiesa della Pace (N.C.E.U. Foglio 10 Part. 62)

**Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche
nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.**

Circolare della P.C.M. prot. n. 0007013 del 23/052018

"Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica"

Studio di fattibilità definitivo

ELABORATI GRAFICI

(art. 36, d.P.R. 207 del 05/10/2010)

Importo lavori	€. 600.860,49
Somme a disposizione (Max 35% dell'importo lavori)	€. 146.647,30
Totale intervento	€. 747.507,79

I tecnici

Istruttore tecnico:
Ing. Fabio Spalletti
Arch. Silvia Strafella


Visto: il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Federico Canullo)

Allegato

EG

RILEVIO DEL QUADRO FESSURATIVO DEFORMATIVO
EFFETTI DEL DISSESTO SULLA MATERIA DELLA COSTRUZIONE

Fessurazioni, fratture e lesioni




PLANIMETRIA PIANO INTERRATO

RILEVO DEL QUADRO FESSURATIVO DEFORMATIVO
EFFETTI DEL DISSESTO SULLA MATERIA DELLA COSTRUZIONE

Fessurazioni, fratture e lesioni

- DEGRADO PROPRIO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

 Degrado generalizzato dovuto ad umidità




PLANIMETRI PIANO TERRA

RILEVO DEL QUADRO FESSURATIVO DEFORMATIVO
EFFETTI DEL DISSESTO SULLA MATERIA DELLA COSTRUZIONE

	Fessurazioni, fratture e lesioni
---	----------------------------------

- DEGRADO PROPRIO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI


	Degrado generalizzato dovuto ad umidità
---	---



PLANIMETRI PIANO PRIMO


RILEVIO DEL QUADRO FESSURATIVO DEFORMATIVO EFFETTI DEL DISSESTO SULLA MATERIA DELLA COSTRUZIONE

Fessurazioni, fratture e lesioni




PIANTA QUOTA TAMBURO


PROSPETTO 1




PROSPETTO 2



PROSPETTO 3



PROSPETTO 4




RILEVO DEL QUADRO FESSURATIVO DEFORMATIVO
EFFETTI DEL DISSESTO SULLA MATERIA DELLA COSTRUZIONE

/ Fessurazioni, fratture e lesioni


- DEGRADO PROPRIO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

☼ Degrado generalizzato dovuto ad umidità


PROSPETTO 5




PROSPETTO 6



PROSPETTO 7




PROSPETTO 8




PROSPETTI INTERNI

PROSPETTO A




PROSPETTO B



PROSPETTO C




PROSPETTO E




PROSPETTO G



PROSPETTO F




PROSPETTO D



RILEVIO DEL QUADRO FISSURATIVO DEFORMATIVO
EFFETTI DEL DISSESTO SULLA MATERIA DELLA COSTRUZIONE

Fessurazioni, fratture e lesioni

SEZIONE 1-1



SEZIONE 2-2

