


ESENTE BOLLO
ai sensi art. 16 All. B DPR
642/72 e DPR 995/82

ALLA REGIONE MARCHE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA
UFFICIO SISMICA - VIA V. ALFIERI, 2
62100 MACERATA

E P.C. ALLO SPORTELLINO UNICO
DEL COMUNE DI POLLENZA

Decreto Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO
Strutture in muratura o di legno



Normativa tecnica applicata nel progetto

☐ D.M. 16/01/1996

☒ D.M. 17/01/2018

Attestato di deposito

n°

del 22/06/2018

PRATICA N. 41/1497

Attestato di deposito, variante 1

n°

del

Attestato di deposito, variante 2

n°

del

DESCRIZIONE DEI LAVORI

REALIZZAZIONE DI PENSILINA IN LEGNO PER PROTEZIONE AMBULANZA IN VIA EUROPA

COMUNE
POLLENZA

INDIRIZZO
VIA EUROPA

FOGLIO
46

MAPPAL/1
621

COMMITTENTE

COMUNE DI POLLENZA

PROGETTISTA DEI LAVORI STRUTTURALI

ING. STEFANO SCALABRONI

DIRETTORE DEI LAVORI IN OPERA/MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI

ING. FEDERICO CANULLO

ESECUTORE DEI LAVORI IN OPERA/MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI IN C.A. PREFABBRICATI

B.S. DI BARTOMUCCI ADAMO & C. SNC - CIVITANOVA

COLLAUDATORE STATICO

ING. STEFANO FORTUNI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO



REGIONE MARCHE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del territorio di Macerata

Ufficio Sismica: Via V. Alfieri, 2 - 62100 Macerata
Telefono: 0733 2932295/268/283/241
regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

Attestato di deposito ai sensi della L. R. 3.11.1984 n°33

PRATICA N°

41/1497

Pervenuta li

14 NOV. 2018

PROT.



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto **ING. FORTUNI STEFANO**, residente a **CORRIDONIA** in **C.DA CIGLIANO 15/AB**
iscritto all'albo degli **INGEGNERI** della provincia di **FERMO** al numero **A191**
collaudatore statico dei lavori **REALIZZAZIONE DI PENSILINA IN LEGNO IN VIA EUROPA**,

DICHIARA

- ▶ ☒ che il progetto è stato sorteggiato in data **10/07/2018** ai sensi della Legge Regionale 3/11/1984 n. 33 art. 3bis, con esito positivo del controllo, comunicato in data **02/10/2018** con prot. n. **1100451**;
- ▶ di aver svolto in data **09/10/2018** il controllo dei lavori eseguiti alla presenza del direttore dei lavori **IN.G FEDERICO CANULLO** e del sig. **BARTOMUCCI ADAMO** in rappresentanza dell'esecutore dei lavori **B.S. DI BARTOMUCCI ADAMO SNC**, verificando le dimensioni degli elementi lignei, in particolare della sezione degli stessi, e le dimensioni di ingombro della struttura; è stato inoltre controllato il calcestruzzo posto in opera tramite uno sclerometro; i riscontri effettuati hanno evidenziato una sostanziale conformità della struttura realizzata rispetto al progetto depositato ; ☐ di aver effettuato in data un ulteriore controllo dei lavori eseguiti alla presenza del direttore dei lavori e del sig. in rappresentanza dell'esecutore dei lavori ; di aver ispezionato l'intera opera realizzata, confrontando gli elementi più significativi della struttura con i disegni esecutivi depositati in cantiere,
- ▶ di aver proceduto al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui al DPR 6/06/2001 n. 380 (progetto depositato in data **26/10/2018**) ed alla Legge Regionale 3/11/1984 n. 33 art. 7 (certificato di conformità depositato presso il competente Servizio Sismica il **22/06/2018**);
- ▶ di aver esaminato i certificati delle prove sui materiali utilizzati nella realizzazione del progetto, per accertare il numero dei prelievi effettuati e la sua conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 cap. 11, nonché per controllare che i risultati ottenuti dalle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nello stesso cap. 11;
- ▶ ☐ di aver esaminato per le strutture prefabbricate in calcestruzzo armato i certificati sui controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, disposti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 cap. 11;
- ▶ ☐ di aver controllato il verbale della prova di carico fatta eseguire dal direttore dei lavori su , verificando la compatibilità dei risultati con i criteri di accettazione;
- ▶ di aver esaminato il progetto ed in particolare l'impostazione generale della progettazione strutturale d'elevazione e geotecnica, gli schemi di calcolo e le azioni considerate,
- ▶ di aver esaminato le indagini eseguite nella fase di progettazione e costruzione,
- ▶ di aver esaminato il certificato di ultimazione dei lavori e di conformità redatto dal direttore dei lavori,

e che nell'ambito della propria discrezionalità ha richiesto:

- ☐ una documentazione integrativa di progetto, composta da
- ☐ i seguenti accertamenti per il formarsi del convincimento sulla sicurezza, sulla durabilità e sulla collaudabilità:
 - ☐ la prova di carico (DM 14/1/2008 cap. 9.2 – Circolare 2/2/2009 n. 617 cap. C.9.2) , ottenendo i seguenti risultati:
 - le deformazioni si accrescono all'incirca proporzionalmente ai carichi applicati,
 - la deformazione elastica non è maggiore di quella calcolata,
 - ☐ - nel corso della prova non si sono prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che possono compromettere la sicurezza o la conservazione dell'opera
 - ☐ - nel corso della prova si sono prodotti dei dissesti, che per consentire la conservazione dell'opera hanno richiesto il reintegro con
 - la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non supera quella di ,
 - ☐ al fine di studiare il comportamento della costruzione, il monitoraggio programmato di grandezze significative quali:
 - ☐ la prova sui materiali utilizzati con controllo non distruttivo su **platea di fondazione in c.a.**, utilizzando **uno sclerometro**;
- i risultati di tale prova sono risultati compatibili con quelli attesi**

che gli estremi del centro di trasformazione per l'acciaio sono **FERROPICENO srl di Centobuchi di Monteprandone (AP)**

QUINDI PER QUANTO PRECEDENTEMENTE DICHIARATO

☒ IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE STATICO CON IL PRESENTE ATTO

COLLAUDA

LE OPERE REALIZZATE,

**CERTIFICANDO LA LORO SICUREZZA AI FINI STATICI E PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, CONSENTEN-
DONE L'UTILIZZO CON LA DESTINAZIONE D'USO PREVISTA NEL PROGETTO.**

☐ IL SOTTOSCRITTO COLLAUDATORE STATICO

GIUDICA NON COLLAUDABILI

LE OPERE REALIZZATE E PREVISTE NEL PROGETTO,

**ASSERENDO LA NECESSITÀ DI ESEGUIRE , IN MODO TALE DA RAGGIUNGERE LA CONDIZIONE DI
COLLAUDABILITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, ENTRO IL GIORNO**

Consapevole delle responsabilità che ne derivano, ai sensi della Legge regionale 3/11/1984 n. 33 art. 7 di-
chiara la rispondenza delle opere eseguite alle norme tecniche di cui al DPR 6/6/2001 n. 380 articoli
52 e 83 ed ai sensi della Legge regionale 3/11/1984 n. 33 art. 6 si conforma alla dichiarazione del Diret-
tore dei lavori sull'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto dal Co-
mune di POLLENZA e depositato presso il competente Servizio Sismica.

CORRIDONIA 11/11/2018

IL COLLAUDATORE STATICO

