



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento per le politiche integrate di
sicurezza e per la protezione civile



Centro di Coordinamento Regionale
CCR

Prot. 8388/04/01/2017|R_MARCHE|GRM|CCR_DPS|P|490/2016/CCR_DPS/15

Al Sindaco del Comune di
Pollenza (MC)

Al Soggetto Attuatore
soggettoattuatore@cert.vigilfuoco.it

COA competente per Territorio
coa.macerata@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Cratere Marche
comandocratere.marche@cert.vigilfuoco.it

MIBACT
mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: Messa in Sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti edilizi.
Trasmissione schede di valutazione del GTS (Gruppi tecnici di sostegno)**

Con riferimento alla nota del DPC prot. N. UC/TERAG16, per i provvedimenti di competenza, si inviano le schede verbale relative agli immobili sottoelencati:

CCR	NOMINATIVO/PROPRIETARIO/ENTE	DESTINAZIONE D'USO	UBICAZIONE
1283	Luconi Graziella ed altri	Civile abitazione	Centro abitato SP 124 Via Raffaele Sanzio e Viale Dante Fg 10 part 74

Contestualmente, per ogni intervento, si chiede a Codesta Amministrazione Comunale di manifestare l'intenzione di affidare l'esecuzione delle opere al Corpo Nazionale VV.FF attraverso richiesta formale al COA competente per territorio.

A richiesta pervenuta il COA competente per territorio programmerà la realizzazione dell'intervento in funzione dell'elenco delle priorità definito dal CCR

In alternativa, considerati i tempi necessari per l'effettuazione dei lavori da parte dei VV.F., dovuti all'elevato numero di richieste in funzione delle risorse disponibili, Codesta Amministrazione potrà procedere in forma autonoma affidando la progettazione e l'esecuzione delle opere ad altri soggetti.

D'ordine del Direttore Ing. Cesare Spuri
(Arch. Andrea Vicomandi)

Cordiali saluti.

SCHEDA VALUTAZIONE GTS

MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

 CCR n. 1283 Incarico n. 02 del 16/12/2016
 (Parte I)

 Scheda n° 03 del 16/12/2016

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): _____
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) <u>AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u> g g m m a a a a	
Identificativo (es. Num. Richiesta) _____	Data emissione _____	

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>MACERATA</u>	COMUNE <u>POBLENZA</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona) <u>CENTRO ABITATO</u>	
INDIRIZZO <u>VIA D'AFFARELLUO SANZUO</u>	Num. _____
DATI CATASTALI Foglio _____ Mappa _____ Particella <u>44</u> ID Aggregato (Prot. Civile) _____	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE <u>LUCONI GABRIELLA ED ALTRI</u>
DESTINAZIONE D'USO <u>RESIDENZIALE</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni:
☒ SI ☐ NO	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☒ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾
☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☒ SI ☐ NO	

Note:

- TRATTAMENTO EDIFICIO IN ALENTO DI TRE PIANI FUORI TERRA SU SF. 124 (DUE SU VIA SANZUO)
- a) SI RENDERE NECESSARIO LA RIMOZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE DELLA CONCAVITA' E DELLA COPERTURA (CORRIPPI)
- b) SU VIA SANZUO SI RENDERE NECESSARIO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE MODANATURE DEL CORRIPPO
- c) PREDISPORRE UNA FASCIA DI RISERVO SULLA PARTE PROSPICIENTE LA VIA PUBBLICA FINE AD AUMENTARE RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
- d) PREDISPORRE OPERE PROVVISORIE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ANFORE ANTERIORE RISPETTO A UN PIANO

Area for handwritten notes or signatures.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	BIORE	ORLANDO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.	SCARUFFA	GIANNI	
Tecnico Comunale	ORAZI	MARCE	
Unità di Crisi			
MIBACT			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

SCHEDA VALUTAZIONE GTS MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. 128 Incarico n. 02 del 16 / 12 / 2016
(Parte I)

Scheda n° 05 del 16 / 12 / 2016

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione I	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.): _____
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) <u>AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>	
Identificativo (es. Num. Richiesta) _____	Data emissione _____	

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA	COMUNE
<u>MACERATA</u>	<u>POBLENZA</u>
LOCALITA' (Frazione, Centro abitato o Zona)	
<u>CENTRO ABITATO</u>	
INDIRIZZO	Num.
<u>VIA RAFFAELLO SANZIO</u>	<u> </u>
DATI CATASTALI	
Foglio _____ Mappa _____ Particella <u>74</u> ID Aggregato (Prot. Civile) _____	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ ENTE
<u>LUCONI GABRIELLA ED ALTRI</u>
DESTINAZIONE D'USO
<u>RESIDENZIALE</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni: ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☐ Occorre Gruppo Allargato ⁽¹⁾	
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☒ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)		
	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☒ SI ☐ NO		

↳ SOLO PUNTO "A"

Note:

TRATTATO DI RIFUGIO IN CASO DI TER. PIANO FUORI TERRA SU SP. 121 (CUE DI VIA DANTE)

a) SI RENDE NECESSARIO LA RIMOZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE DEL CONSIGLIO E DELLA COPERTURA (COPPI)

b) SU VIA DANTE SI RENDE NECESSARIO LA RIMOZIONE DELLE MODANATURE DEL CONSIGLIO

c) PREVEDERE UNA FASCIA DI RISERVA SULLE PARTI PERICOLOSE LE VIE PUBBLICHE FINO AA AUTOREGOLAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

d) PREVEDERE OPERE PROVVISORIE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ATTRAVERSO DELLA RIMOZIONE A UNA PARTE


Area for handwritten notes or signatures.

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	BONDI	ORLANDO	
Cens. Danni			
Dip. Prot. Civ.	SCARUFFA	GIANNI	
Tecnico Comunale	ORLANDI	MARCO	
Unità di Crisi			
MIBACT			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

TEC CON & ORL 33BS608083
0133548713



Foglio 10 Particella 74

Ubicazione: Immobile tra Viale Dante 10-12-14 e Via Raffaello Sanzio 21-23-29



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ufficio Tecnico Comunale - Settore B

C.F. e P.I. 00224000430 - Piazza della Libertà 16, 62010 Pollenza - Tel. 0733/548713 Fax 0733/548712 - email: tecnicocec@pollenza.simp.net

PROT. n. 17167 del 06/12/2016

Al C.C.R. Marche

Trasmissione esclusiva via email

a: ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it

e p.c. al C.O.A. di Macerata

Trasmissione esclusiva via email

a: coa.macerata@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Richiesta intervento GTS per possibile crollo di cornicioni su S.P.124 Via R. Sanzio / Viale Dante - Comune di Pollenza (MC).

Con la presente si richiede urgentemente un sopralluogo da parte del GTS al fine di valutare gli interventi da effettuare per la messa in sicurezza di alcune porzioni di cornicione pericolanti ubicate nell'immobile di proprietà privata prospiciente la S.P. 124 - Via Raffaello Sanzio e Viale Dante (vedi planimetria allegata) in quanto con le scosse sismiche del 26 e 30 ottobre si sono aggravate le condizioni statiche del cornicione stesso.

I tecnici dell'UTC comunale ing. Federico Canullo e ing. Marco Orazi hanno effettuato un sopralluogo da cui è emersa una concreta possibilità di crolli anche con scosse di non rilevante intensità.

Si richiede con urgenza un sopralluogo da parte di un GTS in quanto:

- l'edificio è nelle disponibilità di più soggetti;
- alcune unità immobiliari sono oggetto di procedure fallimentari;
- il crollo dei cornicioni di cui sopra costituirebbero un grave pericolo per la pubblica incolumità in quanto i loro detriti cadrebbero su due strade pubbliche (S.P. 124 Via R. Sanzio e Viale Dante)
- la chiusura di Viale Dante impedirebbe l'accesso agli immobili situati dopo quello oggetto della presente richiesta nonché all'albergo "Parco Hotel" in quanto non vi sono strade di accesso alternative;

Per qualsiasi informazione nonché per concordare la visita potete far riferimento ai seguenti recapiti:

- ing. Federico Canullo: 338-7869731
- ing. Marco Orazi: 338-5608083

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore B
ing. Federico Canullo