



COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)
TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835
Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

Ordinanza n. 11 del 05-02-2021

**ORDINANZA SINDACALE
DI REVOCA INAGIBILITA' EDIFICIO
IL SINDACO**

PREMESSO CHE:

- a far data dal 24.08.2016 eccezionali eventi sismici hanno causato danni ingenti su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- è in corso una campagna di sopralluoghi da parte dei tecnici della Protezione Civile atti a verificare l'agibilità degli edifici;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato anche il territorio della Regione Marche;

VISTO il vigente statuto comunale;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo 15-bis, del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTA la circolare esplicativa del citato articolo 15-bis emanata dal Dipartimento di Protezione Civile il 22 dicembre 2016;

VISTO il comma 3-bis del citato articolo 15-bis, introdotto dalla legge n. 84 del 2017 di conversione decreto legge n. 8 del 2017;

VISTA l'ordinanza Commissariale n. 23 del 5 maggio 2017;

VISTO l'esito del sopralluogo finalizzato al rilevamento dei danni ed alla verifica di agibilità formalizzato attraverso la compilazione della "Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese" "Modello A-DC", ai sensi del Decreto Interministeriale del 3 maggio 2001 (GU n.116 del 21 maggio 2001) e DPCM del 23 febbraio 2006 (GU n.55 del 7 marzo 2006):

- progressivo n. 003, sopralluogo in data 22.12.2016, aggregato n. 00075400;

squadra: - Arch. Gennaro Leva - Ing. Minello Andrea

- F.T. Tanfani Luciano - Ing. Sbrogio' Luca

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo totale dell'edificio "Chiesa S. Giovanni Battista", sito in contrada Illice snc, distinto in catasto al foglio 32 part. B, dichiarato INAGIBILE, al punto A18 della scheda A-DC, a seguito del sopralluogo di cui sopra, di proprietà di:



COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP)
TEL. 0736/843821 Telefax 0736/843835
Pec: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it

- Parrocchia S. Maria e San Giovanni B. , con sede a Comunanza P.I. 92009040442, c/o Don Cristian Bulai residente a Amandola in via Giovanni XXIII n. 8 e c/o economato.diocesifermo@legalmail.it;

VISTI

La conferenza Regionale indetta per il 20.02.2018 finalizzata alla *“messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto”* con convocazione prot. 1423 del 16.02.2018;

La pratica *“Chiesa di San Giovanni Battista”* – CUP: H27C18000100001 - CIG: 748781004A ed il relativo Decreto n. 1501 del 27.07.2018 assunti agli atti con prot. 6094 del 31.07.2018;

La RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA inerente il *“consolidamento e restauro con ripristino dell’agibilità sismica della Chiesa di San Giovanni Battista (loc. Illice)”* prot. 8220 del 14.09.2019;

La REGOLARE ESECUZIONE E FINE LAVORI, Prot. 8175 del 13/09/2019, *“di consolidamento e restauro con ripristino dell’agibilità sismica della chiesa di San Giovanni Battista”*

La SEGNALAZIONE CERTIFICATA per l’AGIBILITA’, assunta agli atti al prot. 552 del 21.01.2021, per la sola porzione f.32 m.le 399 sub 6;

L’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 ed la D.G.R. 670/2017;

ORDINA

La revoca dell’ordinanza n. 146 del 08.07.2017 relativa all’immobile *“Chiesa S. Giovanni Battista”*, sito in contrada Illice snc, distinto in catasto al foglio 32 part. B graffato 399, a seguito dell’avvenuta messa in sicurezza mediante l’esecuzione delle opere necessarie;

DICHIARA

La presente ha decorrenza immediata;

DISPONE

- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Comunanza ed al Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno e alla Provincia di Ascoli Piceno Servizio Tutela Ambientale;
- l’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della trasmissione, della pubblicazione e della notificazione, ai soggetti di cui all’elenco proprietari sopra riportato, della presente ordinanza;

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento il Dr.Ing. Amedeo Vagnoni dell’Ufficio Tecnico Comunale;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre le impugnativa e i ricorsi nei termini di legge, con decorrenza dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-02-2021

Il Sindaco
(ALVARO CESARONI)