

577-754

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

 Comune: USSITA

 Frazione/Località: CASTELFANTEUINO

 (denominazione Istat)

- 1 ☒ VIA

 2 ☐ CORSO

 3 ☐ VICOLO

 4 ☐ PIAZZA

 5 ☐ ALTRO

QUINTIERO

 Numero/i Civico/i 512

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra MR 009 Scheda n. 015

 giorno mese anno Data 2004/14

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 41 Istat Prov. MC Istat Comune 056

N° aggregato 00302900 N° edificio 111

DATI CATASTALI

Foglio 26 Allegato 11

 Particelle 710

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BRASQUO MAURO ED ALTRI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

EDIFICIO CON LESIONI GRAVISSIME


N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8 2 ☒ 9 3 ☐ 10 4 ☐ 11 5 ☐ 12 6 ☐ >12 7 ☐	1 ☐ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☒ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____


I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GEOM. A. FARRONI

ING. S. BOSSOLINI

FIRME





PER RICEVUTA

COMUNE DI USSITA

Piazza XI Febbraio

62039 USSITA (MC)

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data

2002/14

