79

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: USSITA
Frazione/Località: CALCARA-ORMENTO
(denominazione Istat)

1 ○ VIA
2 ○ CORSO
3 ○ VICOLO
4 ○ PIAZZA
5 ○ ALTRO

DELLO ORNETO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO — giorno mese anno
Squadra FI783 Scheda n. 003 Data 09/05/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 056
N° aggregato 001118 00 N° edificio 001

DATI CATASTALI
Foglio 127 Allegato
Particelle 12014

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MONTEBONI ANGELO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
○ 1 ○ 8 ○ 2 ○ 9 ○ 3 ○ 10 ○ 4 ○ 11 ○ 5 ○ 12 ○ 6 ○ >12 ○ 7	1 ○ <2.50 2 ○ 2.50 ÷ 3.49 3 ○ 3.50 ÷ 5.00 4 ○ >5.00	A ○ <50 I ○ 400 ÷ 499 B ○ 50 ÷ 69 L ○ 500 ÷ 649 C ○ 70 ÷ 99 M ○ 650 ÷ 899 D ○ 100 ÷ 129 N ○ 900 ÷ 1199 E ○ 130 ÷ 169 O ○ 1200 ÷ 1599 F ○ 170 ÷ 229 P ○ 1600 ÷ 2199 G ○ 230 ÷ 299 Q ○ 2200 ÷ 3000 H ○ 300 ÷ 399 R ○ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ○ Muratura 2 ○ Cemento armato 3 ○ Mista (mur.+c.a.) 4 ○ Altro:	1 ○ **Edificio AGIBILE** 2 ⊗ **Edificio NON UTILIZZABILE** 3 ○ **Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO** 4 ○ **Sopralluogo NON eseguito per:**

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE *(stampatello)*

SERGIO BROSEGHINI
DANIA ZILIANTE

FIRME

BRL

PER RICEVUTA

COMUNE DI USSITA

Data 09/05/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

Comune: USSITA
Foglio: 27

22-Nov-2017 10:24:8
Prot. n. T72518/2017