

BOTTURINI - GALLIGANI



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA:

Provincia:

MACEPATA

Comune:

USSITA

Frazione/Località:

PAIA720

(denominazione Istat)

10 VIA

20 CORSO

3 O VICOLO

40 PIAZZA

5 ○ ALTRO

[illegible]

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 11126

Scheda n. 1 13

Date 11/6/2012

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 1 1

Islat Prov. 1 1 1

Istat Comunale

N° aggregato 100000

Nº edificio: 1 1 1 1

DATI CATASTALI

Folio 126

11/1/2014


Particella 1 1701

150

Arundhati

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2,50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2,50 ÷ 3,49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	3 ☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☒ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☒ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5,00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Depositi	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

4000 3400

FABRIZIO TORRES

FIRME

FIRME Marco Gammari
Alfredo

PER RICEVUTA

PER RICEVUTA

Date 10/9/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Domini/Occ)

N=-17900

Direzione Provinciale di Macerata Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore STEFANO CANNISTRA' Vis. tel. esente per fini istituzionali

E=21400

1 Particella: 179

