

374-781-1028-1032-1386-1470

SCHEMA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEMA: _____

Provincia: MACEPATA
Comune: USSITA
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO

Numero/i Civico/i _____
LOC. SANT'EUSEBIO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra RF35 Scheda n. 104 Data 03/02/17
MR35

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. I _____ Istat Prov. I _____ Istat Comune I _____


N° aggregato 100618 100 N° edificio _____

DATI CATASTALI

Foglio 24 Allegato _____
Particelle 1484 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CONDOMINIO PALAZZINA G

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☒ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 >5.00	☐ A <50 ☐ I 400 ÷ 499 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ L 500 ÷ 649 ☐ C 70 ÷ 99 ☐ M 650 ÷ 899 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ N 900 ÷ 1199 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ O 1200 ÷ 1599 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ P 1600 ÷ 2199 ☒ G 230 ÷ 299 ☐ Q 2200 ÷ 3000 ☐ H 300 ÷ 399 ☐ R >3000	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☐ 1 Muratura ☐ 2 Cemento armato ☒ 3 Mista (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

LUIGI GIULIANO
COMPAGNUCCI PAOLO

FIRMA

[Signature]

PER RICEVUTA

Data 03 FEB. 2017

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Goc)



0055000

0057600

0056700

0057800

0058800

SCHEM 13

0060400

SCHEM 12

0060300

220017X
AGREEMENT
N. 3
PART 1

0061000

0061400

SCHEM 16-03

SCHEM 15-02

SCHEM 14-01

0061800

0061700

