

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: LISSITA
Frazione/Località:
(denominazione Istat)
CIRCUITO DI LUCI NERI
1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso (32-33-34) Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 21699 Scheda n. 0081 Data 11/07/13

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 141 Istat Prov. 043 Istat Comune 056

N° aggregato 129100 N° edificio 091


Cod. di Località Istat Tipo carta
Sez. di censimento Istat N° carta

Dati catastali Foglio 1381 Allegato
Particelle 1217 Sub 1112

Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO REMIERI CAROIA VASI ALIATA Codice Uso
15

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50 I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>1011</u>	A ☐ > 65%	<u>15</u>
2 ☐ 10 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo		B ☒ 30 ÷ 65%	
3 ☐ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		C ☐ < 30%	
4 ☐ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☒ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		D ☐ Non utilizz.	
5 ☐ > 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		E ☐ In costruz.	
6 ☐	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito		F ☐ Non finito	
7 ☐	<u>1050</u> C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		G ☐ Abbandon.	
8 ☐	B ☒ 1 D ☐ > 3	H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.			
			9 ☐ 92 ÷ 96				
			10 ☐ 97 ÷ 01				
			11 ☐ 02 ÷ 08				
			12 ☐ 09 ÷ 11				
			13 ☐ > 2011				
				Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata			
				<u>100</u> %			

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIZIO	N. CIV.	PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
1001	EDIFICIO S. LUCIA				COMUNE	A B C D E F
1002	EDIFICIO S. LUCIA				COMUNE	A B C D E F
1003	EDIFICIO S. LUCIA				COMUNE	A B C D E F
1004	EDIFICIO S. LUCIA				COMUNE	A B C D E F
1005	EDIFICIO S. LUCIA				COMUNE	A B C D E F
1006	EDIFICIO S. LUCIA				COMUNE	A B C D E F
1007	EDIFICIO S. LUCIA				COMUNE	A B C D E F
1008	EDIFICIO S. LUCIA				COMUNE	A B C D E F

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. 1009

Componenti squadra di ispezione

GIANNI BOMBARDI
GIANNI BOMBARDI

Firma con nome e cognome proprietario



Data 14/04/67

Firma e timbro responsabile del Comune

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ID MODELLO GP1:

MODELLO GP1

AL COMUNE DI USSITA

C.O.M. I

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 10001

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI/AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA ☒	<u>RI-STORANTE "I VI QUERACI ONI"</u> Indirizzo <u>1001 PIAZZA CIVICA</u> N. Civ. I DESTINAZIONE D'USO <u>RESIDUARIA</u>	<u>- Riparazione Lesioni</u> <u>Localizzate</u> Ref. Scheda Edificio N. <u>1001</u>
PUBBLICA PRIVATA ☒	<u>EDIFICIO CANTIERI DI ATTRA</u> Indirizzo <u>VIA CANTIERI DI ATTRA</u> N. Civ. I DESTINAZIONE D'USO <u>RESIDUARIA</u>	<u>- Riparazione danni alle</u> <u>murature</u> Ref. Scheda Edificio N. <u>1008</u>
PUBBLICA PRIVATA ☒	<u>MAZZI DI LAMIAI MAZZI</u> Indirizzo <u>1001 CANTIERI</u> N. Civ. I DESTINAZIONE D'USO <u>RESIDUARIA</u>	<u>- Riparazione danni alle</u> <u>temperature e tramezzi</u> <u>localizzate</u> Ref. Scheda Edificio N. <u>1019</u>
PUBBLICA PRIVATA ☒	<u>BAGNI ANAGNINA</u> Indirizzo <u>1001 PIAZZA CIVICA</u> N. Civ. I DESTINAZIONE D'USO <u>RESIDUARIA</u>	<u>- Riparazione danni alle</u> <u>teppesi alle temperature</u> <u>e tramezzi</u> Ref. Scheda Edificio N. <u>1012</u>

Squadra N. 10109Data 1/1/2018

Benedetto Bontade
Foto Giovanni

(Firme dei Componenti della squadra di Ispezione)



(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fig. 2.2 – Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese



1 Particella: 217