

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: USSITA
Frazione/Località: SORBO
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra MR5 Scheda n. 008 Data 02/03/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. LI Istat Prov. 043 Istat Comune 056

N° aggregato 01031816 011 N° edificio _____

DATI CATASTALI

Foglio 025 Allegato _____

Particelle 0165 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ROSI MARCELLA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 + 3.49 ☐ 3 3.50 + 5.00 ☐ 4 >5.00	A ☐ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☐ 70 + 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 + 229 G ☐ 230 + 299 H ☐ 300 + 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 + 1599 P ☐ 1600 + 2199 Q ☐ 2200 + 3000 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ING. PAOLO BRATTI

ARCA GIORGIO QUITARRA

FIRME

(Signature)

PER RICEVUTA
COMUNE DI USSITA
Piazza XI Febbraio
62039 USSITA (MC)
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 02/03/17

