



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia:

MACERATA

Comune:

USSITA

Frazione/Località:

(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO

SASSO (VICOLO DE
LA RICCIA)

Numero/i Civico/i

FRANCO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra PR 1469

Scheda n. 007

giorno mese anno

Data 27/07/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11

Istat Prov. 043

Istat Comune 056

N° aggregato

N° edificio

DATI CATASTALI

Foglio 114


Allegato

Particelle 514

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO

LOZZI ANNA MARIA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ >12	☐ <2.50 ☒ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	☒ A <50 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ C 70 ÷ 99 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ H 300 ÷ 399 ☐ I 400 ÷ 499 ☐ L 500 ÷ 649 ☐ M 650 ÷ 899 ☐ N 900 ÷ 1199 ☐ O 1200 ÷ 1599 ☐ P 1600 ÷ 2199 ☐ Q 2200 ÷ 3000 ☐ R >3000	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro:	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ANDREA CATENA
LORENZA GIUDICARI

FIRME

[Signature]

PER RICEVUTA

Data 27/07/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

