CITTA' DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 132 DEL 16-10-2018

Reg. generale n. 227 del 16-10-2018

Oggetto:	**REVOCA ORDINANZA N. 50/96 DEL 30 APRILE 2018. RIPRISTINO ACCESSIBILITA' PEDONALE SU VICOLO CONTRADDISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 57 PARTICELLA 97.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE

PRESO ATTO che con Ordinanza n. 50/96 del 30 aprile 2018 è stato istituito il divieto di transito pedonale del vicolo con accesso insistente su via Mazzini, contraddistinto catastalmente al foglio 57, particella 97, per le motivazioni che si riportano integralmente:

"*A seguito della segnalazione verbale del Sig. Prosperi Silvano per il ripristino della fruibilità del vicolo pubblico confluente in via Mazzini, delimitato dagli edifici identificati catastalmente al foglio 57 part. 97 e 98, è stato effettuato in data 20 aprile 2018 un sopralluogo ricognitivo per l'accertamento dello stato dei luoghi. In sede di sopralluogo si è accertato che all'altezza di metri 12 dall'inizio del vicolo, sugli archi di collegamento degli immobili sopracitati è in atto uno scollamento di alcuni elementi murari che minacciano concreto pericolo di rovina su via pubblica.*

Da un esame istruttorio emerge la natura privata di cui si è accertata la compromessa stabilità strutturale e pertanto si richiede con urgenza un sopralluogo congiunto con personale del settore in intestazione per l'adozione di provvedimenti di competenza per prescrivere alla proprietà interventi manutentivi sugli elementi strutturali ai fini della messa in sicurezza degli archi sovrastanti l'area pedonale ad uso pubblico ".

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo effettuato in data 20 aprile 2018 sono state riscontrate delle criticità strutturali derivati dallo scollamento di alcuni elementi murari degli archi di collegamento degli immobili prospicienti il predetto vicolo pedonale (contraddistinto al foglio 57 - particella 97), con potenziale pregiudizio per l'incolumità dell'utenza tanto da rendere necessario l'adozione di interventi urgenti per la limitazione

del rischio indotto, attuandosi nell'immediato il divieto di transito pedonale dell'area sottostante, su cui insistono le parti murarie interessate dallo scolamento, posizionando delle transennature provvisorie, ad impedimento dell'accesso, a tutela della pubblica incolumità;

ACQUISITA agli atti del procedimento la comunicazione assunta al prot. n. 17.525 del 15 ottobre 2018, dell'ing. Danilo Carlini, nella sua qualità di tecnico incaricato degli interventi di messa in sicurezza delle arcate di collegamento degli immobili contraddistinti catastalmente al foglio 57, particella 97, con la quale si certifica di aver provveduto alla messa in sicurezza dei predetti archi mediante *"rimozione di alcuni mattoni in laterizio prossimi alla caduta"*;

DATO ATTO che il tecnico incaricato, ing. Danilo Carlini, ha richiesto espressamente alle autorità competenti, il ripristino della normale fruibilità del percorso pedonale *de quo*;

VISTI gli articoli 6, 7, 158 e 159 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 2016 e l'articolo 30 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);

VISTO l'articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che gli interventi manutentivi attuati in somma urgenza sono tali da salvaguardare la pubblica incolumità e garantire la sicura fruibilità del percorso pedonale;

O R D I N A

La revoca dell'ordinanza n. 50/96 del 30 aprile 2018, disponendo, con effetto immediato, il ripristino del transito pedonale sul vicolo contraddistinto catastalmente al foglio n. 57, partt. 97 e 98 e delimitato dagli edifici identificati catastalmente al foglio n. 57 partt. 97 e 98.

Il III Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" dovrà provvedere alla rimozione del divieto di accesso pedonale e delle transennature posizionate ad impedimento della normale fruibilità del vicolo.

Al Comando Polizia Locale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

D I S P O N E

Che, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., viene individuato quale Responsabile del procedimento, la Dott.ssa Barbara Foglia, Responsabile V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap".

La trasmissione del presente provvedimento:
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- All'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- Al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- Al Servizio di trasporto pubblico gestito dalla ditta Contram;
- Al Funzionario responsabile III Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" per gli adempimenti di competenza;
- Al Funzionario responsabile IV Settore "Urbanistica e Territorio – Sportello Unico per l'Edilizia";
- Al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici" per la pubblicazione all'albo pretorio on line;

Il Vice Sindaco
Edi Castellani

Il Funzionario Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia