




SEZIONE 1A rapp. 1:100



SEZIONE 2A rapp. 1:100




SEZIONE 3A rapp. 1:100




SEZIONE 1B rapp. 1:100




SEZIONE 2B rapp. 1:100




SEZIONE 3B rapp. 1:100





SEZIONE 4A rapp. 1:100




SEZIONE 5A rapp. 1:100




SEZIONE 6A rapp. 1:100



SEZIONE 4B rapp. 1:100



SEZIONE 5B rapp. 1:100



SEZIONE 6B rapp. 1:100

# COMUNE DI TREIA

Settore VII

"Settore Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"



STUDIO DI FATTIBILITA'  
TECNICA-ECONOMICA

UNITA' PROGETTAZIONE  
Arch. Michela FRANCONI  
Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI

Capogruppo  
Arch. Michela Francioni  
Collaboratori  
Ing. Ester Alimento  
Geom. Sergio D'Ascanio

Firme dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' PUBBLICA, DESTINATO ALLA SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE ABITATIVE POST SISMA, UBICATO IN C.DA SNA MARCO, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO DI VILLA SPADA E DENOMINATO "CASA DEL CUSTODE". IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 74 PARTICELLE 30 E 92

Scala disegno: 1:100 | Data: Marzo 2020

ELABORATO:  
RILIEVO ARCHITETTONICO  
SEZIONI

TAVOLA N.

4

Revisione	Data revisione	Disegnatore	Controllato	Verifica RUP