

7- LE SCHEDE di VALUTAZIONE GTS degli EDIFICI al F.10 p.349+ 345

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDULZI

CCR n. Inciso n. 10 del 10/02/2012 Scheda n. 10/02/2012

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sovralluogo di agibilità	<input type="checkbox"/> Segnalage di un tecnico dell'Amministrazione (selezionare quale den.):
<input type="checkbox"/> Verifica di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <u>Richiesta Cose Poco Sicurezza Attivazione Levante</u>	
Indicativo (ex nro. Scheda): <u>1000000000000000</u>	Data emissione	<u>10/02/2012</u>

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>LIVELLO</u>	COMUNE <u>Spoleto</u>		
LOCALITÀ (Frazioni, Centro abitato e Zone) <u>Spoleto</u>			
INDIRIZZO <u>Via 14 Novembre 87A LUIETO</u>	N. civ. <u>101</u>		
DATI CATASTALI Foglio <u>100</u>	Mappa <u>340</u>	Particella <u>12438</u>	IO Aggregato (Prot. Civita) <u>12438</u>

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE <u>VILLAFRANCA ITALIA</u>
DESTINAZIONE D'USO <u>Residenziale</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPURTO	ESPRIMIBILE	NON ESPREMISIBILE - Motivazioni:
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CLASSIFICAZIONE PRESEZIO ATTRIBUITA DAL GTS <input type="checkbox"/> P1 (nuova casa) <input checked="" type="checkbox"/> P2 (vecchia casa) <input type="checkbox"/> P3 (caso d'urgenza)	Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Giacomo Griffo Abbraccio
<input type="checkbox"/> Eseguire delle bonifiche perimetrali dell'imobile	Opera Provvisoria Esegibile da VVF <u>(sovereign of France)</u>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Note ¹² : <u>NON SPERGATE</u>		

Figura 23

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DEI MANUFATTI EDILI

CCR n. Incarico n. del 20/02/2017 Scheda n. A del 22/02/2017

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di un incarico dell'Amministrazione (proposto dalla Amm.)
<input type="checkbox"/> Verbale di intervento dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <u>RICHIESTA CORR - Bagnara - Poste - Ottocrate - Lavori</u>	
Identificativo (ex Rue Rehmi)		Data emissione <u>20/02/2017</u>

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA <u>18147</u>	COMUNE <u>18148 - MASTRANGELO</u>		
LOCALITÀ (Provincia, Comune e Basso a Zona) <u>L</u>			
INDIRIZZO <u>18148 - GIVVIOLO - TREPUGLIA</u>	N° <u>1</u>		
DATI CATASTALI			
Foglio <u>10</u>	Mappa <u>1345</u>	Partecipa <u>1345</u>	ID Aggregato (Prot. Civile)

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE <u>CAIOLI + CICHIO</u>
DESTINAZIONE D'USO <u>ABITAZIONE</u>

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMMITTO	ESPREMIBILE	NON ESPREMIBILE - Motivazioni:
<input checked="" type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Giurante Gruppo Allegato ¹³
<input type="checkbox"/> Negozio di delimitazione perimetrale dell'Immobile	CLASSEIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS <input type="checkbox"/> P1 - Insicurezza minima <input type="checkbox"/> P2 - Insicurezza media <input type="checkbox"/> P3 - Insicurezza elevata	Opera Provisoria Esegibile dal V.V.P. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Note: Vedi allegato

GTS INCARICO COI 14.02.2017

EDIFICIO IN VIA STALLETTE E TROMANI

PG. 10 P.LLE 349 E 345

Acceduto SU Via Stallette all'edificio di cui al Pg. 10 p.lle 349, si constata che ivi trovasi edificio ad uso deposito in disuso e abbandonato in pessime condizioni di manutenzione.


Il medesimo, a vista delle schede AeDES degli edifici circostanti, ingenera pericolo indotto esterno su quelli circostanti e sulla pubblica Via delle Stallette .

Coordinate lato ingresso su Via Stallette : N=42°32'42,2" ; E= 13°08'16,1".

Si prescrive

1. rimozione della gronda aggettante in legno e demolizione della muratura sottostante priva di legante e scollegata, fino all'altezza della finestra sottostante;
2. punteggiatura a contrasto tra l'edificio mappale 349 e il frontistante mappale 345 (edificio abitativo su più piani) , da effettuarsi a perfetta regola dell'arte per tutta la larghezza della facciata del mappale 349, con palancato metallico orizzontale all'altezza del 1° soffitto della particella in questione ;
3. Idoneo transennamento fisso mediante palancato, in luogo delle attuali transenne mobili, atto ad impedire permanentemente l'accesso all'area interdetta;

I.G.S



cm 30 mm 1
100 mm 2

Figura 25