

COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA - 2016


Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Mogliano ai sensi
dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 registrata
il 15 maggio 2017 al n. 1065

MICROZONAZIONE SISMICA
Sezioni rappresentative del sottosuolo

scala 1 : 2.000

Regione Marche

Comune di Mogliano



Soggetto Realizzatore Geol. Fabio Mariani	Data e revisione Dicembre 2017	
Collaboratori Geol. Angelica Fiorili		

Legenda

Elementi tettonico strutturali

--- Faglia potenzialmente attiva e capace
diretta - incerta

Instabilità di versante

FR_A - complessa

FR_Q - complessa

Terreni di copertura

CL - Argille inorganiche di medio-bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, argille limose, argille magre

ML - Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità

RI - Terreni contenenti resti di attività antropica

Substrato Geologico

ALS - Alternanza di litotipi, stratificato

SFALS - Alternanza di litotipi, stratificato, fratturato/alterato

