


COMUNE DI MOGLIANO

MACERATA

Località di intervento

spazio riservato agli uffici



Committente:

COMUNE DI MOGLIANO

Oggetto:

PSR MARCHE 2014 - 2020
Misura 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
LEADER - GAL SIBILLA
Misura 19.2.7.2 Operazione A) - Riuso e
riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali

RESTAURO CONSERVATIVO
ANTICHE MURA DELLA ROCCA

Titolo:

ANALISI MACROELEMENTI CON
INDIVIDUAZIONE DELLE LESIONI



@ Stefano Siroti Copyright



Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata
n° A 1083

C. da San Valentino 45/a
62020 _ Loro Piceno _ (MC)
Mail: ing.siroti@gmail.com
T: 0733 509145 _ M: 3491691041
C.F. SRTSFN75R06E783M
P.iva _ 01546160431

firma proprietario:




Stefano Siroti
firma progettista:

05

data :

giugno 2018



G

F

E

D

point 17

point 16

point 10

point 11

point 9

point 19

point 12

point 13

point 14

point 25

point 24

point 23

point 22

point 20

point 21

point 8

point 7

point 18

point 1

point 2

point 3

point 4

point 5

point 6


point 5

point 4_point


point 4

point 3

point 2



B



crollo della cortina muraria esterna, con varie sconessioni e allargamento della porzione cortina che si sta sfaldando. Possibili cause dovute alla mancanza dei fori di uscita dell'acqua



~~XXXXXXXXXX~~ totale mancanza dei fori di uscita dell'acqua che penetra all'interno del terrapieno





quadro fessurativo, con rotture per trazione, prodotto da sollecitazioni taglianti e flettenti, corrispondenti a deformazioni asimmetriche



elementi in contrasto dovuti ad interventi posticci e non congruenti con la muratura storica, presenza di malta di cemento da eliminare

