



ORD. N. _____ DEL _____

Prot. _____
Riferimento Prot. n. 4124 – 2018

REVOCA DELL'ORDINANZA DI INAGIBILITÀ N. 56 DEL 23/03/2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data 26 ottobre 2016 si è verificato un grave evento sismico, seguito da successive scosse di forte intensità, che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTA L'ESTENSIONE degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (16A07781) (GU Serie Generale n. 253 del 28-10-2016;

VISTA l'istanza di Sopralluogo relative all'edificio sito in **Vicolo Cafasso III n. 3**, distinto in catasto al **foglio 54 p.lla 418**, Modello IPP protocollo n. **13946 – istanza principale** – del 02/11/2016 effettuata dal Sig.ra Porcarelli Teresa;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 24/03/2017 dal personale incaricato dalla Protezione Civile squadra n. SF1614 (scheda 002 del 24/03/2017) presso l'edificio situato in **Vicolo Cafasso III n. 3, aggr. 01905 00 002**, distinto in catasto al **foglio 54 p.lla 418**, che attraverso la compilazione della **scheda FAST** ha emesso il seguente giudizio: **“NECESSARIO SOPRALLUOGO AeDES”**;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 24/03/2017 dal personale incaricato dalla Protezione Civile squadra n. SF1614 (scheda 002 del 24/03/2017) presso l'edificio situato in **Vicolo Cafasso III n. 3, aggr. 01905 00 003**, distinto in catasto al **foglio 54 p.lla 418**, che attraverso la compilazione della **scheda FAST** ha emesso il seguente giudizio: **“NECESSARIO SOPRALLUOGO AeDES”**;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 18/05/2017 dal personale incaricato dalla Protezione Civile squadra n. P1176 (scheda 001 del 18/05/2017) presso l'edificio situato in **Vicolo Cafasso III n. 3, aggr. 01905 00 004**, distinto in catasto al **foglio 54 p.lla 418**, che attraverso la compilazione della **scheda AeDES** ha emesso il seguente giudizio: **“A – EDIFICIO AGIBILE”**;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 18/05/2017 dal personale incaricato dalla Protezione Civile squadra n. P1176 (scheda 002 del 18/05/2017) presso l'edificio situato in **Vicolo Cafasso III n. 3, aggr. 01905 00 003**, distinto in catasto al **foglio 54 p.lla 418**, che attraverso la compilazione della **scheda AeDES** ha emesso il seguente giudizio: **“C – EDIFICIO PARZIALMENTE INAGIBILE”** specificando che:

- L'inagibilità è riferita all'appartamento sito al piano secondo;

VISTA l' **ORDINANZA SINDACALE N. 56 del 23/03/2018 Prot. 4124-2018**, con la quale veniva dichiarata l'**INAGIBILITÀ** dell'immobile sito in **Vicolo Cafasso III n. 3**, distinto in catasto al **foglio 54** particella n. **418 sub. 1**;

CONSIDERATO:

- la *Richiesta di Contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i del Commissario Straordinario per la Ricostruzione*, effettuata dal Sig. **Porcarelli Teresa**;
- la documentazione di Progetto (e le successive integrazioni), per l'intervento di *Riparazione con rafforzamento locale – Livello Operativo - L0*, redatta dal tecnico incaricato **Ing. Lucia Marini**;

presentati in data 22/10/2018 sul portale informatico della Regione Marche – **MUDE / DOMUS**, registrati con numero pratica: **11-043024-0000013331-2018**, Codice fascicolo: **490.40.20/2018/USR/3432**,

relativamente all'edificio ubicato in Vicolo Cafasso III n. 3, distinto in catasto al foglio 54 particella n. 418 sub. 1;

VISTA la Richiesta di Parere effettuata dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione – USR – del 21/02/2019, registrata al protocollo con n. 2612, con la quale veniva chiesto al Comune di Matelica l'esito della verifica di conformità urbanistica-edilizia, per l'edificio ubicato in Vicolo Cafasso III n. 3, distinto in catasto al foglio 54 particella n. 418 sub. 1;

VISTO il Parere del 22/03/2019 – Protocollo N. 4338, rilasciato dall'Ufficio Sisma del Comune di Matelica, con il quale veniva espresso esito **Favorabile** alla realizzazione dell'intervento, a seguito della verifica della conformità urbanistica del fabbricato, trasmesso sul portale informatico della Regione Marche – **MUDE / DOMUS** in data 22/03/2019 – prot. n. 0019569|22/03/2019|MARCHEUSR|USR|A|490.40.20/2018/USR/3432;

VISTO il DECRETO del Direttore Dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, N. 1430 del 03/06/2019, con il quale veniva autorizzata la concessione del contributo pari a € € 134.951,57, **rideterminato poi in € 129.119,12**, – CUP_H91G19000360008, in relazione alla domanda effettuata dalla Sig.ra Porcarelli Teresa, per l'edificio ubicato in Vicolo Cafasso III n. 3, distinto in catasto al foglio 54 particella n. 418 sub. 1;

VISTA la Segnalazione Certificata di Agibilità e la comunicazione di Fine Lavori, caricata dal tecnico incaricato Ing. Lucia Marini sul portale Mude/Domus, registrata il 29/06/2020 al protocollo del Comune di Matelica con n. 9787, con la quale viene attestata il ripristino dell'agibilità per l'edificio ubicato in Vicolo Cafasso III n. 3, distinto in catasto al foglio 54 particella n. 418 sub. 6-7-8 (EX SUB. 1);

RITENUTO di poter revocare l' ORDINANZA DI INAGIBILITÀ N. 56 del 23/03/2018 Prot. 4124-2018, considerate la documentazione di Fine Lavori e la Segnalazione Certificata di Agibilità del 29/06/2020 registrata al protocollo del Comune di Matelica con n. 9787 caricate dal tecnico incaricato Ing. Lucia Marini sul portale Mude/Domus;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.l.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

IL REINTEGRO DELL'AGIBILITÀ dell'immobile sopra descritto, sito in Vicolo Cafasso III n. 3, distinto in catasto al foglio 54 particella n. 418 sub. 6-7-8 (EX SUB. 1), a seguito dei lavori portati a termine e la Segnalazione Certificata di Agibilità, caricata dal tecnico incaricato Ing. Lucia Marini sul portale Mude/Domus;

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 56 del 23/03/2018 Prot. 4124-2018, relativa all'edificio ubicato a Matelica in Vicolo Cafasso III n. 3, distinto in catasto al foglio 54 particella n. 418 sub. 6-7-8 (EX SUB. 1), a seguito dei lavori di ripristino con miglioramento sismico portati a termine;

DISPONE

che a cura del Comando di Polizia Municipale si provveda a notificare la presente ordinanza a:

- PORCARELLI TERESA nata a Matelica (MC) il 22/08/1939 - CF PRCTRS39M62F051W - ed ivi residente (MC) in Vicolo Cafasso III n. 3, proprietaria;

in qualità di proprietari e/o residenti relativamente all'immobile sito in Vicolo Cafasso III n. 3, distinto in catasto al foglio 54 p.lla 418 sub. 6-7-8(EX SUB. 1), o soggetti comunque interessati dal presente provvedimento;

-A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

• Prefettura di Macerata (UTG);

- Provincia di Macerata;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR)
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:

- della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

RENDE NOTO

- che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. Ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Roberto RONCI - Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Matelica, contattabile al numero di telefono 0737781853.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC).

Dal Comune di Matelica, 15 Settembre 2020

IL SINDACO
(Dr. Massimo Baldini)

