



ORD. N. 524 DEL 17-11-2017

Prot. 14930  
Riferimento Prot. 11412

**RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 325 DEL 20/09/2017  
ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE FAST**

**IL SINDACO**

PREMESSO che in data 26 ottobre 2016 si è verificato un grave evento sismico, seguito da successive scosse di forte intensità, che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA L'ESTENSIONE degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (16A07781) (GU Serie Generale n. 253 del 28-10-2016);

VISTO il sopralluogo effettuato dal personale incaricato dalla Protezione Civile in data 17/12/2016 squadra n. SF832 (scheda n. 016 del 17/12/2016) presso l'edificio sito a Matelica in **Vocabolo Caibraccio Basso**, distinto in catasto al **foglio 34 particella 70 – N. aggr. 01060\_00**, che ha emesso un giudizio di agibilità compilando la **scheda FAST** con esito: **“EDIFICIO NON UTILIZZABILE”**;

CONSIDERATO che la squadra n. SF832, nel sopralluogo effettuato in data 17/12/2017, ha compiuto un mero errore formale nella compilazione della Scheda FAST, identificando l'aggregato non correttamente ed esprimendo un giudizio di *non utilizzabilità* su edificio differente;

VISTO il sopralluogo effettuato dal personale incaricato dalla Protezione Civile in data 10/11/2017 squadra n. MR2690 (scheda n. 005 del 10/11/2017) presso l'edificio sito a Matelica in **Vocabolo Caibraccio Basso**, distinto in catasto al **foglio 34 particella 70 – N. aggr. 01057\_00**, che ha emesso un giudizio di agibilità compilando la **scheda FAST** con esito: **“EDIFICIO AGIBILE”**;

VISTO il sopralluogo effettuato dal personale incaricato dalla Protezione Civile in data 10/11/2017 squadra n. MR2690 (scheda n. 006 del 10/11/2017) presso l'edificio sito a Matelica in **Vocabolo Caibraccio Basso**, distinto in catasto al **foglio 34 particella 70 – N. aggr. 01058\_00**, che ha emesso un giudizio di agibilità compilando la **scheda FAST** con esito: **“EDIFICIO AGIBILE”**;

VISTO il sopralluogo effettuato dal personale incaricato dalla Protezione Civile in data 10/11/2017 squadra n. MR2690 (scheda n. 007 del 10/11/2017) presso l'edificio sito a Matelica in **Vocabolo Caibraccio Basso**, distinto in catasto al **foglio 34 particella 70 – N. aggr. 01060\_00**, che ha emesso un giudizio di agibilità compilando la **scheda FAST** con esito: **“EDIFICIO AGIBILE”**;

VISTO il sopralluogo effettuato dal personale incaricato dalla Protezione Civile in data 10/11/2017 squadra n. MR2690 (scheda n. 008 del 10/11/2017) presso l'edificio sito a Matelica in **Vocabolo Caibraccio Basso**, distinto in catasto al

**foglio 34 particella 70 – N. aggr. 01059\_01**, che ha emesso un giudizio di agibilità compilando la **scheda FAST** con esito: **“EDIFICIO AGIBILE”**;

**VISTO** il sopralluogo effettuato dal personale incaricato dalla Protezione Civile in data 10/11/2017 squadra n. MR2690 (scheda n. 009 del 10/11/2017) presso l'edificio sito a Matelica in **Vocabolo Caibraccio Basso**, distinto in catasto al **foglio 34 particella 70 – N. aggr. 01059\_02**, che ha emesso un giudizio di agibilità compilando la **scheda FAST** con esito: **“EDIFICIO NON UTILIZZABILE”**;

**RITENUTO** necessario **rettificare** la precedente **Ordinanza Sindacale n. 325 del 20/09/2017** (prot. n. 11412), per le motivazioni sopra esposte, in quanto il giudizio FAST di *non utilizzabilità* era stato effettuato su un aggregato differente;

**VALUTATO** che la situazione può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

**RITENUTO** necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti incaricati;

**ATTESO** che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

**VISTO** l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.l.;

**VISTO** l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DICHIARA**

**L'INAGIBILITÀ** dell'immobile sopra descritto, ubicato a Matelica in **Vocabolo Caibraccio Basso**, distinto in catasto al **foglio 34, particella 70, sub. 3** (limitatamente all'edificio evidenziato nella planimetria allegata), inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualsiasi titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

#### **ORDINA**

1 - **la rettifica della precedente Ordinanza Sindacale n. 325 del 20/09/2017** prot. n. 11412, per mero errore formale nell'identificazione del Numero aggregato e del conseguente esito di *non utilizzabilità*;

2 - **lo sgombero, il divieto** di accesso e di utilizzo dell'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizione di sicurezza;

3 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile: tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

#### **DISPONE**

che a cura del Comando di Polizia Municipale si provveda:

- A notificare la presente ordinanza a:

- **Picciaiola Gino**, nato a Matelica il 19/12/1919, CF : PCCGNI19T19F051W, residente a Matelica (MC), in **via Via Raffaele Fidanza, n. 1**;
- **Gubinelli Giancarlo**, nato a Cerreto D'esi (AN) il 12/08/1942, CF : GBNGCR42M12C524V, residente a Matelica (MC), in **Via Francesco Cancellieri, n. 2**;

in qualità di proprietario e/o residente dell'immobile ubicato a Matelica in **Vocabolo Caibraccio Basso**, distinto in catasto al **foglio 34, particella 70, sub. 3** (limitatamente all'edificio evidenziato nella planimetria allegata);

- A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Macerata (UTG);
- Provincia di Macerata;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR)
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:

- della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

### RENDE NOTO

**Che entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza i soggetti interessati dovranno consegnare presso gli uffici speciali per la ricostruzione la scheda AEDES di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza Post-Sisma, con allegata perizia giurata redatta da un professionista privato abilitato ed incaricato direttamente dai soggetti interessati medesimi, come disposto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 10 del 19 dicembre 2016.**

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. Ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima. Ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del procedimento l'Ing. RONCI Roberto, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Matelica contattabile al n.333 2443389. Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC).

Dal Comune di Matelica, li 13/11/2017

  
IL SINDACO  
(Dr. Alessandro Delbriori)