



ORD. N. 198 DEL 21/12/2019

Prot. 18267  
Riferimento Prot. 4333 - 2017

**REVOCA DELL'ORDINANZA DI INAGIBILITÀ N. 107 DEL 30/09/2017  
REDATTA A SEGUITO DEL DANNO A BENI CULTURALI – CHIESE -**

**IL SINDACO**

PREMESSO che in data 28 agosto e 26-30 ottobre 2016 nel centro Italia si sono verificati gravi eventi sismici, seguito da successive scosse di forte intensità, che hanno interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale danni diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

VISTA L'ESTENSIONE degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (16A07781) (GU Serie Generale n. 253 del 28-10-2016;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 13-02-2017 per conto dei Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal *gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali*, squadra n. 06 composta dall'Arch. Daniela Mariano, dal Rest. Donnini Jane, dall'Ing Campitiello Francesco e dall'Ing. Zizi Mattia, ed il relativo esito da cui risulta che all'edificio denominato "Santuario della Beata Mattia – Chiesa Santa Maria Maddalena", ubicata in Via Beata Mattia n. 41, **distinto al catasto al foglio 54 part. H**, è stata attribuito il giudizio "INAGIBILE", a causa dei danni subiti per effetto della crisi sismica;

VISTA l' ORDINANZA SINDACALE N. 107 del 30/03/2017, registrata al Protocollo del Comune con n. 4333, **con la quale veniva dichiarata l'INAGIBILITÀ**, dell'edificio denominato "Santuario della Beata Mattia – Chiesa Santa Maria Maddalena", **ubicato in Via Beata Mattia n. 41, distinto al catasto al foglio 54 part. H;**

CONSIDERATA la C.I.L.A., presentata in data 13/12/2017 (registrata al protocollo del Comune di Matelica con n. 16167 – Num. Pratica Ed. 9927- 17), da **Rodriquez Ciretta, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Morale "Monastero di S. Maria Maddalena – Santuario Beata Mattia"**, sottoscritta dal Tecnico incaricato Arch. Blasetti Leonardo, riferita alle opere di **Manutenzione straordinaria** (Art.6,c.2,let.a Dpr 380/2001), ai fini della realizzazione dei **Lavori di messa in sicurezza della Chiesa e del Coro ai sensi dell'art. 15 bis della Legge 229/2016 - Chiesa Beata Mattia;**

CONSIDERATO il **Parere FAVOREVOLE con condizioni**, della *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche*, registrata al protocollo del Comune di Matelica con n. 15988 il 11/12/2019, ai fini della realizzazione dei **Lavori di messa in sicurezza della Chiesa Beata Mattia, ubicata in Via Beata Mattia n. 41, distinto al catasto al foglio 54 part. H;**

CONSIDERATA la S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - presentata in data 21/03/2019 (registrata al protocollo del Comune di Matelica con n. 4215-19 – Num. Pratica Ed. 537-19), da **Rodriquez Ciretta, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Morale "Monastero di S. Maria Maddalena – Santuario Beata**

*Mattia*”, sottoscritta dal Tecnico incaricato Ing. Marini Lucia, riferita ai **“Lavori di riparazione per i danni provocati dal sisma 2016, sull’immobile identificato come Monastero di S. Maria Maddalena – Santuario Beata Mattia”**, sito in **Via Beata Mattia n.41, distinto al catasto al foglio 54 part. H”**;

**CONSIDERATE** le **AUTORIZZAZIONI FAVOREVOLI con condizioni**, rilasciate dalla *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche*, in data 27/02/2019 (protocollo n. 4223) ed in data 16/12/2019 (protocollo n. 17930), ai fini della realizzazione dei **“Lavori di riparazione per i danni provocati dal sisma 2016, sull’immobile identificato come Monastero di S. Maria Maddalena – Santuario Beata Mattia”**, ubicato in **Via Beata Mattia n. 41, distinto al catasto al foglio 54 part. H**;

**VISTO** il **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DI CONFORMITÀ**, presentata in data 20/12/2019 (registrata al protocollo del Comune di Matelica con n. 18201-19), dal Tecnico incaricato Ing. Marini Lucia, riferita al termine dei lavori di **“riparazione per i danni provocati dal sisma 2016, sull’immobile identificato come Monastero di S. Maria Maddalena – Santuario Beata Mattia”**, sito in **Via Beata Mattia n.41, distinto al catasto al foglio 54 part. H”**;

**RITENUTO** di poter revocare l'**ORDINANZA DI INAGIBILITÀ N. 107** del 30/03/2017, protocollo n. 4333 considerate la **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DI CONFORMITÀ**, presentata dall’ Ing. **Marini Lucia**, registrata al protocollo del Comune di Matelica con n. 18201 il giorno 20/12/2019, con il quale viene dichiarato il ripristino delle condizioni di sicurezza statica dell’edificio denominato **“Santuario della Beata Mattia – Chiesa Santa Maria Maddalena”**, ubicato in **Via Beata Mattia n. 41, distinto al catasto al foglio 54 part. H**, restano, tuttavia, da completare alcuni lavori che non influiscono sulla sicurezza statica dell’edificio, al termine dei quali dovrà essere presentata **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ**;

**VISTO** l’art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.l.;

**VISTO** l’art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DICHIARA**

**IL REINTEGRO DELL’AGIBILITÀ** dell’immobile sopra descritto, denominato **“Santuario della Beata Mattia – Chiesa Santa Maria Maddalena”**, ubicato in **Via Beata Mattia n. 41, distinto al catasto al foglio 54 part. H**, a seguito del termine dei lavori di **“riparazione per i danni provocati dal sisma 2016”**, e della presentazione del **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DI CONFORMITÀ**, in data 20/12/2019 (protocollo n. 18201-19), da parte del Tecnico incaricato Ing. Marini Lucia;

#### **ORDINA**

**LA REVOCA DELL’ORDINANZA DI INAGIBILITÀ N. 107** del 30/03/2017, protocollo n. 4333, relativa all’edificio denominato **“Santuario della Beata Mattia – Chiesa Santa Maria Maddalena”**, ubicato in **Via Beata Mattia n. 41, distinto al catasto al foglio 54 part. H**, a seguito degli interventi di **“riparazione per i danni provocati dal sisma 2016”**, portati a termine per quanto concerne la componente strutturale dell’edificio;

#### **DISPONE**

- A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

- **Suor Rodriquez Ciretta, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente Morale “Monastero di S. Maria Maddalena – Santuario Beata Mattia”**, residente a Matelica (MC), in via Beata Mattia n. 41;

- Prefettura di Macerata (UTG);
- Provincia di Macerata;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR)
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:

- della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

### **RENDE NOTO**

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. Ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del procedimento l'Ing. RONCI Roberto, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Matelica contattabile al n. 0737781853.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC).

Dal Comune di Matelica, li 20 dicembre 2019

IL SINDACO  
(Dr. Massimo Baldini)  
