



Città di Matelica

Provincia di Macerata

**Settore
Servizi Tecnici**

www.comune.matelica.mc.it
ufficiotecnico@comune.matelica.mc.it
t
Tel.: 0737/781811
Fax: 0737/781835
Piazza E. Mattei, 1
sede provvisoria Via Spontini, 4
62024 MATELICA (MC)
protocollo.comunematelica@pec.it

**OGGETTO: Sisma del 26 ottobre 2016 e seguenti. Lavori di somma urgenza
Messa in sicurezza vela campanaria del Museo Piersanti sito in via Umberto I°
Codice CIG. Z081BDB34E**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1) RELAZIONE

- che a seguito al sisma del 26/10/2016 e seguenti sono state riscontrate, come da verbale di somma urgenza in data 30/10/2016, alcune criticità relativamente alla vela campanaria a del Museo Piersanti sito in via Umberto I° specificatamente:
 - crollo della vela campanaria;
- che a seguito del sopralluogo eseguito sul posto, è emersa la necessità di provvedere alla messa in sicurezza delle parti crollate, danneggiate e/o in precario stato che costituiscono potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista la determinazione n.1205-1234 del 03.11.2016 (codice CIG Z081BDB34E) con la quale:
 - si approva il Verbale di Somma Urgenza in data 30.10.2016
 - si approvava il preventivo di spesa, redatto dall'UTC in data 02.11 2016, dell'intervento in oggetto, per complessivi euro 3.200,00, IVA compresa;
 - Si affidavano i lavori in oggetto alla Ditta Eugeni Pericle S.r.l.di Matelica
- visto il Foglio Patti e Condizioni, redatto in data 03.11.2016 con cui si affidavano i lavori di pronto intervento alla ditta Eugeni Pericle S.r.l. di Matelica al prezzo contrattuale di euro 2.614,89
- vista la contabilità finale dei lavori, redatta dall'UTC in data 24.11.2016, per un importo di euro 2.519,37 , oltre IVA;

2) VISITA DI COLLAUDO

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di marzo (10.03.2017), il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. si è recato sul luogo dei lavori ed ha proceduto alla visita delle opere accertando che sono state eseguite con materiali e magistero appropriati, a regola d'arte ed in conformità alle normative vigenti e che esse rispondono alle fatturazioni emesse dalle ditte fornitrici ed esecutrici dei lavori.

3) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia e sono state eseguite in conformità alle normative vigenti;
- che l'importo dei lavori è minore di euro 95,52 al preventivo di spesa originario;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi nei confronti del Comune e presentano la regolarità contributiva (DURC) con scadenza 25.06.17
- che si è proceduto alla revisione tecnico contabile con la quale l'importo dei lavori e delle forniture è confermato in €2.519,37

CERTIFICA

che i lavori di "Lavori di somma urgenza. Messa in sicurezza vela campanaria del Museo Piersanti sito in via Umberto I°" eseguito dalla ditta Eugeni Pericle S.r.l. di Matelica sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'ammontare finale di €2.519,37, oltre IVA per complessivi euro 3.073,63

Matelica, li 10 marzo 2017

L'IMPRESA
Eugeni Pericle S.r.l.
EUGENI PERICLE SE
Il Direttore Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Dott. Ing. Enrico Burzacca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
Dott. Ing. Roberto Ronci