



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 E-mail: [protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

**COPIA**

DETERMINA GENERALE N. 149

**DETERMINA UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. N° 29 del 27-07-2019**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SIMICI VERIFICATESE NEL CENTRO ITALIA NEL 2016 E 2017". Presa d'atto dei Verbali di Somma Urgenza.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che a seguito degli eventi tellurici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti, non ultimo quello del 18 gennaio 2017, che hanno provocato un violento sciame simico con diverse scosse di magnitudo superiore a cinque riportando notevole incidenza anche nel territorio del Comune di Capitignano, si è riscontrata la necessità di realizzare opere provvisorie di messe in sicurezza intese quali puntellamenti e interventi con analogo finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

**Vista** l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

**Visto** in particolare l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- *Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;*
- *Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;*
- *Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."*

**Visto** l'allegato 1 al Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 8 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. del 18/10/2016, n. 224) nel quale è riportato il comune di Capitignano quale Comune colpito dal sisma del 24 agosto 2016.

**Viste:**

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/10494 del 10/02/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 6568 del 28/04/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017;

con le quali si forniscono indicazioni operative in merito alle procedure di rendicontazione e il conseguente rimborso delle spese sostenute per superare il periodo emergenziale ancora in atto nella nostra regione, ed in previsione di un successivo controllo documentale da parte dell'Unione Europea.

**Vista**, in particolare, la predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 che, tra le altre cose, testualmente recita:

*“ Per quanto concerne gli interventi riconducibili a lavori si è ritenuto di dover adottare un modello di autocertificazione che riassume l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente, e finalizzato ad accertarne sia la corretta imputazione sia la congruenza e la conformità alle disposizioni dettate in sede emergenziale. Tale autocertificazione unitamente al quadro economico finale dovrà essere riferita al singolo lavoro ed inserita in piattaforma in tutte le righe alle quali la stessa afferisce.”*

**Dato atto** che, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale conseguenziale agli eventi tellurici verificatisi, si è reso necessario procedere con alcuni provvedimenti del Responsabile del Centro Operativo Comunale e con Procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'affidamento dell'esecuzione dei lavori sotto riportati alle seguenti ditte, già di fiducia dell'Amministrazione, che è stato possibile rintracciare nell'immediatezza degli eventi catastrofici, le quali si sono dichiarate disponibili ad eseguire i lavori richiesti praticando un prezzo ridotto del 20 % secondo il disposto dell'Art. 163 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

<b>Tipologia di lavoro</b>	<b>Luogo di esecuzione dell'intervento</b>	<b>Provvedimento di affidamento</b>	<b>Ditta affidataria dei lavori</b>
Puntellamento	Immobile in Via San Cipriano – Fraz. Pago fg 8 p 161	Nota prot. 1285 del 15/03/2017	Edilfulvi
Puntellamento	Immobile in Via San Carlo – Capitignano – Capoluogo fg 15 p 534	Nota prot. 1285 del 15/03/2017	Edilfulvi
Demolizione	Immobile in Sivignano - fg 5 p 1270	Nota prot. 1635 del 10/04/2017	Di Giammarco Mariano
Puntellamento	Immobile sito in Capitignano – Capoluogo fg 15 p 365	Nota prot. 2939 del 11/07/2017	Impresa Ercole Alessandro
Puntellamento	Immobili in Fraz. Sivignano–Capitignano fg 5 p.lle 470-471-473	Nota prot. 2390 del 03/06/2017	Impresa Ercole Alessandro
Puntellamento	Immobile in Capitignano – Fraz. Sivignano fg 5 p 588	Nota prot. 2060 del 16/05/2017	Duetto Costruzioni Srl
Puntellamento	Immobili in Via del Monte – Fraz. Mopolino fg 10 p.lle 646-2011	Nota prot. 1291 del 15/03/2017	Duetto Costruzioni Srl
Puntellamento	Immobili in Via del Monte – Fraz. Mopolino fg 10 p.lle 664-666	Nota prot. 1291 del 15/03/2017	Duetto Costruzioni Srl
Puntellamento	Immobile in Capitignano, Via del Ponte fg 15 p 177	Nota prot. 1291 del 15/03/2017	Duetto Costruzioni Srl
Puntellamento	Muro di contenimento in Fraz. Mopolino, fg 10 p 1122	Nota prot. 3028 del 17/07/2017	Picchioni Antonio
Demolizione	Immobile in Via Strada n. 6, Capitignano – fg 5 p. 1856	Nota prot. 3122 del 24/07/2017	Picchioni Antonio
Demolizione	Immobili siti in Fraz. Sivignano, fg 5 p.lle 425-426-427-430-431	Nota prot. 3172 del 28/07/2017	Picchioni Antonio
Puntellamento	Immobile sito in Sivignano, Via del Fosso – fg 10A p. 451	Nota prot. 3083 del 20/07/2017	Picchioni Antonio
Puntellamento	Immobili siti in Fraz. Mopolino in Via S. Domenico – fg. 10 p.lle 551-552-553	Nota prot. 1288 del 15/03/2017	Impresa Sandro Di Loreto
Puntellamento	Immobile sito in Via San Carlo Capitignano – fg 15 p 636	Nota prot. 2388 del 03/06/2017	Impresa Sandro Di Loreto
Puntellamento	Immobili siti in Via Roma e Via Masciovecchio, Capitignano – Capoluogo. Fg 15 p.lle 115 – 140	Nota prot. 1654 del 11/04/2017	ATP DIEFFE COSTRUZIONI snc ed EREDI SALVATORI VINCENZO snc
Puntellamento	Immobile sito in Fraz. Mopolino – Capitignano, fg 10A p 545	Nota prot. 2062 del 16/05/2017	Brunamonti costruzioni srl
Puntellamento	Immobile sito in Fraz. Sivignano – fg. 5 p. 1861	Nota prot. 3074 del 19/07/2017	Brunamonti costruzioni srl
Puntellamento	Immobile sito in Capitignano – fg 15 p. 536	Nota prot. 3084 del 20/07/2017	Brunamonti costruzioni srl
Puntellamento dell'edificio fg 15 mappale 40 e demolizione dei restanti fabbricati fg 15 mappali 41 e 42.	Immobili siti in Capitignano – fg 15 p.lle 40-41-42	Nota prot. 2088 del 17/05/2017	Abruzzo Costruzioni 2010
Demolizione	Immobile sito in Capitignano – fg 15 p. 392	Nota prot. 1284 del 15/03/2017	Abruzzo Costruzioni 2010 srl
Puntellamento	Immobile sito in Fraz. Mopolino fg 10 p. 1975	Nota prot. 2914 del 08/07/2017	Aterno Costruzioni srl
Puntellamento	Muro di sostegno prospiciente la Chiesa di S. Pietro sita in Fraz. Sivignano – Capitignano	Nota prot. 2389 del 03/06/2017	Aterno Costruzioni srl
Demolizione di una parte dell'edificio	Immobile sito in Via San Rocco in Fraz. Sivignano – Capitignano. Fg 5 p. 1858	Nota prot. 3300 del 03/08/2017	Abruzzo Costruzioni 2010 srl
Demolizione parziale e puntellamento	Immobile in Via Masciovecchio – Capitignano, fg 15 p. 368	Nota prot. 3562 del 24/08/2017	Impresa Ercole Alessandro
Puntellamento	Immobile sito in Pago – Via San Cipriano al fg 8 p 108.	Nota prot. 1290 del 15/03/2017	Impresa Ercole Alessandro

Demolizione	Immobile in Capitignano in Via della Consolazione al fg 15 p.lle 621-622	Nota prot. 1290 del 15/03/2017	Impresa Ercole Alessandro
Puntellamento	Immobile sito in Fraz. Sivignano in Via dei Campi al fg 5 p. 814.	Nota prot. 3550 del 23/08/2017	Impresa Ercole Alessandro
Demolizione parziale	Immobile sito in Capitignano fg 15 p 277-278	Nota prot. 3550 del 23/08/2017	Impresa Ercole Alessandro
Demolizione parziale	Immobile sito in Capitignano al fg 15 p 608	Nota prot. 3728 del 01/09/2017	Di Giammarco Mariano
Demolizione parziale	Immobile sito in Fraz. Paterno – Capitignano fg 3 p 69	Nota prot. 3564 del 24/08/2017	Abruzzo Costruzioni 2010 srl
Puntellamento	Immobile sito in Fraz. Paterno in Via delle Vigne – Capitignano fg 3 p. 1024	Nota prot. 3670 del 30/08/2017	Duetto Costruzioni srl
Puntellamento	Immobile in sito in Via S. Rocco in fraz. Agliani – Capitignano al fg 4 p 288	Nota prot. 3855 del 08/09/2017	Duetto Costruzioni srl
Demolizione e puntellamento	Immobile sito in Via san Carlo – Capitignano al fg 15 p.lle 614-615	Nota prot. 3848 del 08/09/2017	Impresa Sandro Di Loreto
Puntellamento	Muro di contenimento nei pressi della Scuola dell'infanzia.	Nota prot. 3061 del 19/07/2017	Impresa Pelosi Luciano
Demolizione e puntellamento	Immobile in fraz. Mopolino – Via Strada n. 4. Fg 10 P. 623.	Nota prot. 345 del 25/01/2018	Calandrella Costruzioni
Demolizione	Immobile in Via San Carlo Capitignano, fg 15, p.lle 261-262.	Nota prot. 771 del 22/02/2018	Immobiliare S. Elia srl
Demolizione e puntellamento	Immobile sito in Capitignano, fg 16 p 1355	Nota prot. 4 del 02/07/2018	Duetto Costruzioni srl
Puntellamento	Muro di sostegno sito in Via San Domenico, Fraz. Mopolino. Fg 10 p.lle 1347-1348	Nota prot. 2720 del 22/06/2018	Impresa Ercole Alessandro
Demolizione parziale	Immobile sito in Capitignano – Via della Consolazione fg.15 p.la 622.	Nota prot. 2719 del 22/06/2018	Impresa Pelosi Luciano
Puntellamento	Immobile sito in Capitignano al fg 15 p. 287	Nota prot. 3660 del 14/08/2018	Duetto Costruzioni srl
Puntellamento	L'immobile in Via S. Cipriano, frazione Pago, Capitignano al foglio 8, mappali 158-596,	Determinazione n. 131 del 31/12/16	Abruzzo Costruzioni 2010
Puntellamento	L'immobile in Via S. Cipriano, frazione Pago, Capitignano al foglio 8, mappale 234.	Determinazione n. 131 del 31/12/16	Duetto Costruzioni srl
Puntellamento	L'immobile in frazione Mopolino, Capitignano, al foglio 10, mappali 548-2019.	Determinazione n. 131 del 31/12/16	EdilFulvi
Puntellamento	L'immobile in Capitignano, Capoluogo, al foglio 15, mappale 512.	Determinazione n. 131 del 31/12/16	Aterno Costruzioni
Puntellamento	L'immobile in fraz. Mopolino - Capitignano, al foglio 10, mappale 577.	Determinazione n. 131 del 31/12/16	Aterno Costruzioni
Puntellamento	L'immobile in Capitignano - Capoluogo, al foglio 10, mappale 1075.	Determinazione n. 131 del 31/12/16	Sandro Di Loreto
Puntellamento	Il loculario sito in Capitignano - Capoluogo, al foglio 10, mappale B.	Determinazione n. 131 del 31/12/16	Massimo De Angelis
Puntellamento	Il muro sito in fraz. Di Sivignano - Capitignano	Nota prot. 2449 del 11/06/2018	S.L. Scavi srls
Riparazione	Rottura della rete di smaltimento acqua piovana a Paterno in Via delle Vigne.	Determinazione n. 44 del 25/09/18	Picchioni Antonio
Riparazione	Sistemazione delle strade comunali di accesso al deposito di deposito temporaneo intercomunale (SDTI) nel Comune di Capitignano.	Determinazione n. 45 del 29/10/2018	Pacifici Emidio
Riparazione	Sistemazione delle strade comunali di accesso al deposito di deposito temporaneo intercomunale (SDTI) nel Comune di Capitignano.– Ulteriori lavori	Nota prot. 4988 del 31/10/2018	Pacifici Emidio
Riparazione	Sistemazione generale per consentire il transito lungo la SP 106 “delle Capannelle” nel tratto compreso tra l'abitativo di Cpaitignano e la S.S. 80.	Nota prot. 1759 del 12/04/2018	Masci Giovanni & figli snc
Riparazione	Riparazione della rete fognaria comunale, nei pressi di Via Roma in Capitignano – Capoluogo, che ha subito notevoli danni.	Nota prot. 187 del 15/01/2018	Abruzzo Costruzioni 2010 srl

**Preso Atto** che sussistono le circostanze e le condizioni di somma urgenza di cui all'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 e ritenuto di poter applicare la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c del medesimo D. Lgs n. 50/2016, è stata richiesta la disponibilità ad eseguire gli interventi per il ripristino immediato della pubblica incolumità.

**Visto** l'art. 15-bis della Legge n. 229 del 15/12/2016 relativo all'avvio tempestivo degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016.

**Preso Atto** dei verbali di somma urgenza di seguito elencati, redatti ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, con i quali è stata accertata l'urgenza di eseguire un intervento necessario al ripristino delle condizioni di piena fruibilità e delle pubblica incolumità, così come esistente prima del 24/08/2016:

Data di sopralluogo	Motivi e cause che hanno provocato lo stato di urgenza	Lavori per rimuovere lo stato di urgenza
15/03/2017	L'immobile al fg. 8 mappale 161 presenta esternamente una forte decoesione del parametro murario. Non è stato possibile eseguire un rilievo degli interni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puntellature della struttura e di vani, finestre porte o simili.</li> <li>2. Barre di acciaio alettato o ritorno per l'esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate.</li> <li>3. Inserimento e posa in opera di funi in acciaio zincato.</li> <li>4. Strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc.</li> </ol>
15/03/2017	L'immobile al fg. 15 mappale 534 presenta esternamente una forte decoesione del parametro murario e uno scollegamento tra la muratura originaria e le tamponature in laterizio. All'interno si evidenziano lesioni verticali in corrispondenza degli angoli ad ovest e lacune nel paramento murario e nel tetto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cinturazione parziale passante di gran parte dell'edificio tramite tirantature in acciaio su ritti in legno.</li> <li>2. Tirantatura diffusa interna passante, posta in corrispondenza dell'intradosso dei solai ad entrambi i piani fuori terra.</li> <li>3. Sbadacchiatura di vani e porte finestre.</li> </ol>
10/04/2017	L'immobile sito in Fraz. Sivignano, Capitignano, foglio 5, mappale 1270 ha subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Si ritiene necessario procedere alla demolizione di una parte dell'edificio in esame, per la messa in sicurezza della zona e per permettere il normale transito di autoveicoli e persone.
11/07/2017	L'edificio in Capitignano al fg 15, p. 365, insiste con il suo prospetto principale a ridosso della strada comunale denominata Via Masciovecchio ed il prospetto laterale insiste invece su una porzione di corte privata della stessa proprietà del fabbricato. Inoltre presenta dissesti sulla muratura perimetrale a ridosso della strada comunale che ha generato la necessità di mettere in sicurezza l'intero fabbricato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemazione dello sporto di gronda.</li> <li>2. Puntellature diagonali per la protezione dei pilastri interni del fabbricato.</li> <li>3. Applicazione di struttura lignea.</li> <li>4. Posa in opera di cerchiature.</li> </ol>
03/06/2017	Gli immobili censiti in catasto al fg 5 p.lle 470-471-473, presentano uno stato di forte danneggiamento, è necessario un puntellamento sulle facciate prospicienti le vie pubbliche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.puntellatura di vano, di finestra, porte o simili;</li> <li>2.posa in opera di funi in acciaio zincato;</li> <li>3.cerchiatura con ritti in legno e funi in acciaio;</li> <li>4.rinforzo di orditura in legno.</li> </ol>
16/05/2017	L'immobile in fraz. Sivignano, Capitignano al fg 5, mappale 588 ha subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Puntellamento con una struttura in legname;</li> <li>2.Sbadacchiatura di porte e finestre;</li> <li>3.Cerchiatura con funi in acciaio.</li> </ol>
15/03/2017	Gli edifici in Via del Monte in Fraz. Mopolino, Capitignano, al fg 10 p.lle 646-2011, presentano un forte danneggiamento tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellatura e un intervento di cerchiatura con ritti in legno e funi in acciaio. Inoltre si ritiene necessario procedere alla demolizione di una parte dell'edificio in esame, per la messa in sicurezza della zona e per permettere il normale transito di autoveicoli e persone.
15/03/2017	Gli immobili in Via del Monte – fraz. Mopolino - Capitignano - foglio 10 part.lle 666-664 hanno subito gravi danneggiamenti tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Puntellamento con una struttura in legname;</li> <li>2.Sbadacchiatura di porte e finestre;</li> </ol>
15/03/2017	L'immobile in Via del Ponte – Capitignano – Capoluogo – foglio 15, mappale 177 ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Puntellamento con una struttura in legname;</li> <li>2.Sbadacchiatura di porte e finestre;</li> </ol>
15/03/2017	L'immobile in Via del Ponte – Capitignano – Capoluogo – foglio 15, mappale 177 ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. Cerchiatura in con ritti in legno e funi in acciaio.

17/07/2017	Il muro di sostegno sito in fraz. Mopolino - Capitignano, foglio 10, mappale 1122 presenta dissesti sulla muratura che hanno generato la necessità di mettere in sicurezza il muro che confina con la strada di proprietà comunale.	Applicazione di elementi metallici per prevenire il ribaltamento del muro così da rendere nuovamente accessibile la strada.
24/07/2017	L'immobile in Capitignano - Capoluogo, foglio 5 mappale 1856, presenta, oltre a vari dissesti localizzati, anche crolli di elementi strutturali. I locali interni non erano accessibili.	Demolizione delle creste murarie e della restante porzione di copertura residua.
28/07/2017	Gli immobili in fraz. Sivignano - Capitignano, al fg5 ,mappali 425-426-427-430-431, sono stati fortemente danneggiati, tanto da dover essere demoliti.	Demolizione da compiere dall'alto verso il basso per avere un contenimento delle macerie fino a riempimento dell'area coperta dalla struttura.
20/07/2017	L'immobile in Sivignano, frazione di Capitignano, foglio 10A, mappale 451, ha subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità	1.Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. 2.Cerchiatura in con ritti in legno e funi in acciaio.
15/03/2017	Gli immobili in Mopolino, frazione di Capitignano, foglio 10, mappali 551-552-553, hanno subito notevoli danni, tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità In particolare la struttura si presenta decoesa e slegata. La parte retrostante dell'edificio è parzialmente crollata ed in forte pericolo di ribaltamento.	1.Cerchiatura parziale esterna dell'intero edificio tramite tirature in acciaio su ritti in legno. 2.Sbadacchiatura di vani porta e finestra. 3.Chiusura della strada in corrispondenza dello spigolo sud del fabbricato.
03/06/2017	L'immobile sito in Via San Carlo, Capitignano, Capoluogo, foglio 15, mappale 636, ha subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	1.Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. 2.Cerchiatura in con ritti in legno e funi in acciaio.
11/04/2017	Gli immobili siti in Capitignano - Capoluogo, in Via Masciovecchio, foglio 15, mappale 140, e in Via Roma al foglio 15, mappale 115, hanno subito notevoli danni tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare le facciate presentano una muratura fortemente decoesa e solai pericolanti e crollati in alcuni punti, lesioni interne diagonali su pareti ed architrave.	1.Opere di puntellamento parziale per i solai; 2.Cerchiatura passante dell'intero edificio tramite tirature in acciaio e ritti in legno; 3.Sbadacchiatura di vani porta e finestre.
16/05/2017	L'immobile sito in Mopolino, frazione di Capitignano, foglio 10A, mappale 545 si presenta fortemente danneggiato tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	1.Demolizione parziale; 2.Cerchiatura.
19/07/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 5, mappale 1861, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento e ancoraggio sulla facciata prospiciente la Via san Pietro. Inoltre di provvedere a sbadacchiature di tutte le aperture.
20/07/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 536, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare si sono riscontrati dissesti sulla muratura.	Mettere in sicurezza il prospetto principale che confina sulla strada pubblica tramite cerchiatura parziale vincolata
17/05/2017	Gli immobili siti in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappali 40-41-42, hanno subito notevole danni, tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità.	Puntellamento particella 40, sulle facciate prospicienti la via pubblica tramite cerchiatura con ritti in legno e funi in acciaio.  Per i mappali n. 41 e n. 42, è necessario realizzare un'opera di demolizione controllata
15/03/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 392, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Si ritiene necessario procedere alla demolizione di una parte dell'edificio in esame, per la messa in sicurezza della zona e per permettere il normale transito di autoveicoli e persone.
08/07/2019	L'immobile sito in fraz. Mopolino Capitignano, foglio 10, mappale 1975, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	1.Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. 2.Cerchiatura in con ritti in legno e funi in acciaio.
03/06/2017	Il muro di sostegno sito in fraz. Sivignano - Capitignano, prospiciente con la Chiesa di S. Pietro, presenta il disgregamento della muratura, aggravando lo stato di conservazione strutturale del muro stesso.	Si rende necessario mettere in sicurezza le parti pericolanti del paramento esterno del muro: a) Riparazione della muratura; b) Demolizione della copertura in calcestruzzo disgregato e ammalorato sulla sommità del muro; c) Realizzazione di una recinzione metallica sommitale a

		ripristino di quella preesistente.
03/08/2017	L'immobile sito in fraz. Sivignano-Capitignano, foglio 5, mappale 1858, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Demolizione di una parte dell'edificio fortemente danneggiato.
24/08/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 368, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare sono presenti lesioni medio gravi e crolli localizzati del paramento murario.	a) Demolizione delle murature perimetrali pericolanti; b) Consolidamento delle creste murarie; c) Ricostruzione puntellatura di ritegno in legno; d) Realizzazione cerchiatura parziale in acciaio ed inserimento tiranti.
15/03/2017	Immobile in fraz. Pago – Capitignano, Casa Canonica, foglio 8, mappale 108. Il fabbricato mostra lesioni all'esterno soprattutto dei cantonali, lesioni interne sugli architravi di alcune finestre, meccanismi di ribaltamento e spanciamiento delle pareti perimetrali e de coesione del paramento murario in alcune porzioni dell'edificio.  Il terremoto ha inoltre causato il crollo parziale dell'edificio accanto alla canonica indebolendo ulteriormente la stabilità del manufatto in esame.	a) Cerchiatura totale esterna dell'intero edificio tramite tirantature in acciaio su ritti in legno; b) Tirantatura interna passante; c) Sbadacchiatura di vani e porte finestre.
15/03/2017	Immobile identificato catastalmente al fg. 15, mappale 621-622 hanno subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Si ritiene necessario demolire l'edificio al foglio 15 mappale 621, mettendo poi in protezione l'edificio agibile tramite paratia di altezza adeguata.
15/03/2017	Immobile in Via dei Campi – fraz. Sivignano – Capitignano, foglio 5, mappale 814 ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	1.Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. 2.Cerchiatura in con ritti in legno e funi in acciaio.
15/03/2017	Immobili in Via S. Carlo – Capitignano – Capoluogo, foglio 15, mappali 277-278, hanno subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Demolizione di una parte dell'edificio fortemente danneggiato.
01/09/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 608, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare si riscontra la presenza di un complesso quadro fessurativo che ha evidenziato numerose criticità strutturali riconducibili sia a dissesti localizzati che alle discontinuità costruttive, combinata con la presenza di crolli parziali di elementi strutturali e non come parti del manto di copertura e dell'ossatura portante della stessa e di porzioni di paramento murario.	Demolizione delle creste murarie del fabbricato e della porzione di copertura residua.
24/08/2017	L'immobile sito in Paterno frazione di Capitignano, foglio 3, mappale 69, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare sono presenti lesioni gravi sulle murature portanti esterne con fenomeni di distacco localizzato e di crollo parziale della copertura e di porzioni del paramento murario.	Demolizione delle creste murarie del fabbricato e di opere provvisorie per contrastare ulteriori crolli dei paramenti murari.
30/08/2017	L'immobile sito in Paterno frazione di Capitignano, foglio 3, mappale 1024, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare l'edificio ha riportato danni classificabili come medio gravi sulla muratura con distacco del martello murario tra il prospetto Nord e il prospetto Ovest con il principio di ribaltamento del cuneo di spina fuori dal piano con un quadro fessurativo diffuso. Si riscontra inoltre il dissesto del manto di copertura dello sporto di gronda e della muratura di chiusura interposta tra la copertura e la stessa muratura portante	Intervento di inserimento e fissaggio catene.

08/09/2017	L'immobile sito in Aglioni frazione di Capitignano, foglio 4, mappale 288, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare si sono riscontrati dissesti sulla muratura	Cinturazione parziale vincolata tramite l'applicazione di ritti lignei orditura verticale e successiva cerchiatura del fabbricato con cavi in acciaio.
08/09/2017	Gli immobili siti in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 614-615, hanno subito notevole danni, tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare l'edificio identificato con la particella 615 è di imminente pericolo di crollo	Demolizione della particella 615 e puntellamento della facciata posta al confine delle particelle 614 e 615.
19/07/2017	Muro di contenimento sito in Via Roma s.n.c., nei pressi della Scuola dell'infanzia – Capitignano - Capoluogo, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità;	Puntellamento.
25/01/2018	L'immobile sito in Via Strada n. 4, n. 20 in Fraz. Mopolino-Capitignano, foglio 10, mappale 623, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare sono presenti lesioni in corrispondenza degli angoli formati dai sette esterni, che fanno ritenere il possibile verificarsi di meccanismi di ribaltamento fuori piano.	Demolizione del fabbricato, oltre ad un'opera di puntellamento in legno per la parete in comune con un edificio adiacente.
22/02/2018	Gli immobili siti in Via San Carlo, Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 261-262, hanno subito notevole danni, tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare si riscontrano danni classificabili come gravi con estensione diffusa sia sugli elementi verticali che orizzontali. Sono presenti lesioni passanti sulle murature portanti con fenomeni di distacco dei martelli murari e principi di ribaltamento delle stesse fuori piano. Si riscontrano crolli parziali di porzioni di copertura sulla particella 261 e crolli diffusi sugli elementi verticali nonché il completo crollo dei solai di piano e di copertura sulla particella 262.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Demolizione di tutti gli elementi non strutturali dell'edificio;</li> <li>2.Demolizione della muratura;</li> <li>3.Consolidamento delle creste murarie non demolite;</li> <li>4.Messa in sicurezza delle porzioni di muratura non demolite;</li> <li>5.Consolidamento delle creste murarie non demolite.</li> </ol>
01/01/2018	Immobile sito in Via della Stazione in Capitignano – Capoluogo ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Rimozione intonaco pericolante</li> <li>2.Sbadacchiatura finestre</li> <li>3.Rimozione del manto di copertura</li> <li>4.Installazione copertura</li> <li>5.Puntellamento solai interni</li> <li>6.Tirantatura muri perimetrali esterni</li> </ol>
22/06/2018	Il muro di sostegno sito in Via San Domenico, fraz. Mopolino - Capitignano, foglio 10, mappali 1347-1348, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare si sono riscontrati dissesti sulla muratura, è evidente un distacco che ha generato un meccanismo di ribaltamento fuori dal piano. La parete nella parte alta presenta uno spanciamento che manifesta il rischio di crollo del muro sulla sede stradale.	Messa in sicurezza applicando elementi metallici verticali al fine di prevenire il ribaltamento.
22/06/2018	L'immobile in Via della Consolazione, Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 622, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare la presenza di uno sperone di parete instabile che necessita una demolizione parziale e la messa in sicurezza della parete adiacente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Demolizione parziale;</li> <li>2.Puntellamento della parete con palanche e piedritti in legno.</li> </ol>
14/08/2018	L'immobile in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 287, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare, a causa della demolizione dell'edificio identificato catastalmente al fg. 15 p.lle 286-288, che aveva funzione di vincolo nei confronti della parete dell'edificio, la medesima risulta fortemente vulnerabile mancando di contrasto nei confronti delle azioni fuori piano che potrebbero causarne il ribaltamento.	Puntellatura con ritti in legno.
10/09/2016	L'immobile in Via S. Cipriano, frazione Pago, Capitignano al foglio 8, mappali 158-596, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
10/09/2016	L'immobile in Via S. Cipriano, frazione Pago, Capitignano al foglio 8, mappale 234, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.

16/09/2016	L'immobile in frazione Mopolino, Capitignano, al foglio 10, mappali 548-2019, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
07/09/2016	L'immobile in Capitignano, Capoluogo, al foglio 15, mappale 512, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
07/09/2016	L'immobile in fraz. Mopolino - Capitignano, al foglio 10, mappale 577, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
16/09/2016	L'immobile in Capitignano - Capoluogo, al foglio 10, mappale 1075, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità	Puntellamento.
10/09/2016	Il loculario sito in Capitignano - Capoluogo, al foglio 10, mappale B, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
01/06/2018	Il muro sito in fraz. Di Sivignano - Capitignano, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
15/01/2018	Sistemazione della rete fognaria comunale, nei pressi di Via Roma in Capitignano - Capoluogo, ha subito notevoli danni.	Riparazione della rete fognaria.
12/04/2018	Sistemazione generale per consentire il transito lungo la SP 106 "delle Capannelle" nel tratto compreso tra l'abitativo di Capitignano e la S.S. 80.	Riparazione della strada SP 106.
29/01/2018	Sistemazione delle strade comunali di accesso al deposito di deposito temporaneo intercomunale (SDTI) nel Comune di Capitignano.	Riparazione della strada SDTI.
25/09/2018	Riparazione conseguente alla rottura della rete di smaltimento acqua piovana a Paterno in Via delle Vigne.	Riparazione rete di smaltimento acqua piovana.

**Visti** i propri atti sotto riportati con i quali sono stati affidati gli incarichi professionali relativi ai lavori di messa in sicurezza, tramite la procedura di somma urgenza, per il ripristino della pubblica incolumità venuta meno a seguito degli eventi catastrofici verificatesi a partire dal 24/08/2016 nel Comune di Capitignano:

N° d'ordine	Localizzazione intervento	Foglio e Particella		Incarichi	INCARICO PROFESSIONISTI
		Foglio	Particella		
1	<b>Pago</b> - Via San Cipriano	8	161	Ing. Vito Di Taranto Arch. Giorgia Castellani	ORDINANZA N°16 del 13.01.17 ORDINANZA N. 162 DEL 15-03-2017
2	<b>Capitignano</b> - Via San Carlo	15	534	Ing. Vito Di Taranto Arch. Giorgia Castellani	ORDINANZA N°16 del 13.01.17 ORDINANZA N. 162 DEL 15-03-2017
4	Sivignano	5	1270	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
5	Capitignano	15	365	Geom. Stefano Damiani (ADSEN s.r.l)	Nota prot. 2677 del 23/06/2017

6	Sivignano	5	470-471-473	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
7	<b>Sivignano</b>	5	588	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
8	<b>Mopolino - Via del Monte</b>	10	646-2011	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
9	<b>Mopolino - Via del Monte</b>	10	664-666	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
10	<b>Capitignano - Via del Ponte</b>	15	177	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
11	<b>Mopolino - Muro di contenimento</b>	10	1122	Daniela sciascietti (ADSEN s.r.l)	Nota prot. 2677 del 23/06/2017
12	<b>Capitignano - Via Strada n.6</b>	5	1856	Ing. Antonio Pietrucci	Nota prot. 2269 del 27/05/2017
13	<b>Sivignano</b>	5	425-426-427-430-431	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
14	<b>Sivignano - Via Fosso</b>	10A	451	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
15	<b>Mopolino - Via S.Domenico</b>	10	551-552-553	Arch. Giorgia Castellani Ing. Vito Di Taranto	ORDINANZA N°16 del 13.01.17 ORDINANZA N. 162 DEL 15-03-2017
16	<b>Capitignano - Via San Carlo</b>	15	636	Ing. Antonio Pietrucci	Nota prot. 2269 del 27/05/2017
17	<b>Capitignano</b> Via Roma - Via Masciovecchio	15	115-140	Ing. Vito Di Taranto - 115/140 Arch. Giorgia Castellani Arch. Giorgia Castellani	ORDINANZA N°16 del 13.01.17 ORDINANZA N. 162 DEL 15-03-2017
18	Mopolino	10A	545	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
19	Sivignano	5	1861	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
20	Capitignano	15	536	Geom. Stefano Damiani (ADSEN s.r.l)	Nota prot. 2677 del 23/06/2017
21	Capitignano	15	40-41-42	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017

22	Capitignano	15	392	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
23	Mopolino	10	1975	Ing. Antonio Pietrucci	Nota prot. 2269 del 27/05/2017
24	Sivignano	MURO DI SOSTEGNO prospiciente Chiesa S.Pietro		Arch. Livia De Andreis	Nota prot. 2273 del 27/05/17
25	<b>Sivignano</b> - Via San Rocco	5	1858	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
26	<b>Capitignano</b> - Via Masciovecchio	15	368	Ing. Antonio Pietrucci	Nota prot. 2269 del 27/05/2017
27	<b>Pago</b> - Via San Cipriano	8	108	Ing. Vito Di Taranto Arch. Giorgia Castellani	ORDINANZA N°16 del 13.01.17 ORDINANZA N. 162 DEL 15-03-2017
28	<b>Capitignano</b> - Via della Consolazione	15	621-622	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
29	<b>Sivignano</b> - Via dei Campi	5	814	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
30	Capitignano	15	277-278	Pitagora Abruzzo s.r.l (Ingg.ri Zarra-Molinelli)	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
31	Capitignano	15	608	Ing. Antonio Pietrucci	Nota prot. 3639 del 28/08/17
32	Paterno	3	69	Ing. Antonio Pietrucci	Nota prot. 3337 del 07/08/17
33	<b>Paterno</b> - Via delle Vigne	3	1024	Ing. Antonio Pietrucci	Nota prot. 3337 del 07/08/17
34	<b>Aglioni</b> - Via S. Rocco	4	288	Geom. Stefano Damiani (ADSEN s.r.l)	Nota prot. 3453 del 17/08/17
35	<b>Capitignano</b> - Via San Carlo	15	614-615	Ing. Antonio Pietrucci	Nota prot. 3725 del 01/09/17
<b>MS - 36</b>	Mopolino	10	623	INGEO STP srl	Nota prot. 2846 del 04/07/17
<b>MS - 37</b>	Capitignano - Via San Carlo	15	261-262	Ing. Pietrucci Antonio	Nota prot. 576 del 09/02/18, Nota prot. 746 del 21/02/2018
<b>MS - 38</b>	Capitignano	16	1355	Ing. Anzuini Alessio	Nota prot. 1460 del 26/03/18

MS - 39	Mopolino-Muro di sostegno	10	1347-1348	ADSEN	Nota prot. 1466 del 26/03/2018
MS - 40	Capitignano	15	622	Pitagora Abruzzo s.r.l	Ordinanza n. 2 del 03/01/2017
MS - 41	Capitignano	15	287	Ing. Antonio Pietrucci	Nota 3340 del 27/07/2018
MS-CHI ESA	Capitignano, Madonna degli Angeli	15	B-399	Arch. Cimmino Giuseppe	Determina N. 28 del 11/06/2018

**Viste** le deliberazioni di Giunta Municipale N. 69 del 08/11/2017, N. 16 del 29/01/2018, N. 42 del 30/04/2018, N. 69 del 03/08/2018, N. 27 del 24/06/2019 con le quali, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D. Lgs 50 del 18.04.2016, sono stati approvati i “verbali di somma urgenza”, relativi ai lavori in parola e redatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del medesimo decreto legislativo, redatti dal Responsabile dell'Area Sisma – Protezione Civile e le “perizie giustificative”.

**Preso atto** che le ditte affidatarie dei lavori elencati sopra hanno trasmesso a questo Ufficio le fatture elettroniche al fine di ottenere il pagamento delle spettanze a loro dovute.

**Evidenziato** che con le determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Sisma – Protezione Civile, sotto riportate, si è provveduto, tra le altre cose, a liquidare e pagare in favore dei seguenti beneficiari le fatture di seguito riportate ( di cui alcune stornate parzialmente con note di credito) specificando che agli atti stessi devono intendersi allegate, seppur non materialmente, la documentazione costituente “l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente” di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017:

Determina		FATTURA				NOTA DI CREDITO				IMPORTO TOTALE LIQUIDATO
N.	del	FATTURA N.	Data	Prot.	Importo totale (con IVA)	NOTA DI CREDITO a storno parziale della fattura	Data	Prot.	Importo totale (con IVA)	
9	21/02/2018	012/PA	02/08/2017	Prot. 3290 del 03/08/2017	11.329,27					€ 11.329,27
27	11/06/2018	29	12/09/2017	Prot. 3953 del 15/09/2017	935,74	1E2018	22/03/2018	Prot. 2436 del 30/05/2018	529,53	€ 406,21
27	11/06/2018	0000006*	01/09/2017	Prot. 4032 del 21/07/2017	1.934,54	0000012*	31/12/2017	Prot. 1257 del 19/03/2018	967,27	€ 967,27
11	26/03/2018	013/PA	02/08/2017	Prot. 3291 del 03/08/2017	14.146,55					€ 14.146,55
23	25/05/2018	28	12/09/2017	Prot. 3954 del 15/09/2017	1.168,42	2/E2018	22/03/2018	Prot. 1432 del 24/03/2018	673,28	€ 495,14
27	11/06/2018	0000002*	01/09/2017	Prot. 4023 del 20/09/2017	2.434,63	0000008*	31/12/2017	Prot. 1255 del 19/03/2018	1.217,32	€ 1.217,31
7	15/02/2018	FATTPA 2_17	25/09/2017	Prot. 4123 del 25/09/2017	3.019,34					€ 3.019,34
21	25/05/2018	FatPAM 2	17/08/2017	Prot. 3468 del 18/08/2017	6.528,10					€ 6.528,10

8	15/02/2018	FATTPA 13_17	29/12/2017	Prot. 5500 del 29/12/2017	905,03					€ 905,03
7	15/02/2018	FatPAM 3	17/08/2017	Prot. 3467 del 18/08/2017	17.635,35					€ 17.635,35
8	15/02/2018	27.2017.D	28/09/2017	Prot. 4214 del 29/09/2017	4.219,72	NC.50.2017 D	21/12/2017	Prot. 5398 del 21/12/2017	1712,66	€ 2.507,06
21	25/05/2018	FATTPA 11_17	27/10/2017	Prot. 4610 del 27/10/2017	17.763,90					€ 17.763,90
8	15/02/2018	26.2017.D	28/09/2017	Prot. 4208 del 28/09/2017	3.849,47	NC.49.2017 D	21/12/2017	Prot. 5403 del 21/12/2017	1411,66	€ 2.437,81
21	25/05/2018	FATTPA 2_17	19/07/2017	Prot. 3087 del 20/07/2017	14.858,09					€ 14.858,09
8	15/02/2018	25.2017.D	28/09/2017	Prot. 4201 del 28/09/2017	3.473,13	NC.48.2017 D	21/12/2017	Prot. 5407 del 21/12/2017	1349,7	€ 2.123,43
7	15/02/2018	FATTPA 3_17	19/07/2017	Prot. 3086 del 20/07/2017	9.994,15					€ 9.994,15
8	15/02/2018	23.2017.D	28/09/2017	Prot. 4203 del 28/09/2017	2.083,18	NC.46.2017 D	21/12/2017	Prot. 5404 del 21/12/2017	656,84	€ 1.426,34
7	15/02/2018	FATTPA 4_17	19/07/2017	Prot. 3085 del 20/07/2017	3.523,16					€ 3.523,16
8	15/02/2018	22.2017.D	28/09/2017	Prot. 4205 del 28/09/2017	854,68	NC.45.2017 D	21/12/2017	Prot. 5400 del 21/12/2017	351,8	€ 502,88
7	15/02/2018	05/PA	07/11/2017	Prot. 4751 del 08/11/2017	4.574,24					€ 4.574,24
8	15/02/2018	FATTPA 11_17	29/12/2017	Prot. 5499 del 29/12/2017	634,14					€ 634,14
7	15/02/2018	08/PA	08/11/2017	Prot. 4763 del 08/11/2017	4.163,15					€ 4.163,15
8	15/02/2018	FatPAM 18	27/12/2017	Prot. 5461 del 27/12/2017	492,01					€ 492,01
21	25/05/2018	06/PA	08/11/2017	Prot. 4764 del 08/11/2017	19.447,01					€ 19.447,01
8	15/02/2018	34.2017D	23/10/2017	Prot. 4539 del 23/10/2017	5.608,73	NC.56.2017 D	21/12/2017	Prot. 5405 del 21/12/2017	2824,39	€ 2.784,34
		07/PA	08/11/2017	Prot. 4762 del 08/11/2017	3.565,33					€ 3.565,33
8	15/02/2018	33.2017D	23/10/2017	Prot. 4540 del 23/10/2017	972,25	NC.55.2017 D	21/12/2017	Prot. 5410 del 21/12/2017	463,26	€ 508,99
7	15/02/2018	02/PA	01/06/2017	Prot. 2381 del 01/06/2017	19.850,81	13/PA	15/12/2017	Prot. 5316 del 16/12/2017	1.866,05	€ 17.984,76
27	11/06/2018	0000005*	01/09/2017	Prot. 4034 del 21/09/2017	3.094,44	0000011*	31/12/2017	Prot. 1259 del 19/03/2018	1.547,22	€ 1.547,22
23	25/05/2018	26	12/09/2017	Prot. 3956 del 15/09/2017	1.320,38	4/E2018	22/03/2018	Prot. 1434 del 24/03/2018	690,42	€ 629,96
7	15/02/2018	04/PA	14/07/2017	Prot. 3013 del 14/07/2017	7.671,75					€ 7.671,75
8	15/02/2018	FatPAM 16	27/12/2017	Prot. 5458 del 27/12/2017	906,66					€ 906,66
7	15/02/2018	04/A	06/07/2017	Prot. 2869 del 06/07/2017	735,67					€ 735,67
7	15/02/2018	05/PA	06/07/2017	Prot. 2960 del 12/07/2017	735,67					€ 735,67
7	15/02/2018	05/A	06/07/2017	Prot. 2870 del 06/07/2017	7.520,04					€ 7.520,04
7	15/02/2018	06/PA	06/07/2017	Prot. 2961 del 12/07/2017	7.520,04					€ 7.520,04
23	25/05/2018	25	12/09/2017	Prot. 3957 del 15/09/2017	1.265,27	5/E2018	22/03/2018	Prot. 1433 del 24/03/2018	755,38	€ 509,89

27	11/06/2018	0000003*	01/09/2017	Prot. 4033 del 21/09/2017	328,06	0000009*	31/12/2017	Prot. 1256 del 19/03/2018	164,03	€ 164,03
27	11/06/2018	0000004*	01/09/2017	Prot. 4031 del 21/09/2017	2.620,78	0000010*	31/12/2017	Prot. 1258 del 19/03/2018	1.310,39	€ 1.310,39
7	15/02/2018	108/2017	22/09/2017	Prot. 4087 del 23/09/2017	5.713,09					€ 5.713,09
8	15/02/2018	28.2017.D	28/09/2017	Prot. 4209 del 28/09/2017	1.767,15	NC.51.2017 D	21/12/2017	Prot. 5401 del 21/12/2017	964,46	€ 802,69
7	15/02/2018	106/2017	13/09/2017	Prot. 4086 del 23/09/2017	5.148,95					€ 5.148,95
8	15/02/2018	29.2017.D	28/09/2017	Prot. 4210 del 28/09/2017	1.312,04	NC.52.2017 D	21/12/2017	Prot. 5408 del 21/12/2017	577,05	€ 734,99
30	20/06/2018	109/2017	28/09/2017	Prot. 4200 del 28/09/2017	8.676,75					€ 8.676,75
8	15/02/2018	FATTPA 12_17	29/12/2017	Prot. 5501 del 29/12/2017	1202,91					€ 1.202,91
7	15/02/2018	000010-2017-PA	27/09/2017	Prot. 4180 del 28/09/2017	10.729,59					€ 10.729,59
8	15/02/2018	38.2017.D	26/10/2017	Prot. 4587 del 26/10/2017	2.590,84	NC.58.2017 D	21/12/2017	Prot. 5414 del 21/12/2017	1055,93	€ 1.534,91
7	15/02/2018	000009-2017-PA	27/09/2017	Prot. 4181 del 28/09/2017	3.513,08					€ 3.513,08
8	15/02/2018	37.2017.D	26/10//2017	Prot. 4588 del 26/10/2017	1.091,84	NC.57.2017 D	21/12/2017	Prot. 5413 del 21/12/2017	588,32	€ 503,52
21	25/05/2018	3/02*	04/09/2017	Prot. 3771 del 05/09/2017	11.507,07					€ 11.507,07
8	15/02/2018	FatPAM 20	27/12/2017	Prot. 5475 del 28/12/2017	1359,93					€ 1.359,93
7	15/02/2018	4/02*	14/11/2017	Prot. 4853 del 15/11/2017	18.400,97					€ 18.400,97
23	25/05/2019	3PA	08/05/2018	Prot. 2094 del 08/05/2018	534,16					€ 534,16
23	25/05/2019	4PA	08/05/2018	Prot. 2093 del 08/05/2018	2136,65					€ 2.136,65
21	25/05/2018	000012-2017-PA	12/10/2017	Prot. 4376 del 13/10/2017	4.487,19					€ 4.487,19
8	15/02/2018	32.D.2017	16/10/2017	Prot. 4427 del 16/10/2017	1.163,93	NC.54.2017 D	21/12/2017	Prot. 5406 del 21/12/2017	521,9	€ 642,03
21	25/05/2018	FatPAM 7	21/11/2017	Prot. 4961 del 21/11/2017	16.524,70					€ 16.524,70
8	15/02/2018	FatPAM 22	27/12/2017	Prot. 5473 del 28/12/2017	1952,92					€ 1.952,92
21	25/05/2018	FatPAM 1	17/08/2017	Prot. 3469 del 18/08/2017	15.313,94	FatPAM 01	18/12/2017	Prot. 5347 del 19/12/2017	850,64	€ 14.463,30
23	25/05/2019	27	12/09/2017	Prot. 3955 del 15/09/2017	1.061,81	3/E2018	22/03/2018	Prot. 1435 del 24/03/2018	508,19	€ 553,62
27	11/06/2018	0000001*	01/09/2017	Prot. 4019 del 20/09/2017	2414,31	0000007*	31/12/2017	Prot. 1260 del 19/03/2018	1.207,15	€ 1.207,16
21	25/05/2018	FatPAM 6	28/08/2017	Prot. 3665 del 30/08/2017	4.829,89					€ 4.829,89
8	15/02/2018	30.2017.D	05/10/2017	Prot. 4290 del 06/10/2017	1.796,62	NC.53.2017 D	21/12/2017	Prot. 5409 del 21/12/2017	857,1	€ 939,52
21	25/05/2018	FatPAM 5	17/08/2017	Prot. 3464 del 18/08/2017	2.466,66					€ 2.466,66
8	15/02/2018	21.2017.D	28/09/2017	Prot. 4204 del 28/09/2017	656,09	NC.44.2017 D	21/12/2017	Prot. 5402 del 21/12/2017	265,19	€ 390,90
21	25/05/2018	FatPAM 4	17/08/2017	Prot. 3465 del 18/08/2017	3.747,78					€ 3.747,78
8	15/02/2018	24.2017.D	28/09/2017	Prot. 4202 del 28/09/2017	947,16	NC.47.2017 D	21/12/2017	Prot. 5399 del 21/12/2017	359,78	€ 587,38
7	15/02/2018	FATTPA 3_17	07/11/2017	Prot. 4736 del 07/11/2017	8.899,30					€ 8.899,30

8	15/02/2018	FatPAM 14	09/12/2017	Prot. 5453 del 27/12/2017	948,29					€ 948,29
32	27/06/2018	000015-2017-PA	18/12/2017	Prot. 5389 del 20/12/2017	13969,49					€ 13.969,49
8	15/02/2018	FatPAM 25	27/12/2017	Prot. 5470 del 28/12/2017	1650,94					€ 1.650,94
21	25/05/2018	FATTPA 12_17	27/10/2017	Prot. 4609 del 27/10/2017	4.189,08					€ 4.189,08
8	15/02/2018	FatPAM 12	09/12/2017	Prot. 5456 del 27/12/2017	495,07					€ 495,07
21	25/05/2018	FATTPA7_17	25/10/2017	Prot. 4593 del 27/10/2017	11.461,05					€ 11.461,05
8	15/02/2018	FATTPA 10_17	29/12/2017	Prot. 5503 del 29/12/2017	1588,92					€ 1.588,92
21	25/05/2018	10/PA	24/10/2017	Prot. 4557 del 25/10/2017	7.090,45					€ 7.090,45
8	15/02/2018	FatPAM 24	27/12/2017	Prot. 5472 del 28/12/2017	837,96					€ 837,96
7	15/02/2018	06A	10/11/2017	Prot. 4803 del 10/11/2017	1.302,40					€ 1.302,40
<b>LIQUIDAZIONI</b>										
<b>N.</b>	<b>DATA</b>									
5	01/06/2019	1/PA	30/05/2019	Prot. 2665 del 30/05/2019	18.242,85					18.242,85
3	24/12/2018	12	16/05/2018	Prot. 2250 del 18/05/2018	33.484,11					33.484,11
3	24/12/2018	FatPAM 03	15/05/2018	Prot. 2210 del 15/05/2018	3.957,21					3.957,21
3	25/05/2019	FATTPA 9_18	05/12/2018	Prot. 5621 del 07/12/2018	34.540,00					34.540,00
6	24/12/2018	FATTPA 5_18	27/08/2018	Prot. 3791 del 28/08/2018	8.193,57					8.193,57
6	24/12/2018	FATTPA 6_18	09/08/2018	Prot. 3605 del 10/08/2018	1075,72					1075,72
5	24/12/2018	02/PA	11/07/2018	Prot. 3047 del 12/07/2018	1.700,04					1.700,04
Determina 8	15/02/2018	30/2017.D	05/10/2017	Prot. 4290 del 06/10/2018	1.796,62	NC.53.20 17D	21/12/2017	Prot. 5409 del 21/12/2017	857,1	939,52
Liquidaz. N. 2	24/12/2018	FATTPA 8_18	10/10/2018	Prot. 4692 del 11/10/2018	12.966,34					12.966,34
Liquidaz. N. 2	24/12/2018	FATTPA 11_18	05/10/2018	Prot. 4622 del 06/10/2018	1.532,38					1.532,38
Determina n. 45	29/10/2018	00005-2018-E	30/05/2018	Prot. 2431 del 31/05/2018	63.081,95					63.081,95
Determinazione n. 23	13/07/2019	00001/2019/E	22/01/2019	Prot. 335 del 24/01/2019	9.995,08					9.995,08
Determ. N. 46	29/10/2018	00003-18-2018-PA	04/06/2018	Prot. 2479 del 04/06/2018	68.219,75					68.219,75
Determ. N. 28	11/06/2018	1/02	18/01/2018	Prot. 254 del 18/01/2018	184.781,96					184.781,96
Determ. N. 28	11/06/2018	1	06/06/2018	Prot. 2522 del 06/06/2018	20.605,31					20.605,31
Determina N. 4	27/01/2017	1/2017/PA	13/01/2017	Prot. del 14/01/2017	4.946,71					4.946,71
Determina N. 4	27/01/2017	1_17	24/01/2017	Prot. 247 del 25/01/2017	6.691,25					6.691,25
Determina N. 4	27/01/2017	010/PA	28/09/2016	Prot. 3245 del 28/09/2016	4.284,13					4.284,13

Determina N. 4	27/01/2017	1/02	13/10/2016	Prot. 3490 del 14/10/2016	5.776,97					5.776,97
Determina N. 4	27/01/2017	2/02	13/10/2016	Prot. 3489 del 14/10/2016	5.777,56					5.777,56
Determina N. 4	27/01/2017	03A	11/11/2016	Prot. 3936 del 11/11/2016	2.464,14					2.464,14
Determina N. 4	27/01/2017	01-E-PA	11/11/2016	Prot. 4166 del 24/11/2016	528,00					528,00
Determina 49	25/09/2018	1/01	08/01/2019	Prot. 832 del 22/02/2019	15.511,99					15.511,99
Liquidazione n. 7	24/12/2018	01/18	26/09/2018	Prot. 4383 del 27/09/2018	1.464,00					1.464,00
Determina n. 45	29/10/2018	00005/2018/E	30/05/2018	Prot. 2431 del 31/05/2018	63.081,95					63.081,95
Determinazione n. 23	13/07/2019	00001/2019/E	22/01/2019	Prot. 335 del 24/01/2019	9.995,08					9.995,08
Determina n. 46	29/10/2018	FATTPA 3_18	04/06/2018	Prot. 2479 del 04/06/2018	68.219,75					68.219,75
Determina n. 39	08/08/2018	000001-2018-PA	25/01/2018	Prot. 364 del 26/01/2018	4.008,24					4.008,24

**Dato atto** che con l'adozione del presente atto si intende prendere atto dei "verbali di somma urgenza" relativi ai lavori meglio sopra identificati.

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità.

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

**Ritenuto** che possano ritenersi concluse le premesse,

### **RENDE**

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

### **DETERMINA**

1. Di **prendere atto** dei verbali di somma urgenza di seguito elencati, redatti ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, con i quali è stata accertata l'urgenza di eseguire un intervento necessario al ripristino delle condizioni di piena fruibilità e delle pubblica incolumità, così come esistente prima del 24/08/2016:

Data di sopralluogo	Motivi e cause che hanno provocato lo stato di urgenza	Lavori per rimuovere lo stato di urgenza
15/03/2017	L'immobile al fg. 8 mappale 161 presenta esternamente una forte decoesione del parametro murario. Non è stato possibile eseguire un rilievo degli interni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Puntellature della struttura e di vani, finestre porte o simili.</li> <li>6. Barre di acciaio alettato o ritorno per l'esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate.</li> <li>7. Inserimento e posa in opera di funi in acciaio zincato.</li> <li>8. Strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc.</li> </ol>
15/03/2017	L'immobile al fg. 15 mappale 534 presenta esternamente una forte decoesione del parametro murario e uno scollegamento tra la muratura originaria e le tamponature in laterizio. All'interno si evidenziano lesioni verticali in corrispondenza degli angoli ad ovest e lacune nel paramento murario e nel tetto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cinturazione parziale passante di gran parte dell'edificio tramite tirantature in acciaio su ritzi in legno.</li> <li>2. Tirantatura diffusa interna passante, posta in corrispondenza dell'intradosso dei solai ad entrambi i piani fuori terra.</li> <li>3. Sbadacchiatura di vani e porte finestre.</li> </ol>
10/04/2017	L'immobile sito in Fraz. Sivignano, Capitignano, foglio 5, mappale 1270 ha subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Si ritiene necessario procedere alla demolizione di una parte dell'edificio in esame, per la messa in sicurezza della zona e per permettere il normale transito di autoveicoli e persone.
11/07/2017	L'edificio in Capitignano al fg 15, p. 365, insiste con il suo prospetto principale a ridosso della strada comunale denominata Via Masciovecchio ed il prospetto laterale insiste invece su una porzione di corte privata della stessa proprietà del fabbricato. Inoltre presenta dissesti sulla muratura perimetrale a ridosso della strada comunale che ha generato la necessità di mettere in sicurezza l'intero fabbricato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemazione dello sporto di gronda.</li> <li>2. Puntellature diagonali per la protezione dei pilastri interni del fabbricato.</li> <li>3. Applicazione di struttura lignea.</li> <li>4. Posa in opera di cerchiature.</li> </ol>
03/06/2017	Gli immobili censiti in catasto al fg 5 p.lle 470-471-473, presentano uno stato di forte danneggiamento, è necessario un puntellamento sulle facciate prospicienti le vie pubbliche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.puntellatura di vano, di finestra, porte o simili;</li> <li>2.posa in opera di funi in acciaio zincato;</li> <li>3.cerchiatura con ritzi in legno e funi in acciaio;</li> <li>4.rinforzo di orditura in legno.</li> </ol>
16/05/2017	L'immobile in fraz. Sivignano, Capitignano al fg 5, mappale 588 ha subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Puntellamento con una struttura in legname;</li> <li>2.Sbadacchiatura di porte e finestre;</li> <li>3.Cerchiatura con funi in acciaio.</li> </ol>
15/03/2017	Gli edifici in Via del Monte in Fraz. Mopolino, Capitignano, al fg 10 p.lle 646-2011, presentano un forte danneggiamento tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellatura e un intervento di cerchiatura con ritzi in legno e funi in acciaio. Inoltre si ritiene necessario procedere alla demolizione di una parte dell'edificio in esame, per la messa in sicurezza della zona e per permettere il normale transito di autoveicoli e persone.
15/03/2017	Gli immobili in Via del Monte – fraz. Mopolino - Capitignano - foglio 10 part.lle 666-664 hanno subito gravi danneggiamenti tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Puntellamento con una struttura in legname;</li> <li>2.Sbadacchiatura di porte e finestre;</li> </ol>
15/03/2017	L'immobile in Via del Ponte – Capitignano – Capoluogo – foglio 15, mappale 177 ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Puntellamento con una struttura in legname;</li> <li>2.Sbadacchiatura di porte e finestre;</li> </ol>
15/03/2017	L'immobile in Via del Ponte – Capitignano – Capoluogo – foglio 15, mappale 177 ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. Cerchiatura in con ritzi in legno e funi in acciaio.
17/07/2017	Il muro di sostegno sito in fraz. Mopolino - Capitignano, foglio 10, mappale 1122 presenta dissesti sulla muratura che hanno generato la necessità di mettere in sicurezza il muro che confina con la strada di proprietà comunale.	Applicazione di elementi metallici per prevenire il ribaltamento del muro così da rendere nuovamente accessibile la strada.

24/07/2017	L'immobile in Capitignano - Capoluogo, foglio 5 mappale 1856, presenta, oltre a vari dissesti localizzati, anche crolli di elementi strutturali. I locali interni non erano accessibili.	Demolizione delle creste murarie e della restante porzione di copertura residua.
28/07/2017	Gli immobili in fraz. Sivignano – Capitignano, al fg5 ,mappali 425-426-427-430-431, sono stati fortemente danneggiati, tanto da dover essere demoliti.	Demolizione da compiere dall'alto verso il basso per avere un contenimento delle macerie fino a riempimento dell'area coperta dalla struttura.
20/07/2017	L'immobile in Sivignano, frazione di Capitignano, foglio 10A, mappale 451, ha subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità	1.Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. 2.Cerchiatura in con ritti in legno e funi in acciaio.
15/03/2017	Gli immobili in Mopolino, frazione di Capitignano, foglio 10, mappali 551-552-553, hanno subito notevoli danni, tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare la struttura si presenta decoesa e slegata. La parte retrostante dell'edificio è parzialmente crollata ed in forte pericolo di ribaltamento.	1.Cerchiatura parziale esterna dell'intero edificio tramite tirature in acciaio su ritti in legno. 2.Sbadacchiatura di vani porta e finestra. 3.Chiusura della strada in corrispondenza dello spigolo sud del fabbricato.
03/06/2017	L'immobile sito in Via San Carlo, Capitignano, Capoluogo, foglio 15, mappale 636, ha subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	1.Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. 2.Cerchiatura in con ritti in legno e funi in acciaio.
11/04/2017	Gli immobili siti in Capitignano – Capoluogo, in Via Masciovecchio, foglio 15, mappale 140, e in Via Roma al foglio 15, mappale 115, hanno subito notevoli danni tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare le facciate presentano una muratura fortemente decoesa e solai pericolanti e crollati in alcuni punti, lesioni interne diagonali su pareti ed architrave.	1.Opere di puntellamento parziale per i solai; 2.Cerchiatura passante dell'intero edificio tramite tirature in acciaio e ritti in legno; 3.Sbadacchiatura di vani porta e finestre.
16/05/2017	L'immobile sito in Mopolino, frazione di Capitignano, foglio 10A, mappale 545 si presenta fortemente danneggiato tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	1.Demolizione parziale; 2.Cerchiatura.
19/07/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 5, mappale 1861, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento e ancoraggio sulla facciata prospiciente la Via san Pietro. Inoltre di provvedere a sbadacchiature di tutte le aperture.
20/07/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 536, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare si sono riscontrati dissesti sulla muratura.	Mettere in sicurezza il prospetto principale che confina sulla strada pubblica tramite cerchiatura parziale vincolata
17/05/2017	Gli immobili siti in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappali 40-41-42, hanno subito notevole danni, tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità.	Puntellamento particella 40, sulle facciate prospicienti la via pubblica tramite cerchiatura con ritti in legno e funi in acciaio. Per i mappali n. 41 e n. 42, è necessario realizzare un'opera di demolizione controllata
15/03/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 392, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Si ritiene necessario procedere alla demolizione di una parte dell'edificio in esame, per la messa in sicurezza della zona e per permettere il normale transito di autoveicoli e persone.
08/07/2019	L'immobile sito in fraz. Mopolino Capitignano, foglio 10, mappale 1975, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	1.Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. 2.Cerchiatura in con ritti in legno e funi in acciaio.
03/06/2017	Il muro di sostegno sito in fraz. Sivignano - Capitignano, prospiciente con la Chiesa di S. Pietro, presenta il disgregamento della muratura, aggravando lo stato di conservazione strutturale del muro stesso.	Si rende necessario mettere in sicurezza le parti pericolanti del paramento esterno del muro: a) Riparazione della muratura; b) Demolizione della copertura in calcestruzzo disgregato e ammalorato sulla sommità del muro; c) Realizzazione di una recinzione metallica sommitale a ripristino di quella preesistente.

03/08/2017	L'immobile sito in fraz. Sivignano-Capitignano, foglio 5, mappale 1858, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Demolizione di una parte dell'edificio fortemente danneggiato.
24/08/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 368, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare sono presenti lesioni medio gravi e crolli localizzati del paramento murario.	a) Demolizione delle murature perimetrali pericolanti; b) Consolidamento delle creste murarie; c) Ricostruzione puntellatura di ritegno in legno; d) Realizzazione cerchiatura parziale in acciaio ed inserimento tiranti.
15/03/2017	Immobile in fraz. Pago – Capitignano, Casa Canonica, foglio 8, mappale 108. Il fabbricato mostra lesioni all'esterno soprattutto dei cantonali, lesioni interne sugli architravi di alcune finestre, meccanismi di ribaltamento e spanciamiento delle pareti perimetrali e de coesione del paramento murario in alcune porzioni dell'edificio. Il terremoto ha inoltre causato il crollo parziale dell'edificio accanto alla canonica indebolendo ulteriormente la stabilità del manufatto in esame.	a) Cerchiatura totale esterna dell'intero edificio tramite tirantature in acciaio su ritte in legno; b) Tirantatura interna passante; c) Sbadacchiatura di vani e porte finestre.
15/03/2017	Immobile identificato catastalmente al fg. 15, mappale 621-622 hanno subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Si ritiene necessario demolire l'edificio al foglio 15 mappale 621, mettendo poi in protezione l'edificio agibile tramite paratia di altezza adeguata.
15/03/2017	Immobile in Via dei Campi – fraz. Sivignano – Capitignano, foglio 5, mappale 814 ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	1.Puntellamento su tutte le facciate dell'edificio. 2.Cerchiatura in con ritte in legno e funi in acciaio.
15/03/2017	Immobili in Via S. Carlo – Capitignano – Capoluogo, foglio 15, mappali 277-278, hanno subito notevoli danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Demolizione di una parte dell'edificio fortemente danneggiato.
01/09/2017	L'immobile sito in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 608, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare si riscontra la presenza di un complesso quadro fessurativo che ha evidenziato numerose criticità strutturali riconducibili sia a dissesti localizzati che alle discontinuità costruttive, combinata con la presenza di crolli parziali di elementi strutturali e non come parti del manto di copertura e dell'ossatura portante della stessa e di porzioni di paramento murario.	Demolizione delle creste murarie del fabbricato e della porzione di copertura residua.
24/08/2017	L'immobile sito in Paterno frazione di Capitignano, foglio 3, mappale 69, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare sono presenti lesioni gravi sulle murature portanti esterne con fenomeni di distacco localizzato e di crollo parziale della copertura e di porzioni del paramento murario.	Demolizione delle creste murarie del fabbricato e di opere provvisionali per contrastare ulteriori crolli dei paramenti murari.

30/08/2017	L'immobile sito in Paterno frazione di Capitignano, foglio 3, mappale 1024, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare l'edificio ha riportato danni classificabili come medio gravi sulla muratura con distacco del martello murario tra il prospetto Nord e il prospetto Ovest con il principio di ribaltamento del cuneo di spina fuori dal piano con un quadro fessurativo diffuso. Si riscontra inoltre il dissesto del manto di copertura dello sporto di gronda e della muratura di chiusura interposta tra la copertura e la stessa muratura portante	Intervento di inserimento e fissaggio catene.
08/09/2017	L'immobile sito in Aglioni frazione di Capitignano, foglio 4, mappale 288, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare si sono riscontrati dissesti sulla muratura	Cinturazione parziale vincolata tramite l'applicazione di ritti lignei orditura verticale e successiva cerchiatura del fabbricato con cavi in acciaio.
08/09/2017	Gli immobili siti in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 614-615, hanno subito notevole danni, tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare l'edificio identificato con la particella 615 è di imminente pericolo di crollo	Demolizione della particella 615 e puntellamento della facciata posta al confine delle particelle 614 e 615.
19/07/2017	Muro di contenimento sito in Via Roma s.n.c., nei pressi della Scuola dell'infanzia - Capitignano - Capoluogo, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità;	Puntellamento.
25/01/2018	L'immobile sito in Via Strada n. 4, n. 20 in Fraz. Mopolino-Capitignano, foglio 10, mappale 623, ha subito notevole danni, tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare sono presenti lesioni in corrispondenza degli angoli formati dai sette esterni, che fanno ritenere il possibile verificarsi di meccanismi di ribaltamento fuori piano.	Demolizione del fabbricato, oltre ad un'opera di puntellamento in legno per la parete in comune con un edificio adiacente.
22/02/2018	Gli immobili siti in Via San Carlo, Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 261-262, hanno subito notevole danni, tanto da risultare pericolosi per la pubblica incolumità. In particolare si riscontrano danni classificabili come gravi con estensione diffusa sia sugli elementi verticali che orizzontali. Sono presenti lesioni passanti sulle murature portanti con fenomeni di distacco dei martelli murari e principi di ribaltamento delle stesse fuori piano. Si riscontrano crolli parziali di porzioni di copertura sulla particella 261 e crolli diffusi sugli elementi verticali nonché il completo crollo dei solai di piano e di copertura sulla particella 262.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demolizione di tutti gli elementi non strutturali dell'edificio;</li> <li>2. Demolizione della muratura;</li> <li>3. Consolidamento delle creste murarie non demolite;</li> <li>4. Messa in sicurezza delle porzioni di muratura non demolite;</li> <li>5. Consolidamento delle creste murarie non demolite.</li> </ol>
01/01/2018	Immobilie sito in Via della Stazione in Capitignano - Capoluogo ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimozione intonaco pericolante</li> <li>2. Sbadacchiatura finestre</li> <li>3. Rimozione del manto di copertura</li> <li>4. Installazione copertura</li> <li>5. Puntellamento solai interni</li> <li>6. Tirantatura muri perimetrali esterni</li> </ol>
22/06/2018	Il muro di sostegno sito in Via San Domenico, fraz. Mopolino - Capitignano, foglio 10, mappali 1347-1348, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare si sono riscontrati dissesti sulla muratura, è evidente un distacco che ha generato un meccanismo di ribaltamento fuori dal piano. La parete nella	Messa in sicurezza applicando elementi metallici verticali al fine di prevenire il ribaltamento.

	parte alta presenta uno spanciamento che manifesta il rischio di crollo del muro sulla sede stradale.	
22/06/2018	L'immobile in Via della Consolazione, Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 622, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare la presenza di uno sperone di parete instabile che necessita una demolizione parziale e la messa in sicurezza della parete adiacente.	1.Demolizione parziale; 2.Puntellamento della parete con palanche e piedritti in legno.
14/08/2018	L'immobile in Capitignano - Capoluogo, foglio 15, mappale 287, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare, a causa della demolizione dell'edificio identificato catastalmente al fg. 15 p.lle 286-288, che aveva funzione di vincolo nei confronti della parete dell'edificio, la medesima risulta fortemente vulnerabile mancando di contrasto nei confronti delle azioni fuori piano che potrebbero causarne il ribaltamento.	Puntellatura con ritti in legno.
10/09/2016	L'immobile in Via S. Cipriano, frazione Pago, Capitignano al foglio 8, mappali 158-596, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
10/09/2016	L'immobile in Via S. Cipriano, frazione Pago, Capitignano al foglio 8, mappale 234, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
16/09/2016	L'immobile in frazione Mopolino, Capitignano, al foglio 10, mappali 548-2019, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
07/09/2016	L'immobile in Capitignano, Capoluogo, al foglio 15, mappale 512, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
07/09/2016	L'immobile in fraz. Mopolino - Capitignano, al foglio 10, mappale 577, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
16/09/2016	L'immobile in Capitignano - Capoluogo, al foglio 10, mappale 1075, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità	Puntellamento.
10/09/2016	Il loculario sito in Capitignano - Capoluogo, al foglio 10, mappale B, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
01/06/2018	Il muro sito in fraz. Di Sivignano - Capitignano, ha subito notevoli danni tanto da risultare pericoloso per la pubblica incolumità.	Puntellamento.
15/01/2018	Sistemazione della rete fognaria comunale, nei pressi di Via Roma in Capitignano - Capoluogo, ha subito notevoli danni.	Riparazione della rete fognaria.
12/04/2018	Sistemazione generale per consentire il transito lungo la SP 106 "delle Capannelle" nel tratto compreso tra l'abitativo di Capitignano e la S.S. 80.	Riparazione della strada SP 106.
29/01/2018	Sistemazione delle strade comunali di accesso al deposito di deposito temporaneo intercomunale (SDTI) nel Comune di Capitignano.	Riparazione della strada SDTI.
25/09/2018	Riparazione conseguente alla rottura della rete di smaltimento acqua piovana a Paterno in Via delle Vigne.	Riparazione rete di smaltimento acqua piovana.

2. di **specificare** che con le determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Sisma – Protezione Civile, meglio identificate in premessa, si è provveduto, tra le altre cose, a liquidare e pagare in favore dei seguenti beneficiari le fatture dei lavori indicati, evidenziando che agli atti stessi devono intendersi allegare, seppur non materialmente, la documentazione costituente “l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente” di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017.

**e DÀ ATTO:**

- 1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile è stato pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA è stato versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI”);
- 2) che sono stati allegati ad ogni atto di liquidazione redatto da questo ente, per costituirne parte integrante e sostanziale, la documentazione costituente “*l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente*” di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017.

**Il presente atto:**

- viene trasmesso dal competente ufficio comunale affinché il responsabile dello stesso provveda all'inserimento dello stesso, in quanto costituente Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, sul portale di rendicontazione della Giunta Regionale Abruzzo – Centro Operativo Regionale (<http://88.44.106.142/cor/login.php>).

F.toIng. Chiara Recchiuti

Il Responsabile  
dell'Ufficio Sisma

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 31-07-2019

pubblicazione n. 411

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 31-07-2019

Il Responsabile  
dell'Ufficio Sisma  
F.toIng. Chiara Recchiuti

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 31-07-2019

Il Responsabile  
dell'Ufficio Sisma

F.to Ing. Chiara Recchiuti

---