



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

COPIA

ORDINANZA SINDACALE - AREA SISMA

N. 138 DEL 21-05-2018

Ufficio: SISMA

**Oggetto: Ordinanza di inagibilità Monastero di San Leonardo, Fg. 71 part. 326 -
Badessa Capiotti Dina**

IL SINDACO

- **Rilevato** che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal giorno 24.08.2016, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune.
- **Vista** la trasmissione delle schede di rilevamento danni post sisma 2016-2017 da parte dell'Unità di Crisi UCCR MIBACT ABRUZZO c/o Segretariato MIBACT per l'Abruzzo, acquisita al protocollo n. 4097 del 11/05/2018;
- **Vista la scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese del 19/03/2018**, acquisita al protocollo del Comune di Montereale al n. 4097 del 11/05/2018, con la quale si attribuisce il *giudizio di agibilità* "INAGIBILE" al **Monastero di San Leonardo** sito in Montereale Capoluogo, Identificato catastalmente al foglio n. 71 particella n. 326, meglio identificata nell'allegata planimetria;
- **Considerato** che occorre assicurare la necessaria, urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.
- **Visto** l'art. 54 del D. L.vo n° 267/2000;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

- il non utilizzo e la conseguente interdizione all'accesso al **Monastero di San Leonardo** sito in Montereale Capoluogo, Identificato catastalmente al foglio n. 71 particella n. 326, meglio identificata nell'allegata planimetria;

- di adottare tutte le misure di sicurezza riportate nella sezione B27 “Note sull’inagibilità ed i provvedimenti di pronto intervento” della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese del 19/03/2018 nella quale è riportato testualmente che per l’immobile in questione *“L’edificio presenta un danno lieve diffuso sulle murature verticali; sono presenti lesioni dovute al martellamento fra la struttura originaria in muratura e i corpi annessi in cemento armato, sul porticato, di tipo moderato. Sulle volte sono presenti lesioni di tipo moderato. Esternamente, sulle mura di cinta, sono presenti crolli parziali delle murature”*.
1. Che copia della presente ordinanza venga notificata alla Badessa Cappiotti Dina nata a Verona il 04/11/1935 e residente in Via XX Settembre n. 14 – 00187 Roma (RM).
 2. Che copia della presente ordinanza venga affissa all’albo pretorio on-line del Comune.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- Ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Sono incaricati all’esecuzione della presente ordinanza le Forze dell’Ordine.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA
F.to Dott.Ing. GIOVANNINO ANASTASIO

IL SINDACO
F.to MASSIMILIANO GIORGI

RELATA DI NOTIFICA

Oggi, li _____ del mese di _____
il sottoscritto Messo Comunale, dichiara di aver notificato copia del presente atto
al Signor _____ mediante consegna
della copia a mani di _____

IL MESSO COMUNALE

della copia a mani di _____