



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

COPIA

ORDINANZA SINDACALE - AREA SISMA

N. 157 DEL 07-07-2018

Ufficio: SISMA

Oggetto: ORDINANZA SGOMBERO EDIFICIO Fg. 88 part. 83 [edificio n. 2] - Cialfi Benito

IL SINDACO

- **Rilevato** che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal giorno 24.08.2016, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune.
- **Vista** la comunicazione del C.O.R. Abruzzo acquisita al protocollo del Comune di Montereale al n. 4774 del 05/06/2018 recante in oggetto "Riscontro secondo sopralluogo AeDES Cialfi Benito;
- **Visto** il "*resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese*", del 11/06/2018, con il quale si attribuisce "*giudizio agibilità*" "B" all'immobile di proprietà del Sig. Cialfi Benito sito in Via Del Palazzo, Loc. Colle Paganica di Montereale. Identificato catastalmente al foglio n. 88 particella n. 83 [edificio n. 2], meglio identificata nell'allegata planimetria;
- **Ritenuto** dover far adottare al destinatario della presente ordinanza tutte le misure di sicurezza di cui al citato "*Modello GPI*" del 11/06/2018 nel quale è riportato testualmente nella sezione "*Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici privati e chiese*": " Si prescrive la messa in sicurezza del manto di copertura verso il cortile interno, in fase di scivolamento ".
- **Considerato** che occorre assicurare la necessaria, urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.
- **Visto** l'art. 54 del D. L.vo n° 267/2000;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa di:

- il non utilizzo dello stabile in premessa e la conseguente interdizione all'accesso del fabbricato di proprietà del Sig. Cialfi Benito sito in Via Del Palazzo, loc. Colle Paganica di Montereale. Identificato catastalmente al foglio n. 88 particella n. 83 [edificio n. 2], meglio identificata nell'allegata planimetria;
 - di adottare tutte le misure di sicurezza riportate nel “*Modello GPI*” del 11/06/2018 nel quale è riportato testualmente nella sezione “*Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali*” che per l'immobile in questione “ Si prescrive la messa in sicurezza del manto di copertura verso il cortile interno, in fase di scivolamento ”
 - il distacco di tutte le utenze (acqua, luce e gas) con tutta urgenza;
1. Che copia della presente ordinanza venga notificata al Sig. Cialfi Benito, nato a Montereale (AQ) il 02/03/1937 residente in Roma (RM) Via Andrea Barbazza , n. 118 C.A.P. 00168.
 2. Che copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio on-line del Comune.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- Ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza le Forze dell'Ordine.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA
F.to Dott.Ing. GIOVANNINO ANASTASIO

IL SINDACO
F.to MASSIMILIANO GIORGI

RELATA DI NOTIFICA

Oggi, li _____ del mese di _____
il sottoscritto Messo Comunale, dichiara di aver notificato copia del presente atto
al Signor _____ mediante consegna
della copia a mani di _____

IL MESSO COMUNALE

_____ della copia a mani di _____