



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

COPIA

ORDINANZA SINDACALE - AREA SISMA

N. 656 DEL 16-06-2017

Ufficio: SISMA

**Oggetto: ORDINANZA SGOMBERO EDIFICIO ADIBITO A LUOGO DI CULTO
Fg. 70 part. 1347 - Calcani Eliseo**

IL SINDACO

- **Rilevato** che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal giorno 24.08.2016, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune.
- **Visto** il “resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese”, del 26/04/2017, con il quale si attribuisce “giudizio agibilità” “B” all’immobile adibito a Luogo di Culto, sito in Via Roma snc, fraz. Busci Identificato catastalmente al foglio n. 70 particella n. 1347, meglio identificata nell’allegata planimetria;
- **Ritenuto** dover far adottare al destinatario della presente ordinanza tutte le misure di sicurezza di cui al citato “Modello GPI” del 26/04/2017 nel quale è riportato testualmente nella sezione “Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali” che per l’immobile in questione “Riparazione solaio. Rimane temporaneamente inagibile la sola sala di culto al Piano Terra ed il corrispondente al 1° piano. Il resto dell’edificio resta agibile”.
- **Considerato** che occorre assicurare la necessaria, urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.
- **Visto** l’art. 54 del D. L.vo n° 267/2000;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa di:

1. Al destinatario della presente ordinanza, Sig. Calcani Eliseo nato a Montereale (AQ) il 15/12/1952 e residente in Via Roma n. 78 – 67015 Busci di Montereale (AQ):

- il non utilizzo dello stabile in premessa e la conseguente interdizione all'accesso del fabbricato sito in Via Roma snc, fraz. Busci - Identificato catastalmente al foglio n. 70 particella n. 1347, meglio identificata nell'allegata planimetria;
 - di adottare tutte le misure di sicurezza riportate nel “*Modello GPI*” del 26/04/2017 nel quale è riportato testualmente nella sezione “*Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali*” che per l'immobile in questione “*Riparazione solaio. Rimane temporaneamente inagibile la sola sala di culto al Piano Terra ed il corrispondente al 1° piano. Il resto dell'edificio resta agibile*”.
2. Che copia della presente ordinanza venga notificata al Sig. Calcani Eliseo nato a Montereale (AQ) il 15/12/1952 e residente in Via Roma n. 78 – 67015 Busci di Montereale (AQ).
 3. Che copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio on-line del Comune.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- Ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza le Forze dell'Ordine.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA
F.to Dott.Ing. GIOVANNINO ANASTASIO

IL SINDACO
F.to MASSIMILIANO GIORGI

RELATA DI NOTIFICA

Oggi, li _____ del mese di _____
il sottoscritto Messo Comunale, dichiara di aver notificato copia del presente atto
al Signor _____ mediante consegna
della copia a mani di _____

IL MESSO COMUNALE

della copia a mani di _____