COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)
Telefono 0862 901217 – 901263 fax 902393

COPIA

ORDINANZA SINDACALE - AREA SISMA

N. 103 DEL 12-04-2018

Ufficio: SISMA

Oggetto: ORDINANZA INAGIBILITA' CHIESA DI SANTA VITTORIA Fg. 44 Part. A - Don Antonio Iurlaro

IL SINDACO

- **Rilevato** che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal giorno 24.08.2016, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune.

- **Vista** la trasmissione delle schede di rilevamento danni post sisma 2016-2017 da parte dell'Unità di Crisi UCCR MIBACT ABRUZZO c/o Segretariato MIBACT per l'Abruzzo, acquisita al protocollo n. 234 del 11/01/2018;

- **Vista la scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – Chiese del 06/12/2016**, acquisita al protocollo del Comune di Montereale al n. 234 del 11/01/2018, con la quale si attribuisce il *giudizio di agibilità* "Agibile con Provvedimenti" alla ***Chiesa Santa Vittoria*** sita in Santa Vittoria di Montereale, Identificata catastalmente al Fg. n. 44 particella n. A, meglio identificata nell'allegata planimetria;

- **Ritenuto** dover adottare i provvedimenti indicati nella sezione seconda – A18 della "*scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – chiese* " del 06/12/2016 nel quale è riportato testualmente "*Controllare l'efficacia della catena sul lato sx della facciata*."

- **Considerato** che occorre assicurare la necessaria, urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.

- **Visto** l'art. 54 del D. L.vo n° 267/2000;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

- il non utilizzo e la conseguente interdizione all'accesso della ***Chiesa di Santa Vittoria*** sita in Santa Vittoria di Montereale , Identificata catastalmente al foglio n. 44 particella n. A, meglio identificata nell'allegata planimetria;
- di adottare i provvedimenti indicati nella sezione seconda – A18 della "*scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – chiese* " del 06/12/2016 nel quale è riportato testualmente "*Controllare l'efficacia della catena sul lato sx della facciata*."

1. Che copia della presente ordinanza venga notificata al Sig. Don Iurlaro Antonio nato a Mottola (TA), il 04/08/1961, residente in Via Neviera, n.3 C.A.P. 67015.

2. Che copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio on-line del Comune.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- Ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza le Forze dell'Ordine.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA
F.to Dott.Ing. GIOVANNINO ANASTASIO

IL SINDACO
F.to MASSIMILIANO GIORGI

RELATA DI NOTIFICA

Oggi, lì_____ del mese di _____

il sottoscritto Messo Comunale, dichiara di aver notificato copia del presente atto

al Signor _____ mediante consegna

della copia a mani di_____

IL MESSO COMUNALE

_____

della copia a mani di_____