

Ing. Stefano Leonori (responsabile)  
Geol. Fabrizio Pontoni (responsabile)  
Geol. Domenico Venanzini (responsabile)  
Ing. Floresita Pascucci  
Ing. Simone Bisogni  
Geol. Angelo Beano  
Geol. Roberta Pontoni  
Geol. Franco Pontoni  
Geom. Mariano Perugini



Comune di:

**Muccia (MC)**



Committente:

**Amministrazione Comunale**

Oggetto:

**INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL  
VERSANTE DELL'ABITATO DI COSTAFIORE  
INTERESSATO DA UN MOVIMENTO  
FRANOSO (L.61/98 - art.2, comma 3, let. e)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Elaborato:

**EA.1**

Titolo:

**Documentazione fotografica**

N° commessa:


13\_040

ID elaborato:

13\_040\_T\_A\_EA.1



Ediz.	Data	Motivazione	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Prima emissione	Floresita Pascucci	Fabrizio Pontoni	Stefano Leonori



1 A Punto di vista fotografico

**geoequipe**  
 GEOLOGIA - INGEGNERIA  
 Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 - 62029 Tolentino (MC)

**CSQ**  
 Sistema Qualità Certificato  
 UNI EN ISO 9001  
 Cert. n. 9175.GE0E  
 IQNet Reg.n. IT-37310

**COMUNE DI MUCCIA (MC)**  
 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DELL'ABITATO DI COSTAFIORE  
 INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO  
 Committente: Amministrazione Comunale

Fig. n°:	<b>1</b>	Ubicazione punti di vista fotografici
Scala:	1:1000	ID elaborato: 13_040_T_A_EA.1



**Foto n.1: Abitato di Costafiore**



**Foto 2**



Foto 2

Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

Foto 11



Foto 12: pozzetto di raccolta acque bianche



Foto 13



Foto 14




Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto n.18



Foto n.19



Foto n.20



Foto n.21



Foto n.22



Foto n.23



Foto n.24



Foto n.25



Foto n.26



Foto n.27



Foto n.28



Foto n.29



Foto n.30



Foto n.31



Foto n.32



Foto n.33



Foto n.34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39