

RESTYLING E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORRIDONIA

SECONDO IL SINDACO CARTECHINI

Documentazione fotografica del 17/11/2019

PORTA SAN DONATO

Ingresso Porta
San Donato

Erbacce e
fondo
stradale
rattoppato in
malo modo



Ingressi di
abitazioni
private
ristrutturat
e e ben
tenute

Scalinata
piena di
erbacce

PG-A-00010001-PerV-ZZ-11Z019-SEG-SEGR-SIND-PIER-COONS



Erbacce

Porta San Donato

Toppe di
asfalto su
sanpietrini
sistematiche a
malo modo –
fondo
sconnesso ed
effetto visivo
pessimo





Porta San Pietro

Erbacce ovunque

Scalinate in pessime condizioni e completamente abbandonate





Porta San Pietro
Erbacce diffuse su strade, muraglioni e sulla porta.
Portone abbandonato



Casa abbandonate con rifiuti a vista che persistono accanto ad immobili abitati in pieno centro.

Via Ciaffoni

Erbacce lungo la
strada e sui
muraglioni





Uscita via Ciaffoni,
verso porta Santa
Croce

Degrado, erbacce,
sito con una grande
colonia di piccioni.

Parcheeggi a servizio
dei negozi di via
Santa Croce,
impraticabili e
transennati





Edificio
Corridonia Servizi,
Completamente
invaso da
erbacce e rifiuti

Via Pier Paolo
Bartolazzi

Erbacce
diffuse lungo
la strada





Via Pier Paolo Bartolazzi – rudere abbandonato, casa ideale per ratti, topi e piccioni.

042-cprot-PG-A-00010001 - Perv.22/11/2019 SEG-SECUR-SIND-PIER-CONS



Via Pier Paolo Bartolazzi, targa su muro vicolo, completamente rovinato erbacce diffuse, che hanno praticamente coperto la piccola scalinata



Casa privata ristrutturata, con finestre aperte senza chiusure e portone con fessure. Luogo ideale per ratti e topi.

0001- PerV.22/11/2019 - SEG-SEGR-SIND-PIER-CONS




Finiture persiane decisamente fuori luogo per un centro storico



Discariche e siti abbandonati, adiacenti ad immobili abitati.

Via Maria de Reja



Erbacce diffuse lungo le strade, alcune ricoprono completamente i fognini di scolo delle acque.



Erbacce e rifiuti in ogni strada

Via Trincea delle Frasche

Cespugli
ed
erbacce
lungo
tutto il
muro del
piazzele
della
società
operaia

Rifiuti
abbandonati
vicino ai
cassonetti,
nei giorni
festivi non
coincidenti
con la
raccolta
differenziata



Via Trincea delle Frasche

Zona verde –
insistente nei pressi
di molte abitazioni
abbandonata e
lasciata al
completo
degrado da anni

Elementi
danneggiati ed
imbrattati da
vernice






Rampa Procaccini

Erbacce diffuse ai piedi e lungo tutta la scalinata che porta alla piazza principale





Parcchegi via Trincea delle Frasche – completamente invasi da folti rovi, che oltre ad essere pericolosi per i pedoni, occupano parte degli spazi adibiti a parcheggi.







Via Trincea delle Frasche

Erbacce diffuse lungo
tutta la strada,


segnaletica d'epoca
sporca e non curata da
anni





Via Castello (zona alle spalle del Palazzo Comunale)

Erbacce diffuse, rattoppi malfatti lungo tutto il perimetro.




Zona via Luigi Lanzi

Via S.Martini / via Castello

Erbacce diffuse lungo la via, immobili abbandonati e lasciati al degrado, luogo ideale per topi e ratti.

EG-SEGR-SIND-PIER-CONS



c_d042-cprot-PG-A-00010001 - Perv.22/11/2019



Erbacce lungo le scalinate, deiezioni di colombi e finestre di immobili abbandonati e lasciati aperti

Vie Luigi Lanzi e Filippo Corridoni



Via Cavour – strada principale del centro Aiuola Avis, completamente invasa da erbacce con piante ormai secche vicino al muro.

Scalinata che da via Cavour sale per Viale Piave

Completamente rotta e rattoppata





Via Maso da Montolmo – rifiuti abbandonati lungo la via nei giorni festivi.



Cortile interno di un immobile abbandonato, adiacente a palazzi abitati da diverse famiglie, luogo perfetto di volatili, ratti e topi

Viale Piave: erbacce, strada dissestata e portoni con interstizi aperti






Viale Piave
– dietro le Poste

Area completamente
abbandonata



Viale Piave – erbacce, immobili degradati e lasciati all'abbandono, trappole per topi rotte



d042-cp1ot-PG-A-00010001 - Per. 22/11/2019 - SEG-SEGR-SIND

2/11/2019 SEG-SEGR-SIND-PIERCONI



Strada Santa Croce – Immobile non abitato, adiacente al bar – in zona con inteso passaggio di pedoni.

Oltre al degrado e abbandono, l'immobile presenta un pericolo grave per i cittadini in quanto i cancelli sono tutti aperti, e ci sono zone non in sicurezza ed estremamente pericolose.

Come unico impedimento – cassonetti dell'immondizia posizionati davanti ai cancelli





Santa Croce – aiuole completamente incolte e piene di erbacce lungo tutto il tratto



Attraversamento pedonale davanti la chiesa di Santa Croce – nel punto in cui è stato da poco installato un nuovo impianto semaforico.

Presenza di erbacce lungo tutto il tratto, ma soprattutto il marciapiede nella zona dell'attraversamento pedonale è tutto rovinato e sconnesso e rappresenta un pericolo per i molti pedoni che ogni giorno lo attraversano.



Via Sant'anna

Zona con sbocco sia in Viale Europa che in via Sant'Anna, da anni nell'abbandono totale, coperta di erbacce, rifiuti, luogo ideale di ratti e topi.

Il luogo è stato più volte segnalato dai residenti





Incroccio Sant'Anna – attraversamento pedonale – marciapiede altamente sconnesso e pericoloso in corrispondenza dell'attraversamento pedonale



Incrocio Sant'Anna – marciapiede pericolo in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.

Via Fonte Murata

Marciapiede completamente spaccato lungo tutto il tratto ed invaso da folte erbacce, che in alcuni punti invadono completamente il marciapiede.

**NB.
IN CASO DI
EVAQUAZIONE
DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO QUESTA
RAPPRESENTA UNA VIA
DI FUGA!**



Via Fonte Murata –
uscita di sicurezza della scuola primaria Lanzi
con tettoia di protezione realizzata con un
telo verde di fortuna !



Balaustra di protezione,
completamente rovinata, deformata
in molti punti, e sporgente verso la
scarpata sottostante.

Le foto riportate in questo dossier, sono state scattate Domenica 17 Novembre 2019, nel corso di una passeggiata per il centro storico di Corridonia e nelle zone subito fuori le mura, pertanto rappresentano solo un campione dello stato della nostra cittadina.

Altre zone e quartieri, si trovano nello stesso identico stato, anche se non riportate in questo documento.

I consiglieri di minoranza.