


- **OGGETTO:** INTERROGAZIONE a risposta orale escussa dal consigliere Tonelli Daniele del gruppo di maggioranza "Folignano bene comune". In merito al crollo della struttura integrata.

IL RESTO DEL CARLINO NEWS

Ascoli, 18 gennaio 2017 - La grande nevicata fa danni nell'Ascolano. E' crollata stanotte, attorno alle 23.30, un'ampia parte del tetto della palestra di Villa Pigna, frazione di Folignano (Ascoli Piceno). Testimoni raccontano di aver sentito un boato e di aver temuto fosse un crollo legato al terremoto. Invece poi si sono resi conto di quanto avvenuto nella struttura sportiva, per cause ancora tutte da chiarire. Probabilmente la struttura ha ceduto al peso della neve. Le foto del crollo hanno subito fatto il giro dei social network.



Comune di Folignano - Prov (A)
Prot.n 0003019 / Arrivo del 28-02-2017
Uffici : SINDACO SEGRETARIO
Categoria 1 Classe 4 Fasc. 1



Segretario

PICENO TIME

Si è registrato nella serata di Martedì 17 Gennaio un importante crollo alla palestra Polivalente situata in Piazza Salvo D'Acquisto a Villa Pigna, nel comune di Folignano. La copertura della struttura integrata è completamente implosa a causa delle abbondanti nevicate delle ultime ore. Non si registrano al momento feriti, all'interno della struttura non era presente nessuno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La struttura si trova vicino agli uffici delle Poste Italiane.

PICENO OGGI

Villa Pigna, crollato il tetto del Palazzetto dello Sport

DI CARLO FAZZINI — 18 GENNAIO 2017 @ 00:19 STAMPA ARTICOLO

Non si esclude che la copertura della struttura sia collassata a causa del peso della grande quantità di neve caduta in queste ore

FOLIGNANO — Nella serata del 17 gennaio, intorno alle 23 e 45 è crollato il tetto del Palazzetto dello Sport-Centro di Aggregazione di Villa Pigna, frazione di Folignano, l'edificio ospita anche gli uffici postali.

Più o meno attorno a quell'ora è arrivata la segnalazione anche ai Vigili del Fuoco di Ascoli che non escludono che la copertura della struttura possa essere crollata a causa del peso della neve. La struttura è adibita a palestra per una scuola media di Folignano

PICENO OGGI

METEO WEB

Nevica nelle Marche, in particolare nelle zone colpite dal sisma: segnalate criticità nelle strade interne delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Ad Ascoli città' sta cadendo pioggia mista a neve, a Macerata il manto nevoso si sta sciogliendo. La scorsa notte il tetto della palestra dell'Isc Folignano a Villa Pigna e' crollato sotto il peso della neve, mentre ad Ascoli è crollata parte di una strada a Monticelli. Molte le zone ancora senza energia elettrica. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Dopo la pioggia caduta durante la notte, dalle sette di questa mattina a Campobasso sono caduti già' dieci centimetri di coltre bianca, il doppio nei comuni dell'Alto Molise. Le scuole sono chiuse oggi nel capoluogo e in una decina di comuni. Annullati i collegamenti tra il porto di Termoli e le isole Tremiti a causa del mare in burrasca.

A cura di Filomena Fotia

09:44 18.01.17

Vista la notizia che è comparsa nelle testate giornalistiche online riguardo alla palestra di Villa Pigna situata nella parte superiore della struttura integrata ed al crollo del tetto

Si chiede al sig sindaco :

Abbiamo sfiorato una tragedia nazionale:

1. A che ora è accaduto il cedimento del tetto della struttura integrata?
2. in quell'ora che attività si stava svolgendo nella palestra sottostante la copertura crollata?
3. Quale è l'utilizzo giornaliero della palestra?
4. Quali sono gli utilizzi straordinari di quella struttura durante l'anno?

Un cedimento improvviso ed inatteso;

5. Che cosa ha causato il cedimento del tetto della struttura integrata?
6. Che quantità di neve poteva essere presente al momento del cedimento?
7. Si può ricondurre a concausa del cedimento un errore progettuale o di realizzazione?
8. Chi era il responsabile della progettazione?
9. Il progettista era un tecnico del comune di Folignano?
10. Chi era il responsabile del procedimento?
11. Chi era il dirigente responsabile dei lavori pubblici?

Lei sig sindaco faceva parte di quel mondo che era al governo del comune di Folignano.

12. Lei sig. sindaco che ruolo aveva in quel periodo in amministrazione?
13. Quale è stato il suo ruolo all'interno della realizzazione della struttura?
14. Nell'iter di avanzamento della progettazione e della realizzazione il consiglio comunale quale ruolo ha svolto? E la giunta?
15. Chi era il sindaco in quel mandato in cui si è progettata e realizzata l'opera? e la giunta da chi era formata?
16. Chi aveva la delega ai lavori pubblici?

Se lei sig Sindaco..." non poteva non sapere" così è stato scritto

17. Quando ha saputo del crollo della struttura integrata?
18. Sindaco Flaiani, lei sapeva che la struttura integrata era fragile e che poteva avere un crollo?
19. Perché durante il periodo di attività sismica dopo il 24 agosto ha trasformato quella struttura in luogo di ricovero ed assistenza ai cittadini di Folignano?
20. Perché ha scelto quella struttura, invece di altre per quella attività? e su quali basi?
21. Ad oggi che cosa è stato fatto in seguito al crollo di questa struttura?
22. Quali accorgimenti sono stati presi per la messa in sicurezza della struttura?
23. E' stato fatto un controllo sulla possibilità che il collasso totale della struttura integrata possa in qualche modo comportare il coinvolgimento della scuola media?
24. Quali servizi erano attivati nella struttura integrata al momento del crollo?
25. Che cosa ha deciso in merito a questi ultimi ed a tutte le attività che si svolgono al piano terra della struttura integrata?

Fare il sindaco di un comune è un grande onore ma comporta grandi oneri e tante responsabilità, preso atto dell'accaduto gravissimo con conseguenze pesantissime per la nostra comunità

26. Quale è la sua posizione per fare chiarezza sull'accaduto?
27. Personalmente, si sente tranquillo?
28. Quali progetti ha con la giunta x questa struttura?

