



# COMUNE DI ANTRODOCO

(Provincia di Rieti)

## STUDIO DI FATTIBILITA'

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza Chiesa S. Maria Assunta  
sita nella frazione di Rocca di Fondi.

# 03


## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Collaboratore Sisma  
*Geom. Raffaella Iacovitti*

---

RUP  
*Geom. Giuseppe Gregori*

---



## PLANIMETRIA CONI OTTICI



**FOTO 01** – Vista su ingresso Chiesa, particolare campanile



## COMUNE DI ANTRODOCO (RI)



**FOTO 02** – Vista laterale della chiesa  
(Ovest),



**FOTO 03** – Vista retro della chiesa - Particolare stato di vetusta ed abbandono



**FOTO 04** – Vista laterale (lato Est) - Particolare muratura e copertura