



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoco

Prot. N° 7721

DEL 03.05.2017

ORIGINALE UFFICIO TECNICO

N° 182 DEL 29-06-2017

OGGETTO: Sgombero e messa in sicurezza del fabbricato sito in Località Castello di Corno, (Foglio 29 P.lle n°284). Rif. Aedes del 19/05/2017 - Scheda n° 7 edificio 4

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con Legge 15 dicembre 2016 n. 229 che individua il Comune di Antrodoco all'interno del cratere degli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28 agosto 2016 con cui è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo "DLCOMAC" ai sensi dell'Ordinanza n° 388 del 26/8/2016 volta alla gestione dell'emergenza sismica;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra nel territorio comunale è stata avviata una campagna di verifiche di agibilità post sisma da parte di tecnici accreditati presso la DLCOMAC, attraverso la compilazione di schede di rilevamento di agibilità sintetica mediante scheda Fast o/o di rilevamento danno mediante scheda Aedes;

VISTE le risultanze della scheda Aedes n°7 Edificio n°4 relativa al sopralluogo effettuato presso l'immobile sito in Località Castello di Corno da parte della squadra 1966 in data 19/05/2017 da cui emerge l'attribuzione di esito "E - Edificio Inagibile";

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, impedire formalmente l'utilizzo dei locali al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'articolo 50 comma 3 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DICHIARA

la inagibilità per l'immobile a destinazione residenziale sito in Antrodoco (RI) - Località Castello di Corno, identificati al Foglio 29 - P.lle n° 284 ed intestato a Cardellini Amelia fino al ripristino delle piene condizioni di agibilità attraverso l'attuazione dei necessari interventi strutturali;

ORDINA

il non utilizzo di detto immobile sia al proprietario che a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi gli alloggi in questione.

DISPONE IN VIA GENERALE

1. che il proprietario summenzionato proceda ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei necessari lavori di consolidamento, **da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente**, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica, il tutto attraverso presentazione di pratica edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 nel rispetto delle normative di settore vigenti;
2. che qualora l'interessato intenda avvalersi delle disposizioni indicate dalla Legge 229/2016 di conversione del D.L. 189/2016 in materia di ricostruzione privata, e delle successive Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il termine indicato al punto n°1 e le modalità di presentazione del progetto seguiranno quelli indicati nei predetti dispositivi sovra-comunali, **previa presentazione allo scrivente Ufficio di specifica dichiarazione il cui modello è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente o ritirabile presso l'Ufficio Tecnico**;
3. che, ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile;
4. che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad onerare tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;

DISPONE IN VIA ESCLUSIVA

- 1) che la presente venga notificata, stante l'urgenza, al proprietario immediatamente reperibile (titolare di istanze agli atti):
 - **Cardellini Amelia, residente Antrodoto (RI) – Località Castello di Corno – cap 02013**
- 2) che il proprietario sopra indicato provveda, tempestivamente, a dare comunicazione del contenuto della presente ad eventuali soggetti dimoranti nel fabbricato, nonché agli ulteriori aventi titolo non reperibili;
- 3) di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) che la presente venga trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Rieti all'indirizzo pec: protocollo.prefr@pec.interno.it.
 - C.O.I. Posta all'indirizzo: comunicazioni@coi.it
 - REGIONE LAZIO: uffici@regione.lazio.it
 - Servizio associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino: pilvassevallevelino@pec.it

AVVERTE

In caso di mancato adempimento di quanto prescritto, ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione.

Sindaco

Guerrero Ing. Alberto

Walden

Comune di Antrodoto Prot. n. 7721 del 03-08-2017 partenza Cat. 1 Cl. 4



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(ADES 07/2013)



ID SCHEDA:

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: **RIETI**
Comune: **ANTRODOTO**
Frazione/Località: **loc. CASTELLO DI CORNO**
Indirizzo: **LOCANDA CASTELLO DI CORNO**
(Indicare contrada, località, traversa, salite, etc.)

COORDINATE: ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altre

Fuso: ☐ (32-33-34) ☐ EDSB ☐ WGS84
Datum: ☐ EDSB ☐ WGS84
Sistemi: ☐ UTM ☐ geografiche ☐ altre


IDENTIFICATIVO REGIONALE: **007**
Squadra: **1966** Scheda: **007** Data: **19/05/17**

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Int. Reg. **12** Int. Prov. **0.57** Int. Comune **0.03**
N° appalti **01635** N° edifici **0.04**
Cod. di ricerca: **27** Tipologia: **284**
Particella: **284**

Posizione edificio: ☐ Isolato ☐ Interno ☒ Esterno ☐ D'angolo

DETERMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: **CARDELLINI ANDREA ARBUJA**
Codice Univ: **151**

MAPPA DELL'INSERIMENTO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Edi (max 2)		Usa - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Dest. 1° piano	Dest. 2° piano	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8	☐ < 2.50 ☒ 2.50 - 3.49 ☐ 3.50 - 5.25 ☐ > 5.25	☐ < 50 ☒ 50 - 99 ☐ 100 - 199 ☐ 200 - 299 ☐ 300 - 399 ☐ 400 - 499 ☐ 500 - 599 ☐ 600 - 699 ☐ 700 - 799 ☐ 800 - 899 ☐ 900 - 999 ☐ 1000 - 1999 ☐ 2000 - 2999 ☐ 3000 - 3999 ☐ 4000 - 4999 ☐ 5000 - 5999 ☐ 6000 - 6999 ☐ 7000 - 7999 ☐ 8000 - 8999 ☐ 9000 - 9999 ☐ > 10000	☒ < 1000 ☐ 1000 - 1999 ☐ 2000 - 2999 ☐ 3000 - 3999 ☐ 4000 - 4999 ☐ 5000 - 5999 ☐ 6000 - 6999 ☐ 7000 - 7999 ☐ 8000 - 8999 ☐ 9000 - 9999 ☐ > 10000	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commerciale ☐ Ufficio ☐ Serv. Pubb. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Altro	☒ 0.1 ☐ 0.2 ☐ 0.3 ☐ 0.4 ☐ 0.5 ☐ 0.6 ☐ 0.7 ☐ 0.8 ☐ 0.9 ☐ 1.0 ☐ 1.1 ☐ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☐ 1.5 ☐ 1.6 ☐ 1.7 ☐ 1.8 ☐ 1.9 ☐ 2.0 ☐ 2.1 ☐ 2.2 ☐ 2.3 ☐ 2.4 ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ 2.8 ☐ 2.9 ☐ 3.0 ☐ 3.1 ☐ 3.2 ☐ 3.3 ☐ 3.4 ☐ 3.5 ☐ 3.6 ☐ 3.7 ☐ 3.8 ☐ 3.9 ☐ 4.0 ☐ 4.1 ☐ 4.2 ☐ 4.3 ☐ 4.4 ☐ 4.5 ☐ 4.6 ☐ 4.7 ☐ 4.8 ☐ 4.9 ☐ 5.0 ☐ 5.1 ☐ 5.2 ☐ 5.3 ☐ 5.4 ☐ 5.5 ☐ 5.6 ☐ 5.7 ☐ 5.8 ☐ 5.9 ☐ 6.0 ☐ 6.1 ☐ 6.2 ☐ 6.3 ☐ 6.4 ☐ 6.5 ☐ 6.6 ☐ 6.7 ☐ 6.8 ☐ 6.9 ☐ 7.0 ☐ 7.1 ☐ 7.2 ☐ 7.3 ☐ 7.4 ☐ 7.5 ☐ 7.6 ☐ 7.7 ☐ 7.8 ☐ 7.9 ☐ 8.0 ☐ 8.1 ☐ 8.2 ☐ 8.3 ☐ 8.4 ☐ 8.5 ☐ 8.6 ☐ 8.7 ☐ 8.8 ☐ 8.9 ☐ 9.0 ☐ 9.1 ☐ 9.2 ☐ 9.3 ☐ 9.4 ☐ 9.5 ☐ 9.6 ☐ 9.7 ☐ 9.8 ☐ 9.9 ☐ 10.0 ☐ 10.1 ☐ 10.2 ☐ 10.3 ☐ 10.4 ☐ 10.5 ☐ 10.6 ☐ 10.7 ☐ 10.8 ☐ 10.9 ☐ 11.0 ☐ 11.1 ☐ 11.2 ☐ 11.3 ☐ 11.4 ☐ 11.5 ☐ 11.6 ☐ 11.7 ☐ 11.8 ☐ 11.9 ☐ 12.0 ☐ 12.1 ☐ 12.2 ☐ 12.3 ☐ 12.4 ☐ 12.5 ☐ 12.6 ☐ 12.7 ☐ 12.8 ☐ 12.9 ☐ 13.0 ☐ 13.1 ☐ 13.2 ☐ 13.3 ☐ 13.4 ☐ 13.5 ☐ 13.6 ☐ 13.7 ☐ 13.8 ☐ 13.9 ☐ 14.0 ☐ 14.1 ☐ 14.2 ☐ 14.3 ☐ 14.4 ☐ 14.5 ☐ 14.6 ☐ 14.7 ☐ 14.8 ☐ 14.9 ☐ 15.0 ☐ 15.1 ☐ 15.2 ☐ 15.3 ☐ 15.4 ☐ 15.5 ☐ 15.6 ☐ 15.7 ☐ 15.8 ☐ 15.9 ☐ 16.0 ☐ 16.1 ☐ 16.2 ☐ 16.3 ☐ 16.4 ☐ 16.5 ☐ 16.6 ☐ 16.7 ☐ 16.8 ☐ 16.9 ☐ 17.0 ☐ 17.1 ☐ 17.2 ☐ 17.3 ☐ 17.4 ☐ 17.5 ☐ 17.6 ☐ 17.7 ☐ 17.8 ☐ 17.9 ☐ 18.0 ☐ 18.1 ☐ 18.2 ☐ 18.3 ☐ 18.4 ☐ 18.5 ☐ 18.6 ☐ 18.7 ☐ 18.8 ☐ 18.9 ☐ 19.0 ☐ 19.1 ☐ 19.2 ☐ 19.3 ☐ 19.4 ☐ 19.5 ☐ 19.6 ☐ 19.7 ☐ 19.8 ☐ 19.9 ☐ 20.0 ☐ 20.1 ☐ 20.2 ☐ 20.3 ☐ 20.4 ☐ 20.5 ☐ 20.6 ☐ 20.7 ☐ 20.8 ☐ 20.9 ☐ 21.0 ☐ 21.1 ☐ 21.2 ☐ 21.3 ☐ 21.4 ☐ 21.5 ☐ 21.6 ☐ 21.7 ☐ 21.8 ☐ 21.9 ☐ 22.0 ☐ 22.1 ☐ 22.2 ☐ 22.3 ☐ 22.4 ☐ 22.5 ☐ 22.6 ☐ 22.7 ☐ 22.8 ☐ 22.9 ☐ 23.0 ☐ 23.1 ☐ 23.2 ☐ 23.3 ☐ 23.4 ☐ 23.5 ☐ 23.6 ☐ 23.7 ☐ 23.8 ☐ 23.9 ☐ 24.0 ☐ 24.1 ☐ 24.2 ☐ 24.3 ☐ 24.4 ☐ 24.5 ☐ 24.6 ☐ 24.7 ☐ 24.8 ☐ 24.9 ☐ 25.0 ☐ 25.1 ☐ 25.2 ☐ 25.3 ☐ 25.4 ☐ 25.5 ☐ 25.6 ☐ 25.7 ☐ 25.8 ☐ 25.9 ☐ 26.0 ☐ 26.1 ☐ 26.2 ☐ 26.3 ☐ 26.4 ☐ 26.5 ☐ 26.6 ☐ 26.7 ☐ 26.8 ☐ 26.9 ☐ 27.0 ☐ 27.1 ☐ 27.2 ☐ 27.3 ☐ 27.4 ☐ 27.5 ☐ 27.6 ☐ 27.7 ☐ 27.8 ☐ 27.9 ☐ 28.0 ☐ 28.1 ☐ 28.2 ☐ 28.3 ☐ 28.4 ☐ 28.5 ☐ 28.6 ☐ 28.7 ☐ 28.8 ☐ 28.9 ☐ 29.0 ☐ 29.1 ☐ 29.2 ☐ 29.3 ☐ 29.4 ☐ 29.5 ☐ 29.6 ☐ 29.7 ☐ 29.8 ☐ 29.9 ☐ 30.0 ☐ 30.1 ☐ 30.2 ☐ 30.3 ☐ 30.4 ☐ 30.5 ☐ 30.6 ☐ 30.7 ☐ 30.8 ☐ 30.9 ☐ 31.0 ☐ 31.1 ☐ 31.2 ☐ 31.3 ☐ 31.4 ☐ 31.5 ☐ 31.6 ☐ 31.7 ☐ 31.8 ☐ 31.9 ☐ 32.0 ☐ 32.1 ☐ 32.2 ☐ 32.3 ☐ 32.4 ☐ 32.5 ☐ 32.6 ☐ 32.7 ☐ 32.8 ☐ 32.9 ☐ 33.0 ☐ 33.1 ☐ 33.2 ☐ 33.3 ☐ 33.4 ☐ 33.5 ☐ 33.6 ☐ 33.7 ☐ 33.8 ☐ 33.9 ☐ 34.0 ☐ 34.1 ☐ 34.2 ☐ 34.3 ☐ 34.4 ☐ 34.5 ☐ 34.6 ☐ 34.7 ☐ 34.8 ☐ 34.9 ☐ 35.0 ☐ 35.1 ☐ 35.2 ☐ 35.3 ☐ 35.4 ☐ 35.5 ☐ 35.6 ☐ 35.7 ☐ 35.8 ☐ 35.9 ☐ 36.0 ☐ 36.1 ☐ 36.2 ☐ 36.3 ☐ 36.4 ☐ 36.5 ☐ 36.6 ☐ 36.7 ☐ 36.8 ☐ 36.9 ☐ 37.0 ☐ 37.1 ☐ 37.2 ☐ 37.3 ☐ 37.4 ☐ 37.5 ☐ 37.6 ☐ 37.7 ☐ 37.8 ☐ 37.9 ☐ 38.0 ☐ 38.1 ☐ 38.2 ☐ 38.3 ☐ 38.4 ☐ 38.5 ☐ 38.6 ☐ 38.7 ☐ 38.8 ☐ 38.9 ☐ 39.0 ☐ 39.1 ☐ 39.2 ☐ 39.3 ☐ 39.4 ☐ 39.5 ☐ 39.6 ☐ 39.7 ☐ 39.8 ☐ 39.9 ☐ 40.0 ☐ 40.1 ☐ 40.2 ☐ 40.3 ☐ 40.4 ☐ 40.5 ☐ 40.6 ☐ 40.7 ☐ 40.8 ☐ 40.9 ☐ 41.0 ☐ 41.1 ☐ 41.2 ☐ 41.3 ☐ 41.4 ☐ 41.5 ☐ 41.6 ☐ 41.7 ☐ 41.8 ☐ 41.9 ☐ 42.0 ☐ 42.1 ☐ 42.2 ☐ 42.3 ☐ 42.4 ☐ 42.5 ☐ 42.6 ☐ 42.7 ☐ 42.8 ☐ 42.9 ☐ 43.0 ☐ 43.1 ☐ 43.2 ☐ 43.3 ☐ 43.4 ☐ 43.5 ☐ 43.6 ☐ 43.7 ☐ 43.8 ☐ 43.9 ☐ 44.0 ☐ 44.1 ☐ 44.2 ☐ 44.3 ☐ 44.4 ☐ 44.5 ☐ 44.6 ☐ 44.7 ☐ 44.8 ☐ 44.9 ☐ 45.0 ☐ 45.1 ☐ 45.2 ☐ 45.3 ☐ 45.4 ☐ 45.5 ☐ 45.6 ☐ 45.7 ☐ 45.8 ☐ 45.9 ☐ 46.0 ☐ 46.1 ☐ 46.2 ☐ 46.3 ☐ 46.4 ☐ 46.5 ☐ 46.6 ☐ 46.7 ☐ 46.8 ☐ 46.9 ☐ 47.0 ☐ 47.1 ☐ 47.2 ☐ 47.3 ☐ 47.4 ☐ 47.5 ☐ 47.6 ☐ 47.7 ☐ 47.8 ☐ 47.9 ☐ 48.0 ☐ 48.1 ☐ 48.2 ☐ 48.3 ☐ 48.4 ☐ 48.5 ☐ 48.6 ☐ 48.7 ☐ 48.8 ☐ 48.9 ☐ 49.0 ☐ 49.1 ☐ 49.2 ☐ 49.3 ☐ 49.4 ☐ 49.5 ☐ 49.6 ☐ 49.7 ☐ 49.8 ☐ 49.9 ☐ 50.0 ☐ 50.1 ☐ 50.2 ☐ 50.3 ☐ 50.4 ☐ 50.5 ☐ 50.6 ☐ 50.7 ☐ 50.8 ☐ 50.9 ☐ 51.0 ☐ 51.1 ☐ 51.2 ☐ 51.3 ☐ 51.4 ☐ 51.5 ☐ 51.6 ☐ 51.7 ☐ 51.8 ☐ 51.9 ☐ 52.0 ☐ 52.1 ☐ 52.2 ☐ 52.3 ☐ 52.4 ☐ 52.5 ☐ 52.6 ☐ 52.7 ☐ 52.8 ☐ 52.9 ☐ 53.0 ☐ 53.1 ☐ 53.2 ☐ 53.3 ☐ 53.4 ☐ 53.5 ☐ 53.6 ☐ 53.7 ☐ 53.8 ☐ 53.9 ☐ 54.0 ☐ 54.1 ☐ 54.2 ☐ 54.3 ☐ 54.4 ☐ 54.5 ☐ 54.6 ☐ 54.7 ☐ 54.8 ☐ 54.9 ☐ 55.0 ☐ 55.1 ☐ 55.2 ☐ 55.3 ☐ 55.4 ☐ 55.5 ☐ 55.6 ☐ 55.7 ☐ 55.8 ☐ 55.9 ☐ 56.0 ☐ 56.1 ☐ 56.2 ☐ 56.3 ☐ 56.4 ☐ 56.5 ☐ 56.6 ☐ 56.7 ☐ 56.8 ☐ 56.9 ☐ 57.0 ☐ 57.1 ☐ 57.2 ☐ 57.3 ☐ 57.4 ☐ 57.5 ☐ 57.6 ☐ 57.7 ☐ 57.8 ☐ 57.9 ☐ 58.0 ☐ 58.1 ☐ 58.2 ☐ 58.3 ☐ 58.4 ☐ 58.5 ☐ 58.6 ☐ 58.7 ☐ 58.8 ☐ 58.9 ☐ 59.0 ☐ 59.1 ☐ 59.2 ☐ 59.3 ☐ 59.4 ☐ 59.5 ☐ 59.6 ☐ 59.7 ☐ 59.8 ☐ 59.9 ☐ 60.0 ☐ 60.1 ☐ 60.2 ☐ 60.3 ☐ 60.4 ☐ 60.5 ☐ 60.6 ☐ 60.7 ☐ 60.8 ☐ 60.9 ☐ 61.0 ☐ 61.1 ☐ 61.2 ☐ 61.3 ☐ 61.4 ☐ 61.5 ☐ 61.6 ☐ 61.7 ☐ 61.8 ☐ 61.9 ☐ 62.0 ☐ 62.1 ☐ 62.2 ☐ 62.3 ☐ 62.4 ☐ 62.5 ☐ 62.6 ☐ 62.7 ☐ 62.8 ☐ 62.9 ☐ 63.0 ☐ 63.1 ☐ 63.2 ☐ 63.3 ☐ 63.4 ☐ 63.5 ☐ 63.6 ☐ 63.7 ☐ 63.8 ☐ 63.9 ☐ 64.0 ☐ 64.1 ☐ 64.2 ☐ 64.3 ☐ 64.4 ☐ 64.5 ☐ 64.6 ☐ 64.7 ☐ 64.8 ☐ 64.9 ☐ 65.0 ☐ 65.1 ☐ 65.2 ☐ 65.3 ☐ 65.4 ☐ 65.5 ☐ 65.6 ☐ 65.7 ☐ 65.8 ☐ 65.9 ☐ 66.0 ☐ 66.1 ☐ 66.2 ☐ 66.3 ☐ 66.4 ☐ 66.5 ☐ 66.6 ☐ 66.7 ☐ 66.8 ☐ 66.9 ☐ 67.0 ☐ 67.1 ☐ 67.2 ☐ 67.3 ☐ 67.4 ☐ 67.5 ☐ 67.6 ☐ 67.7 ☐ 67.8 ☐ 67.9 ☐ 68.0 ☐ 68.1 ☐ 68.2 ☐ 68.3 ☐ 68.4 ☐ 68.5 ☐ 68.6 ☐ 68.7 ☐ 68.8 ☐ 68.9 ☐ 69.0 ☐ 69.1 ☐ 69.2 ☐ 69.3 ☐ 69.4 ☐ 69.5 ☐ 69.6 ☐ 69.7 ☐ 69.8 ☐ 69.9 ☐ 70.0 ☐ 70.1 ☐ 70.2 ☐ 70.3 ☐ 70.4 ☐ 70.5 ☐ 70.6 ☐ 70.7 ☐ 70.8 ☐ 70.9 ☐ 71.0 ☐ 71.1 ☐ 71.2 ☐ 71.3 ☐ 71.4 ☐ 71.5 ☐ 71.6 ☐ 71.7 ☐ 71.8 ☐ 71.9 ☐ 72.0 ☐ 72.1 ☐ 72.2 ☐ 72.3 ☐ 72.4 ☐ 72.5 ☐ 72.6 ☐ 72.7 ☐ 72.8 ☐ 72.9 ☐ 73.0 ☐ 73.1 ☐ 73.2 ☐ 73.3 ☐ 73.4 ☐ 73.5 ☐ 73.6 ☐ 73.7 ☐ 73.8 ☐ 73.9 ☐ 74.0 ☐ 74.1 ☐ 74.2 ☐ 74.3 ☐ 74.4 ☐ 74.5 ☐ 74.6 ☐ 74.7 ☐ 74.8 ☐ 74.9 ☐ 75.0 ☐ 75.1 ☐ 75.2 ☐ 75.3 ☐ 75.4 ☐ 75.5 ☐ 75.6 ☐ 75.7 ☐ 75.8 ☐ 75.9 ☐ 76.0 ☐ 76.1 ☐ 76.2 ☐ 76.3 ☐ 76.4 ☐ 76.5 ☐ 76.6 ☐ 76.7 ☐ 76.8 ☐ 76.9 ☐ 77.0 ☐ 77.1 ☐ 77.2 ☐ 77.3 ☐ 77.4 ☐ 77.5 ☐ 77.6 ☐ 77.7 ☐ 77.8 ☐ 77.9 ☐ 78.0 ☐ 78.1 ☐ 78.2 ☐ 78.3 ☐ 78.4 ☐ 78.5 ☐ 78.6 ☐ 78.7 ☐ 78.8 ☐ 78.9 ☐ 79.0 ☐ 79.1 ☐ 79.2 ☐ 79.3 ☐ 79.4 ☐ 79.5 ☐ 79.6 ☐ 79.7 ☐ 79.8 ☐ 79.9 ☐ 80.0 ☐ 80.1 ☐ 80.2 ☐ 80.3 ☐ 80.4 ☐ 80.5 ☐ 80.6 ☐ 80.7 ☐ 80.8 ☐ 80.9 ☐ 81.0 ☐ 81.1 ☐ 81.2 ☐ 81.3 ☐ 81.4 ☐ 81.5 ☐ 81.6 ☐ 81.7 ☐ 81.8 ☐ 81.9 ☐ 82.0 ☐ 82.1 ☐ 82.2 ☐ 82.3 ☐ 82.4 ☐ 82.5 ☐ 82.6 ☐ 82.7 ☐ 82.8 ☐ 82.9 ☐ 83.0 ☐ 83.1 ☐ 83.2 ☐ 83.3 ☐ 83.4 ☐ 83.5 ☐ 83.6 ☐ 83.7 ☐ 83.8 ☐ 83.9 ☐ 84.0 ☐ 84.1 ☐ 84.2 ☐ 84.3 ☐ 84.4 ☐ 84.5 ☐ 84.6 ☐ 84.7 ☐ 84.8 ☐ 84.9 ☐ 85.0 ☐ 85.1 ☐ 85.2 ☐ 85.3 ☐ 85.4 ☐ 85.5 ☐ 85.6 ☐ 85.7 ☐ 85.8 ☐ 85.9 ☐ 86.0 ☐ 86.1 ☐ 86.2 ☐ 86.3 ☐ 86.4 ☐ 86.5 ☐ 86.6 ☐ 86.7 ☐ 86.8 ☐ 86.9 ☐ 87.0 ☐ 87.1 ☐ 87.2 ☐ 87.3 ☐ 87.4 ☐ 87.5 ☐ 87.6 ☐ 87.7 ☐ 87.8 ☐ 87.9 ☐ 88.0 ☐ 88.1 ☐ 88.2 ☐ 88.3 ☐ 88.4 ☐ 88.5 ☐ 88.6 ☐ 88.7 ☐ 88.8 ☐ 88.9 ☐ 89.0 ☐ 89.1 ☐ 89.2 ☐ 89.3 ☐ 89.4 ☐ 89.5 ☐ 89.6 ☐ 89.7 ☐ 89.8 ☐ 89.9 ☐ 90.0 ☐ 90.1 ☐ 90.2 ☐ 90.3 ☐ 90.4 ☐ 90.5 ☐ 90.6 ☐ 90.7 ☐ 90.8 ☐ 90.9 ☐ 91.0 ☐ 91.1 ☐ 91.2 ☐ 91.3 ☐ 91.4 ☐ 91.5 ☐ 91.6 ☐ 91.7 ☐ 91.8 ☐ 91.9 ☐ 92.0 ☐ 92.1 ☐ 92.2 ☐ 92.3 ☐ 92.4 ☐ 92.5 ☐ 92.6 ☐ 92.7 ☐ 92.8 ☐ 92.9 ☐ 93.0 ☐ 93.1 ☐ 93.2 ☐ 93.3 ☐ 93.4 ☐ 93.5 ☐ 93.6 ☐ 93.7 ☐ 93.8 ☐ 93.9 ☐ 94.0 ☐ 94.1 ☐ 94.2 ☐ 94.3 ☐ 94.4 ☐ 94.5 ☐ 94.6 ☐ 94.7 ☐ 94.8 ☐ 94.9 ☐ 95.0 ☐ 95.1 ☐ 95.2 ☐ 95.3 ☐ 95.4 ☐ 95.5 ☐ 95.6 ☐ 95.7 ☐ 95.8 ☐ 95.9 ☐ 96.0 ☐ 96.		

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

ITALIA **certificare le doppie caspe** **linea per il Contanti e una per il Contante di coordinamento).**

[illegible]

Handwritten: 10/10/10

Componenti squadra di insegnante (nome / cognome)

Componenti squallidi di isopreno (mmole / campione)

Finis componenti servanda di Costanzo

Firma componenti squadra di capogruppo

(Firma e timbro personale del Comunque)

BIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE