



REGIONE LAZIO



P.S.R. LAZIO 2014/2020

Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Operazione 4.3.1 - Intervento 4.3.1.2
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale

PROGETTO DEFINITIVO

MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' FORESTALE DI ACCESSO ALLE LOCALITA' "CINNO - LA MOZZA"

ALLEGATO 4

Documentazione Fotografica

Progettista

Responsabile del Servizio Tecnico - Aea V[^]

Ing. Cristian Roscetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Sindaco e Legale Rappresentante

Ing. Alberto Guerrieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuseppe Gregori

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Data: giugno 2019

COMUNE DI ANTRODOCO

COMUNE DI ANTRODOCO

Corso Roma n° 15 - 02013 Antrodoco (RI) - comunediantrodoco@legalmail.it

Tel. 0746/578185 - Fax 0746/878623

Area IV[^] - Lavori Pubblici - Area V[^] - Urbanistica e Patrimonio



Foto n. 1: Dissesti a livello della sez. 15



Foto n. 2-3: Sopra altri fenomeni erosivi poco prima della sez. 15, sotto dissesto sulla scarpata a monte a livello della sez. 16






Foto n. 4-5: Erosione delle scarpate con caduta di materiale litoide in prossimità della sez. n. 10 da sistemare con palizzata






Foto n. 6-7: bordo strada da ripulire e sgombrare da residui litoidi (pressi di sez. 4)





Foto n. 8-9: fenomeni di dissesto sulla scarpata stradale destra in loc. F.sso del Cane Morto (sopra) e loc. Colle Raitto (sotto)





Foto n. 10-11: massicciata stradale da ricostituire nel tratto da sez. 17 a sez. 20





Foto n. 12-13: loc. La Mozza ristagni idrici nella carreggiata interna alle faggete produttive che rendono la strada percorribile solo con trattori forestali





Foto n. 14-15: loc. gravi dissesti della carreggiata provocati dallo scorretto scorrimento delle acque meteoriche



LOC. LA MOZZA

FOTO 14-15

S. 20

FOTO 12-13

S. 17

FOTO 10-11

S. 16

FOTO 2-3

LOC. CINNO

FOTO 10-11

S. 15

FOTO 1

VICINALE TERRENI ROSSI

VICINALE PRATI DI CINNO

TRATTO ESCLUSO DALLA RICHIESTA
DI CONTRIBUTO

FOTO 8-9

S. 10

FOTO 4-5

VICINALE DEL CALLENITTO

S. 4

FOTO 6-7

TRATTO ESCLUSO DALLA RICHIESTA
DI CONTRIBUTO

S.S. 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE

FRAZ. CASTELLO DI CORNO

Direzione AQ

SCHEMA DEI PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICI

